





# Opel Astra

NUMĂR SERIE ȘASIU

W0LBD8EC5H8060642

Generat pe 2023-01-19 15:55

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 <b>✓ Kilometraj</b> <hr/> <p>Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.</p>	 <b>✓ Furt</b> <hr/> <p>Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.</p>	 <b>⚠️ Accidente</b> <hr/> <p>⚠️ Acest autovehicul a fost avariat.</p>	 <b>✓ Taxi</b> <hr/> <p>Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.</p>
---	---	--	--

## Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**  
2017-01-01  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**  
2017-03  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**  
**Țările de Jos**  
2017-03  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



**Proprietarul  
s-a schimbat,  
Țările de Jos**  
2017-03

Țările (sau statele) indicate reprezintă locația geografică a reînnoirii sau schimbării documentate a proprietarului. Rețineți că unele schimbări pot fi formale, de ex. transferuri la final de leasing și altele similare.



5



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Țările de Jos**  
2017-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Țările de Jos**  
2017-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Țările de Jos**  
2018-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Țările de Jos**  
2018-05

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



9



**A avut lucrări  
de întreținere,  
Țările de Jos**  
2018-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



10



**Daună  
detectată,  
Țările de  
Jos**  
2018-12

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



11



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de**

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se

Jos  
2019-01

mai pot încadra verificările care preceda achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



12



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2019-02

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



13



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2019-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



14



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2019-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



15



**Daună  
detectată,  
Țările de  
Jos**  
2019-08

Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



16



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2019-10

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



17



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2020-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



18



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**  
2020-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



19



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**

2020-11

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



20



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**

2021-01

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



21



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**

2021-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



22



**A avut  
lucrări de  
întreținere,  
Țările de  
Jos**

2021-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



23



**Proprietarul  
s-a  
schimbat,  
Țările de  
Jos**

2022-06

Țările (sau statele) indicate reprezintă locația geografică a reînnoirii sau schimbării documentate a proprietarului. Rețineți că unele schimbări pot fi formale, de ex. transferuri la final de leasing și altele similare.



24



**A fost la  
vânzare,  
Țările de  
Jos**

2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



25



**Proprietarul  
s-a  
schimbat,  
Țările de  
Jos**

2022-07

Țările (sau statele) indicate reprezintă locația geografică a reînnoirii sau schimbării documentate a proprietarului. Rețineți că unele schimbări pot fi formale, de ex. transferuri la final de leasing și altele similare.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzatori, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/> România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Slovenia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2017	✓ 10 km
2017-10	✓ 25,808 km
2017-12	✓ 31,275 km
2018-05	✓ 46,367 km
2018-05	✓ 50,063 km
2018-07	✓ 58,928 km
2019-02	✓ 82,076 km
2019-03	✓ 86,638 km
2019-08	✓ 108,753 km
2020-01	✓ 126,378 km
2020-04	✓ 136,126 km
2020-11	✓ 161,318 km
2021-01	✓ 171,515 km
2021-06	✓ 187,043 km
2021-12	✓ 214,705 km
2022-07	✓ 236,959 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WOLBD8EC5H8060642 ar putea fi:

263,619 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

### Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.






# Daune

2018-12

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Țările de Jos

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII


500 € – 1 500 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

2019-08

Înregistrări privind eventuale daune



ȚARĂ

 Țările de Jos

COSTURI ESTIMATE PENTRU REPARAȚII

500 € – 1 500 €

TIP DE DAUNĂ POSIBIL

Necunoscut

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate


Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin inundație?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă prin incendiu?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună produsă de grindină?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de daună cauzată de apa sărată?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vandalism?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul dezmembrat?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de vehicul pentru fier vechi?  Nu au fost găsite probleme!

Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Natura daunei nu este cunoscută - rugați vânzătorul să vă furnizeze orice fel de informații suplimentare. Gradul de severitate al daunei poate varia de la zgârieturi și adâncituri ale caroseriei la probleme mai costisitoare.

### Notă

Raportul poate include înregistrări în duplicat ale aceluiași accidente. Sumele, acolo unde sunt indicate, sunt preliminare și nu pot fi interpretate drept costuri reale de reparații. Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical”.



# Preț

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

**24 zile**

Acest model are o cerere medie



# Echipare (în engleză)

## Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

**Opel**



MODEL

**Astra**



TIP CAROSERIE

**Break**



AN MODEL

**2017**



MOTOR

**1.4 I**



PUTERE MOTOR

**110 kW**



TIP COMBUSTIBIL

**Benzină**



CULOARE

**Gri**



NR. UȘI

**5**



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe  
stânga**



NR. CILINDRI

**4**



NR. ANGRENAJE

**6**



DESCRIERE MOTOR

**ENG-4 CYL  
1.4L DI DOHC  
TURBO (LE2)**



NR. LOCURI

**5**



COD MOTOR

**B1170387GS  
GX0125**

## Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
0	INTERIOR TRIM JET BLACK	1	FOTEL AGR PASAZERA
2	KANAPA 2RZ SKLADANA 2+1	3	RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER
4	IDENT EFFECT POINT CTRL MY17.5	5	PRZEDNIE FOT. SPORTOWE AGR
6	POW. WINDOWS PASS EXPR UP/DOWN	7	ELEKTRYCZNE SZYBY Z TYLU
8	FOTEL KIEROWCY REGUL 6-KIER	9	CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR
10	CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS	11	RESTRAINT PROVISIONS LATCH
12	WINDSHIELD ACOUSTIC PVB	13	RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D
14	PRZYCIEMNIANE SZYBY TYLNE	15	SZYBA ODBIJAJACA PROMIENIOWANI
16	ZAGŁÓWEK -RODKOWY TYŁ	17	EQUIPMENT SENSOR AIR MOISTURE
18	CENTRALNY ZAMEK	19	LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY
20	LUMBAR PASS SEAT POWER 4WAY	21	RESTR.SYS.RR SEAT BELT 3P CENT
22	ELEKTRYCZNE SZYBY - IMPULSOWE	23	VEHICLE TYPE PASSENGER CAR
24	PODUSZKI KURTYNOWE	25	PAKIET REDUKUJACY HALASY

26	ORNAM.EXTR BLACK TEXTURED SURF	27	LAMP INTR AMBIENT
28	PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF	29	CZUJNIK DESZCZU (RAIN)
30	KLIMAT. AUTOM. 2STREF. (ACC)	31	NETHERLANDS-MANDATORY
32	MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS	33	KLAMKI W KOLORZE NADWOZIA
34	KONSOLA SRODKOWA	35	LUSTERKO WEWN. -WIATŁOCZUŁE
36	LUSTERKA W KOLORZE NADWOZIA	37	ELEK.REGUL.&PODGRZEW.LUST.BOCZ
38	KIESZEN TYL FOTEŁA KIEROWCY	39	KIESZEN TYL FOTEŁA PASAZERA
40	VEHICLE FUEL GASOLINE E10	41	ESP
42	AXLE RATIO FINAL DRIVE 3.14	43	SREBRNY SOVEREIGN METALIK
44	CHASSIS EQUIP FRONT STRUT ASM	45	CHASS EQUIP RR AXLE COMP CRANK
46	TRIM CLOTH LEV 2.1 JET BLACK	47	ENGINEERING YEAR 2017
48	SYST. MULTIMEDIA NAVI/NAVI PRO	49	ABS 15" 4 HAMULCE TARCZOWE
50	HAMULEC POSTOJOWY ELEKTRYCZNY	51	TEMPOMAT Z OFRANICZNIKIEM PRED
52	BATTERY LN4 AGM 12V 80AH	53	GNIAZDO 12V W BAGAŻNIKU
54	KANALY WENTYL. W 2RZ FOTEŁI	55	ALTERNATOR-130 A
56	START/STOP ENGINE CONTROL	57	REFRIGERANT LOW GWP
58	DRUGI KLUCZYK SKŁADANY	59	ENG-4 CYL 1.4L DI DOHC TURBO
60	KIEROWNICA PO LEWEJ STRONIE	61	LOCAL PACKAGE
62	MARKETING AREA EUROPE GROUP	63	ZŁACZE USB
64	CHROMOWANA LISTWA OKIENNA	65	5-BIEG. SKRZYŃNIA O SZEROKIM ZA
66	TRANS-AUTO 6-SPEED 6T35 GEN3	67	KIEROWNICA TRÓJRAMIENNA SKÓRZ.
68	MAN.TILT TELESCOPING STEERING	69	EMISSION-SYSTEM EEC 14
70	POWER STEER NON VARIA.RATIO EL	71	MODEL UPGRADE 02
72	7JX16-38 ALUMI DISCH TYPE	73	FELGI STAL.STRUKTURALNE 16X6.5
74	TYRE SPARE 205/55R16 SL91B HW3	75	TYREALL 205/55R16-94HBWR/STHW1
76	KOŁO ZAPASOWE STALOWE 16X6.5J	77	RESTR SEAT BELT PRETENS RR
78	ERGONOMICZNY PAKIET KIER&PASAZ	79	SWIATŁA DZIENNE LED
80	PRZEDNIE LAMPY PRZECIWMGIELNE	81	TYLNY SPOJLER
82	HEADLAMPS HALOGEN	83	SWIATLA ASEKURACYJNE
84	FOGLIGHTS REAR	85	TAPICERKA FORMULA CZARNA
86	LAMPKI DO CZYTANIA Z TYŁU	87	REG. USTAWIENIA REFLEKTORÓW PR
88	PAKIET OSWIETLENIA/MULTIKOLOR	89	PAKIET OSWIETLENIOWY II
90	HEADL CNTRL AUTO ON-OFF TUNEL	91	HORN SINGLE NOTE
92	PRĘDKO-CIOMIERZ WYSKALOWANY W	93	O-WIETLENIE PRZEDZIAŁU BAGAŻÓW
94	TUNER RADIA CYFROWEGO DAB	95	CONTROL STEERING WHEEL RADIO
96	PILOT PARKOWANIA PRZOD+TYL	97	WYSWIETLACZ GRAFICZNY M-DZY ZE
98	OPEL ONSTAR	99	INDIC. SEAT BELT WARNING RR
100	INDICATOR ST BELT WARNING DRIV	101	OSTRZEZ O ZAPIECIU PASOW PASAZ
102	INDICATOR ENGINE OIL LIFE	103	CZUJNIK CIŚNIENIA W OPONACH
104	ODCZYT CIŚNIENIA DLA INDYW KOL	105	LOCK CONTROL STEER COLUMN MECH
106	ANTENA ZDYWERSYFIKOWANA	107	KAMERA PARKOWANIA Z TYŁU
108	6 GŁOSNIKÓW	109	RELINGI DACHOWE CHROMOWANE OZD
110	VEHICLE STATEMENT ECE ORG	111	PROVISION OPTIONS EUROPE
112	HAK HOLOWNICZY	113	V.A. ASM COCKPIT
114	V.A. ASM STEERING COLUMN	115	V.A. ASM ROOF TRIM
116	V.A. ASM FRONT HORIZONTAL SUSP	117	V.A. ASM FRONT VERTICAL SUSPEN

118	V.A. ASM REAR SUSPENSION	119	V.A. ASM TYRES & WHEELS
120	COMMU-EQIP.MOBILE INET CONNECT	121	KOD POMOCNICZY
122	VIN MODEL YEAR 2017	123	WIRING PROV CUSTOM WIRING BODY
124	WIRING PROV CUSTOM WIRING (IP)	125	WIRING PROV CUSTOM WIRING HDLP
126	KOD POM. DO ZDALNEGO STER. RAD	127	UKLAD KONTROLNY/KOMPUTER POKL.
128	PAKIET KOMFORTOW/PODLOKIETNIK	129	PAKIET "RIVIERA"/"AMBITION"
130	PAKIET "CLUB"	131	PAKIET "NJOY"/"COSMOPOLITAN"
132	PAKIET "ELEKTRYCZNY"/"DYNAMIC"	133	PAKIET "SUPER"

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.







### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

# Fotografii

ÎNCĂRCATE  
2022-07

---
































ÎNCĂRCATE  
**2022-07**

---

























ÎNCĂRCATE  
2022-08

---









ÎNCĂRCATE  
2022-08

---











### Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

### Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.