



BMW X5 X5 F15

Generat pe 02.06.2026

VIN: WBAKT010X00Y45949

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină, Electric

Anul: 2018

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 230 kW (308 cp / 313 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical®

Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte moderate care ar fi putut necesita unele reparații și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte BMW X5 X5 F15 vehicule care au **8 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 199 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 102.581 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

-  Taxi ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Transport ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Închiriere ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Poliție ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Demo ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  Vehicul pentru școala de șoferi ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  +1

Iată ce am verificat:

-  Este căutat în prezent ca fiind furat? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  A fost furat în trecut? ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

-  România
-  Italia
-  Slovenia
-  Cehia
-  Ungaria
-  Slovacia
-  Canada

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

BMW X5 xDrive40e



Capacitatea utilizabilă a bateriei noi

~7,5 kWh

Capacitate baterie încărcată complet

9 kWh

Autonomie

29 km

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Prezentare generală a autonomiei

 Condiții de vară 23°C

Autonomie în oraș
29 km

Autonomie pe autostradă
17 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

 Condiții de iarnă -10°C

Autonomie în oraș
22 km

Autonomie pe autostradă
14 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

 Încărcare completă (AC)
1,88 RON
la 0,25 RON/kWh


 Cost CA per 100 km
6,47 RON
la 0,25 RON/kWh

 Timp de încărcare CA
în 2 ore 30 min.
0–100%

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 102.581 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 163.253 km
 - 15 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

02.2018	7 km
10.2018	12.836 km
07.2019	26.103 km
01.2020	34.751 km
08.2020	40.146 km
03.2021	45.381 km
03.2023	70.360 km
04.2023	71.355 km

Înregistrările odometrului

05.2023	72.166 km
11.2024	85.000 km
02.2025	86.090 km
11.2025	87.607 km
02.2026	94.717 km
03.2026	97.679 km
05.2026	102.581 km

Obiceiuri de condus

02.2018 - 10.2018	Condus intensiv	1.590 km/lună
10.2018 - 11.2024	Condus normal	974 km/lună
11.2024 - 11.2025	Condus limitat	214 km/lună
11.2025 - 05.2026	Condus intensiv	2.455 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? **A trecut** Înregistrare găsită pe 02.2025 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 02.2027

A fost casat? **Nu s-a găsit nicio înregistrare**

Asigurată? **Asigurat** Înregistrare găsită pe 06.2026 **România** Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție
Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

04.2023

România



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

24.001 RON – 48.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 8% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Iluminat exterior

Elemente structurale ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

0 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale,

informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidente rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de pret, cum s-a modificat pretul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 152.574 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 142.659 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Cel mai mare preț 203.515 RON


Prețul mediu 142.659 RON



Cel mai mic preț **94.291 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **X5** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2018** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2019	265.465 RON	216.321 RON	340.431 RON
● 2020	238.672 RON	174.532 RON	328.253 RON
● 2021	217.856 RON	177.693 RON	282.361 RON
● 2022	227.600 RON	167.771 RON	323.793 RON
● 2023	212.334 RON	148.436 RON	291.432 RON
● 2024	174.146 RON	114.439 RON	248.680 RON
● 2025	156.690 RON	94.014 RON	236.279 RON
■ 11.2025 Preț de vânzare 152.574 RON			
● 2026	142.659 RON	94.291 RON	203.515 RON
● 2027	125.549 RON	82.983 RON	179.104 RON
● 2028	115.043 RON	76.039 RON	164.117 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2029	104.537 RON	69.094 RON	149.130 RON
● 2030	99.278 RON	65.616 RON	141.629 RON
● 2031	78.271 RON	51.733 RON	111.660 RON
● 2032	57.779 RON	38.190 RON	82.426 RON
● 2033	55.678 RON	36.798 RON	79.427 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -62% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2032, când vehiculul împlinește 14 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2031 sau a vârstei de 13 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model X5	 Descriere X5 xDrive40e
 Variantă X5 F15	 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2018
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 230 kW (308 cp / 313 PS)	 Tipul propulsiei Hibrid
 Cuplu 350 Nm	 Tip combustibil Benzină, Electric	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Albastru	 Nr. uși 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP	S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.
S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0248 Steering wheel heater ✦ Încălzește volanul pentru un plus de confort
S0255 Sports leather steering wheel ✦ Volan sport din piele inclus	S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat
S02H7 BMW LA wheel, V-spoke 450 ✦ Vehiculul este echipat cu jante BMW LA, cu spițe în formă de V, dimensiunea 450.	S02PA Locking wheel bolt ✦ Fixarea șuruburilor roților
S02VB Tyre pressure display ✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.	S02VM Adaptive suspension package Comfort ✦ Pachet de suspensie adaptivă care sporește confortul la volan

S0302 Alarm system

✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0320 Deleted, model lettering

✦ Textul model a fost șters

S0323 Soft-Close-Automatic doors

✦ Ușile cu închidere automată închide ușor, cu un efort minim.

S0358 Climate comfort windscreen

✦ Parbriz conceput pentru un confort climatic

S03AT Roof rails Aluminium satinated

✦ Barele de acoperiș din aluminiu pentru un aspect elegant

S0402 Panorama glass roof

✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0417 Roller sun visor, rear door

✦ Ușa din spate este prevăzută cu o parasolară cu rolă, care asigură umbră și intimitate.

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0456 Comfort seat with memory

✦ Scaun confort cu memorie

S0493 Storage compartment package

✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S0496 Seat heating, rear

✦ Scaune încălzite în spate

S04NB Autom. climate control with 4-zone ctrl

✦ Sistemul automat de climatizare cu control pe 4 zone permite reglarea individuală a temperaturii pentru diferite zone ale vehiculului.

S0319 Integrated universal remote control

✦ Telecomanda universală integrată vă permite să controlați diverse dispozitive de la bordul vehiculului.

S0322 Comfort access system

✦ Permite accesul facil la vehicul

S0346 Chrome Line exterior

✦ Exteriorul acestui vehicul prezintă detalii elegante cromate care îi sporesc aspectul estetic.

S03AG Reversing camera

✦ Cameră de marșarier

S03E1 Exterior-Design Pure Excellence

✦ Designul exterior „Pure Excellence” pune în valoare designul exterior al vehiculului.

S0413 Luggage compartment net

✦ Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours

✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04DD Fine-wood trim Finline Pur

✦ Finisaj elegant din lemn de calitate superioară, cu design Finline Pur

S04NE Blow-by heater

✦ Încălzitor de gaze de scurgere pentru îmbunătățirea eficienței motorului

S0502 Headlight cleaning system

- ✦ Dotat cu un sistem de curățare a farurilor pentru a asigura vizibilitatea în condiții de murdărie

S0548 Kilometre speedo

- ✦ Vitezometru montat

S0563 Light package

- ✦ Pachet de lumini

S05A1 LED fog lights

- ✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AG Lane Change Warning

- ✦ Sistem care avertizează șoferul cu privire la schimbarea benzii de circulație

S05AR Traffic jam assistant

- ✦ Funcția de asistență la blocajele de trafic

S05DA Passenger airbag deactivation

- ✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S05DP Park Assist

- ✦ Asistență la parcare

S0610 Head-up display

- ✦ Afișaj head-up pentru informații importante în câmpul vizual al șoferului

S06AC Intelligent Emergency Call

- ✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AG eDrive Services

- ✦ Include servicii legate de funcționarea sistemului de propulsie electric.

S06AM Real-Time Traffic Information

- ✦ Oferă informații în timp real despre trafic

S06NW Telephony with wireless charging

- ✦ Telefonie cu funcție de încărcare wireless

S0508 Park Distance Control (PDC)

- ✦ Sistemul de control al distanței la parcare (PDC) este disponibil pentru a vă ajuta la manevrele de parcare.

S0552 Adaptive LED headlight

- ✦ Dotat cu faruri adaptive cu LED pentru o vizibilitate îmbunătățită

S0575 Additional 12V power socket

- ✦ Priză suplimentară de 12V

S05AC High-beam assistant

- ✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AL Active Protection

- ✦ Este echipat cu sistemul Active Protection pentru o siguranță sporită

S05AT Driving Assistant Plus

- ✦ Asistent la conducere Plus

S05DL Surround View

- ✦ Vedere panoramică

S0609 Navigation system Professional

- ✦ Dotat cu sistemul de navigație Professional pentru asistență de navigație precisă și detaliată

S0676 HiFi speaker system

- ✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AE Teleservices

- ✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- ✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06AN Concierge Services

- ✦ Oferă asistență personalizată

S06WD WLAN Hotspot

- ✦ Hotspot WLAN pentru conectivitate în deplasare

S0775 Headlining anthracite

Cap de serie în culoarea antracit

S07RS Package Comfort

Pachet confort

S0801 German version

Vehicul fabricat pentru piața germană

S0877 Omission of non-combined operation

Omisiune privind funcționarea necombinată

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08TF Active pedestrian protection

Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S08V1 Information plate

Placă informativă cu detalii esențiale

S09AA Outer skin protection

Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA050 50 Ah AGM battery

Baterie AGM de 50 Ah

SLEDE Leather equipment

Tapiterie din piele

S07R7 Innovation package

Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S07XP Navigation package Connected Drive

Include un pachet de navigație pentru Connected Drive

S0851 Language version German

Setările de limbă sunt în germană

S0879 On-board literature, German

Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S08TH Road sign detection

Detectarea semnelor rutiere

S0925 Dummy-SALAPA

Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

S0A89 imperial-blau brillant metallic

Culoarea caroseriei este albastru imperial metalizat

SLCSW Leather "Dakota"/schwarz

Interiorul este prevăzut cu piele „Dakota” de culoare neagră, care conferă un aspect luxos.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2018 🇸🇪 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

03.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

04.2023  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

04.2023  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

10.2024  România

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2024  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 24.12.2024

Până la: 23.12.2025

02.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2025  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 21.11.2025

Până la: 20.11.2026



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Cere o evaluare din partea unui profesionist

Această mașină are un istoric de probleme - înregistrări de daune, rechemări de siguranță sau probleme potențiale dezvăluite de inspecții. Un mecanic poate verifica dacă totul a fost remediat corespunzător și dacă mașina este acum în stare bună.

☐

Cere să fie efectuată o inspecție completă care se axează pe sistemul de direcție, pe cel de suspensie și pe cel de frânare.

☐

Solicită o estimare în scris a costurilor tuturor reparațiilor care sunt necesare pentru a face mașina să fie aptă de circulație.

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **102.581 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul