



DS

VIN: VR1JCYHZRKY015484

Diesel

Generat pe 2024-07-24 14:29



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

i **Notă**

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **11 țări**:



+5

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Slovacia

 Danemarca

 Statele Unite ale Americii

 Lituania

 Italia

 Finlanda

 Slovenia

 Canada

 Suedia


 Cehia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 11 km
- 1 înregistrare a kilometrajului



2019

Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-02 **11 km**

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ Nu s-au găsit probleme

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Emisii

Câte emisii de CO₂ produc vehiculele din acest model/an?

i Notă

Emisii CO₂: A (100 g/km)

Emisii CO₂

Emisiile CO₂ ale
vehiculului tău

100 g/km Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 și peste

Emisii CO₂ g/km

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
DS



Capacitate cilindrică
1,5 l



Putere motor
96 kW (129 cp)



Tip combustibil
Diesel

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-02

 Franța



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**