

GARANTIEZERTIFIKAT

Version

Volvo

Ausführung/Fahrgestellnummer

XC90 626497

Modelljahr

2020

Amtl. Kennz.

SO-H 7978 E

Lieferdatum

2	0	2	0	0	7	2	9
J	J	J	J	M	M	D	D

Händler

Firmenname

AMC Krüll GmbH

Adresse

Ruhrstr. 100

Unterschrift

Stempel

AMC KRÜLL GmbH
Ruhrstraße 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95 - 0
Telefax (040) 645 95 - 255

Für Ihr Fahrzeug gelten die folgenden Intervalle:

☒ 30.000 km/12 Monate/Motorbetriebsstunden*

* Je nachdem, was zuerst eintritt

Besitzer 1

Hausar Grundbesitz

Adresse

Telefon

Besitzer 2

Adresse

Telefon

Andere Spezifikationen

Servicedokumentation

Bitte achten Sie darauf, dass Ihr Händler dieses Heft nach jedem Kundendienst abstempelt und unterschreibt.

Ihre Werkstatt informiert Sie über den Umfang des durchgeführten Volvo Originalservice.

Denken Sie daran, einen Wartungsdienst gemäß den Wartungsintervallen durchzuführen.

Service Nr. 1

Ausgeführt
km

17066

Datum

28.07.21

Auftrag Nr.

6 334420

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung

AMC-KRÜLL GmbH
Ruhstraße 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95-0
Telefax (040) 645 95-400

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

Bemerkung

VOLVO SERVICE
2.0

Service Nr. 2

Ausgeführt
km

33.198

Datum

10.08.22

Auftrag Nr.

6436219

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung

AMC-KRÜLL GmbH
Ruhstraße 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95-0
Telefax (040) 645 95-255

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

Bemerkung

Service Nr. 3

Ausgeführt

km

53549

Datum

19.09.2023

Auftrag Nr.

6556627

Art der Serviceleistung

Pflege **AMC-KRÜLL GmbH**
 Ruhrstraße 100
 22761 Hamburg
 Telefon (040) 645 95 - 0
 Telefax (040) 645 95 - 255

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

Bemerkung

Service Nr. 4

Ausgeführt

km

68929

Datum

16.09.2024

Auftrag Nr.

6668859

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung
AMC-KRÜLL GmbH
 Ruhrstraße 100
 22761 Hamburg
 Telefon (040) 645 95 - 0
 Telefax (040) 645 95 - 255

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

Bemerkung

	Ja	/	Nein
Öl-/Filterwechsel	☒		☐
Luftfilter ersetzt	☒		☒
Pollenfilter ersetzt	☒		☐
Zündkerzen ersetzt	☐		☒
Kraftstofffilter ersetzt	☐		☒
Bremsflüssigkeit ersetzt	☐		☒

Service Nr. 5

Ausgeführt

km

81929

Datum

10.06.2025

Auftrag Nr.

6748354

Art der Serviceleistung

Pflege und Wartung
AMC-KRÜLL GmbH
 Ruhrstraße 100
 22761 Hamburg
 Telefon (040) 645 95 - 0
 Telefax (040) 645 95 - 255

Zusätzlicher Öl- und Filterwechsel

	Ja	/	Nein
Öl-/Filterwechsel	☒		☐
Luftfilter ersetzt	☐		☒
Pollenfilter ersetzt	☐		☒
Zündkerzen ersetzt	☐		☒
Kraftstofffilter ersetzt	☐		☒
Bremsflüssigkeit ersetzt	☐		☒

Modell : XC90
(16-)

Jahr : 2020

VIN : YV1LFBMUDL1626497

Kennzeichen : SO-H 7978E

Angepasster Service**Nach maximal halbem Intervall seit letztem Service nutzbar. Nicht zweimal nacheinander verwenden.**

Servicedatum: 10.06.2025 Techniker: Sieve Gürlich

Kunde: Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG
Adresse: Coesterweg 25 59494 Soest
Telefonnr.: +49172 450 77 27
E-Mail: info@kbr-racing.comVIN: YV1LFBMUDL1626497
Modell: XC90 (16-)
Modelljahr: 2020
Zulassungsdatum: 29.07.2020Kennzeichen: SO-H 7978E
Motorbauart: B4204T34
Getriebebauart: TG-81SD
Laufleistung: 81929

Eintrag	Serviceaufgabe	OK	Korrigiert
Bei Ankunft des Fahrzeugs			
1	Steuerung Automatikgetriebe - Schalter Position Parken / Neutral (PNP)	✓	☐
2	Feststellbremse - prüfen und einstellen	✓	☐
3	Außenbeleuchtung - die Funktion prüfen	✓	☐
4	Hupe - das Signal prüfen	✓	☐
5	Waschanlage und Wischer für Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
6	Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
Das Fahrzeug aufbocken			
7	Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln	✓	☒
8	Felgen und Reifen: auf Beschädigungen prüfen, Profiltiefe der Reifen in mm prüfen VL <u> </u> , VR <u> </u> , HL <u> </u> , HR <u> </u>	✓	☐
9	Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	✓	☐
Das Fahrzeug absenken			
10	Blatt Scheibenwischer 2x auswechseln	✓	☒
11	Wischerblatt Heckscheibenwischer auswechseln	✓	☒
12	Füllstände - Motorraum - Füllstand bei Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Servolenköl, Waschflüssigkeit und Kühlmittel prüfen	✓	☒
13	Kühlmittel - Frost-/Korrosionsschutzklasse überprüfen und auf Gefrierpunkt unter -32 °C / -26 °F anpassen	✓	☒
14	Hygroskopische Kontrolle der Bremsflüssigkeit	✓	☒
15	SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	✓	☒

Der Inhalt der obigen Service-Prüfliste wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
 Der Serviceinhalt kann sich mit der Zeit ändern.
 Volvo Cars übernimmt keine Haftung bei der Nutzung überholter Informationen.
 Der neueste Serviceinhalt ist in VIDA zu finden.

AMC Krüll GmbH
Ruhrstr. 100

Firma	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Volvo AMC Krüll GmbH	Ruhrstr. 100	22761	Hamburg	Deutschland

Modell : XC90
(16-)

Jahr : 2020

VIN : YV1LF8MUDL1626497

Kennzeichen : SO-H 7978E

Zustimmung/Unterschrift

AMC-KRÜLL GmbH
Ruhrstraße 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95 - 0
Telefax (040) 645 95 - 255

Techniker

Diese Dienste wurden Ihnen durch Ihren Volvo-Partner bereitgestellt.

Firma	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Volvo AMC Krüll GmbH	Ruhrstr. 100	22761	Hamburg	Deutschland

Modell: XC90
(16-)

Jahr: 2020

VIN: YV1LFBMUDL1626497

Kennzeichen: SO-H 7978E

Standardservice

60 000 km - 90 000 km (36 000 Meilen - 54 000 Meilen)

Servicedatum: 16.09.2024 Techniker: Goran Logaric

Kunde: Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG
 Adresse: Coesterweg 25 59494 Soest
 Telefonnr.: +49172 450 77 27
 E-Mail: info@kbr-racing.com

VIN: YV1LFBMUDL1626497
 Modell: XC90 (16-)
 Modelljahr: 2020
 Zulassungsdatum: 29.07.2020

Kennzeichen: SO-H 7978E
 Motorbauart: B4204T34
 Getriebebauart: TG-81SD
 Laufleistung: 68929

Eintrag	Serviceaufgabe	OK	Korrigiert
Bei Ankunft des Fahrzeugs			
1	Steuerung Automatikgetriebe - Schalter Position Parken / Neutral (PNP)	✓	
2	Feststellbremse - prüfen und einstellen	✓	
3	Außenbeleuchtung - die Funktion prüfen	✓	
4	Hupe - das Signal prüfen	✓	
5	Scheinwerfer/Nebelleuchte - Scheinwerfer prüfen und einstellen	✓	
6	Waschanlage und Wischer für Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	
7	Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	
8	Luftfilter Fahrzeuginnenraum auswechseln	✓	
Das Fahrzeug aufbocken			
9	Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln	✓	
10	Antriebsstrang - auf Undichtigkeiten überprüfen	✓	
11	Felgen und Reifen: auf Beschädigungen prüfen, Profiltiefe der Reifen in mm prüfen VL <u>6</u> , VR <u>6</u> , HL <u>6</u> , HR <u>6</u>	✓	
12	Reifen ohne Reserverad: Luftdruck prüfen und anpassen VL <u>2.8</u> , VR <u>2.8</u> , HL <u>2.8</u> , HR <u>2.8</u>	✓	
13	Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	✓	
Das Fahrzeug absenken			
14	Wischerblatt Heckscheibenwischer auswechseln	✓	
15	Blatt Scheibenwischer 2x auswechseln	✓	
16	Füllstände - Motorraum - Füllstand bei Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Servolenköl, Waschflüssigkeit und Kühlmittel prüfen	✓	
17	Kühlmittel - Frost-/Korrosionsschutzklasse überprüfen und auf Gefrierpunkt unter -32 °C / -26 °F anpassen	✓	
18	Hygroskopische Kontrolle der Bremsflüssigkeit	✓	
19	Rückstellung/Kalibrierung Reifendrucküberwachungssystem initiieren	✓	
20	SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	✓	

Firma

Adresse

Postleitzahl

Stadt

Land

Volvo AB, Last Center

Ruhstr. 100

22161

Hamburg

Deutschland

16.09.2024, 10:01

Eigentum der Volvo Car Corporation

Seite 1/1

Modell : XC90
(16-)

Jahr : 2020

VIN : YV1LFBMUDL1626497


Kennzeichen : SO-H 7978E

Der Inhalt der obigen Service-Prüfliste wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Der Serviceinhalt kann sich mit der Zeit ändern.
Volvo Cars übernimmt keine Haftung bei der Nutzung überholter Informationen.
Der neueste Serviceinhalt ist in VIDA zu finden.

AMC Krüll GmbH
Ruhrstr. 100

Zustimmung/Unterschrift

Techniker


AMC Krüll GmbH
Ruhrstr. 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95-0
Telefax (040) 645 95-255

Diese Dienste wurden Ihnen durch Ihren Volvo-Partner bereitgestellt.

Firma	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Volvo AMC Krüll GmbH	Ruhrstr. 100	22761	Hamburg	Deutschland

Standardservice

30 000 km - 60 000 km (18 000 Meilen - 36 000 Meilen)

Servicedatum: 19.09.2023 Techniker: Goran Logaric

Kunde: Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG
 Adresse: Coesterweg 25 59494 Soest
 Telefonnr.: +49172 450 77 27
 E-Mail: info@kbr-racing.com

VIN: YV1LFBMUDL1626497
 Modell: XC90 (16-)
 Modelljahr: 2020
 Zulassungsdatum: 29.07.2020

Kennzeichen: SO-H 7978E
 Motorbauart: B4204T34
 Getriebebauart: TG-81SD
 Laufleistung: 53579

Eintrag	Serviceaufgabe	OK	Korrigiert
Bei Ankunft des Fahrzeugs			
1	Steuerung Automatikgetriebe - Schalter Position Parken / Neutral (PNP)	✓	☐
2	Feststellbremse - prüfen und einstellen	✓	☐
3	Außenbeleuchtung - die Funktion prüfen	✓	☐
4	Hupe - das Signal prüfen	✓	☐
5	Scheinwerfer/Nebelleuchte - Scheinwerfer prüfen und einstellen	✓	☐
6	Waschanlage und Wischer für Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
7	Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
8	Fahrzeug mit Kamera für Kollisionswarnung - die Innenseite der Windschutzscheibe vor der Linse der Kamera reinigen	✓	☐
9	Luftfilter Fahrzeuginnenraum auswechseln	✓	☒
Das Fahrzeug aufbocken			
10	Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln	✓	☒
11	Antriebsstrang - auf Undichtigkeiten überprüfen	✓	☐
12	Felgen und Reifen: auf Beschädigungen prüfen, Profiltiefe der Reifen in mm prüfen VL <u>4.0</u> , VR <u>4.0</u> , HL <u>4.5</u> , HR <u>4.5</u>	✓	☐ Felgen V&H recht, und HL beschädigt
13	Reifen ohne Reserverad: Luftdruck prüfen und anpassen VL <u>2.7</u> , VR <u>2.7</u> , HL <u>2.7</u> , HR <u>2.7</u>	✓	☐
14	Antriebswellen - das Spiel prüfen - die Gummimanschetten prüfen	✓	☐
15	Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	✓	☐
16	Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, Kraftstofffilter - auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	✓	☐
17	Vorderradaufhängung, Lenksystem - auf Verschleiß überprüfen	✓	☐
18	Hinterradaufhängung - auf Verschleiß überprüfen	✓	☐
Das Fahrzeug absenken			
19	Luftfilter Motor auswechseln	✓	☒
20	Zündkerzen ersetzen	✓	☒

Firma	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG	Coesterweg 25	59494 Soest	Hamburg	Deutschland

21	Füllstände - Motorraum - Füllstand bei Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Servolenköl, Waschflüssigkeit und Kühlmittel prüfen	✓	☐
22	Kühlmittel - Frost-/Korrosionsschutzklasse überprüfen und auf Gefrierpunkt unter -32 °C / -26 °F anpassen	✓	☐
23	Hygroskopische Kontrolle der Bremsflüssigkeit	✓	☐
24	Rückstellung/Kalibrierung Reifendrucküberwachungssystem initiieren	✓	☐
25	SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	✓	☐

Der Inhalt der obigen Service-Prüfliste wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
 Der Serviceinhalt kann sich mit der Zeit ändern.
 Volvo Cars übernimmt keine Haftung bei der Nutzung überholter Informationen.
 Der neueste Serviceinhalt ist in VIDA zu finden.

AMC Krüll GmbH
 Ruhrstr. 100

Zustimmung/Unterschrift

Techniker

1080 

Diese Dienste wurden Ihnen durch Ihren Volvo-Partner bereitgestellt.

Firma	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
AMC Krüll GmbH	Ruhrstr. 100	22761	Hamburg	Deutschland

Standardservice

30 000 km - 60 000 km (18 000 Meilen - 36 000 Meilen)

Servicedatum: 10.08.2022 Techniker: Christian Teuner

Kunde: Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG
 Adresse: Coesterweg 25
 Telefonnr.: +49172 450 77 27
 E-Mail: info@kbr-racing.com

VIN: YV1LFBMUDL1626497
 Modell: XC90 (16-)
 Modelljahr: 2020
 Zulassungsdatum: 29.07.2020

Kennzeichen: SO-H 7978E
 Motorbauart: B4204T34
 Getriebebauart: TG-81SD
 Laufleistung: 33198

Eintrag	Serviceaufgabe	OK	Korrigiert
Bei Ankunft des Fahrzeugs			
1	Steuerung Automatikgetriebe - Schalter Position Parken / Neutral (PNP)	✓	☐
2	Feststellbremse - prüfen und einstellen	✓	☐
3	Außenbeleuchtung - die Funktion prüfen	✓	☐
4	Hupe - das Signal prüfen	✓	☐
5	Scheinwerfer/Nebelleuchte - Scheinwerfer prüfen und einstellen	✓	☐
6	Waschanlage und Wischer für Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
7	Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
8	Fahrzeug mit Kamera für Kollisionswarnung - die Innenseite der Windschutzscheibe vor der Linse der Kamera reinigen	✓	☐
9	Luftfilter Fahrzeuginnenraum auswechseln	✓	☐
Das Fahrzeug aufbocken			
10	Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln	✓	☐
11	Antriebsstrang - auf Undichtigkeiten überprüfen	✓	☐
12	Felgen und Reifen: auf Beschädigungen prüfen, Profiltiefe der Reifen in mm prüfen VL <u>5</u> , VR <u>5</u> , HL <u>5</u> , HR <u>5</u>	✓	☐
13	Reifen ohne Reserverad: Luftdruck prüfen und anpassen VL <u>2,7</u> , VR <u>2,7</u> , HL <u>2,7</u> , HR <u>2,7</u>	✓	☐
14	Antriebswellen - das Spiel prüfen - die Gummimanschetten prüfen	✓	☐
15	Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	✓	☐
16	Bremsleitungen, Kraftstoffleitungen, Kraftstofffilter - auf Undichtigkeiten und Beschädigungen prüfen	✓	☐
17	Vorderradaufhängung, Lenksystem - auf Verschleiß überprüfen	✓	☐
18	Hinterradaufhängung - auf Verschleiß überprüfen	✓	☐
Das Fahrzeug absenken			
19	Luftfilter Motor auswechseln	×	☐
20	Zündkerzen ersetzen	×	☐

Name	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG	Coesterweg 25	22761	Hamburg	Deutschland

21	Füllstände - Motorraum - Füllstand bei Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Servolenköl, Waschflüssigkeit und Kühlmittel prüfen	✓	☐
22	Kühlmittel - Frost-/Korrosionsschutzklasse überprüfen und auf Gefrierpunkt unter -32 °C / -26 °F anpassen	✓	☐
23	Hygroskopische Kontrolle der Bremsflüssigkeit	✓	☐
24	Rückstellung/Kalibrierung Reifendrucküberwachungssystem initiieren	✓	☐
25	SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	✓	☐

Der Inhalt der obigen Service-Prüfliste wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
 Der Serviceinhalt kann sich mit der Zeit ändern.
 Volvo Cars übernimmt keine Haftung bei der Nutzung überholter Informationen.
 Der neueste Serviceinhalt ist in VIDA zu finden.

AMC Krüll GmbH
 Ruhrstr. 100

Zustimmung/Unterschrift

AMC-KRÜLL GmbH
 Ruhrstraße 100
 22761 Hamburg
 Telefon (040) 645 95 - 0
 Telefax (040) 645 95 - 255

Techniker

Diese Dienste wurden Ihnen durch Ihren Volvo-Partner bereitgestellt.

Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
AMC-KRÜLL GmbH Ruhrstraße 100	22761	Hamburg	Deutschland

Standardservice

0 - 30 000 km (0 - 18 000 Meilen)

Servicedatum: 28.07.2021 Techniker: Kia Ehtesabi

Kunde: Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG
 Adresse: Coesterweg 25
 Telefonnr.: +49172 450 77 27
 E-Mail: info@kbr-racing.com

VIN: YV1LFBMUDL1626497
 Modell: XC90 (16-)
 Modelljahr: 2020
 Zulassungsdatum: 29.07.2020

Kennzeichen: SO-H 7978E
 Motorbauart: B4204T34
 Getriebebauart: TG-81SD
 Laufleistung: 17066

Eintrag	Serviceaufgabe	OK	Korrigiert
Bei Ankunft des Fahrzeugs			
1	Steuerung Automatikgetriebe - Schalter Position Parken / Neutral (PNP)	✓	☐
2	Feststellbremse - prüfen und einstellen	✓	☐
3	Außenbeleuchtung - die Funktion prüfen	✓	☐
4	Hupe - das Signal prüfen	✓	☐
5	Scheinwerfer/Nebelleuchte - Scheinwerfer prüfen und einstellen	✓	☐
6	Waschanlage und Wischer für Windschutzscheiben und Scheinwerfer - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
7	Sicherheitsgurte - die Funktion und auf Verschleißerscheinungen prüfen	✓	☐
8	Luftfilter Fahrzeuginnenraum auswechseln	✓	☐
9	Service 2.0, Software Steuergeräte, Herunterladen	✓	☐
Das Fahrzeug aufbocken			
10	Motoröl, Ölfilter - Öl und Ölfilter wechseln	✓	☐
11	Antriebsstrang - auf Undichtigkeiten überprüfen	✓	☐
12	Felgen und Reifen: auf Beschädigungen prüfen, Profiltiefe der Reifen in mm prüfen VL <u>6</u> , VR <u>6</u> , HL <u>6</u> , HR <u>6</u>	✓	☐
13	Reifen ohne Reserverad: Luftdruck prüfen und anpassen VL <u>2.9</u> , VR <u>2.9</u> , HL <u>2.9</u> , HR <u>2.9</u>	✓	☐
14	Bremsbeläge, Bremsscheiben - prüfen	✓	☐
Das Fahrzeug absenken			
15	Wischerblatt Heckscheibenwischer auswechseln	✓	☐
16	Blatt Scheibenwischer 2x auswechseln	✓	☐
17	Füllstände - Motorraum - Füllstand bei Bremsflüssigkeit, Kupplungsflüssigkeit, Servolenköl, Waschflüssigkeit und Kühlmittel prüfen	✓	☐
18	Kühlmittel - Frost-/Korrosionsschutzklasse überprüfen und auf Gefrierpunkt unter -32 °C / -26 °F anpassen	✓	☐
19	Rückstellung/Kalibrierung Reifendrucküberwachungssystem initiieren	✓	☐
20	SRI - den Wartungsanzeiger (SRI) auf Null stellen	✓	☐

Name	Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Howar Grundbesitz GmbH & Co. KG	Coesterweg 25	22761	Hamburg	Deutschland

Der Inhalt der obigen Service-Prüfliste wurde mit großer Sorgfalt zusammengestellt.
Der Serviceinhalt kann sich mit der Zeit ändern.
Volvo Cars übernimmt keine Haftung bei der Nutzung überholter Informationen.
Der neueste Serviceinhalt ist in VIDA zu finden.

AMC Krüll GmbH
Ruhrstr. 100

Zustimmung/Unterschrift

AMC-KRÜLL GmbH
Ruhrstraße 100
22761 Hamburg
Telefon (040) 645 95-0
Telefax (040) 645 95-400

Techniker

Diese Dienste wurden Ihnen durch Ihren Volvo-Partner bereitgestellt.

Adresse	Postleitzahl	Stadt	Land
Ruhrstr. 100	22761	Hamburg	Deutschland

TÜV NORD Mobilität GmbH & Co. KG

Überwachungsorganisation
Hinsch Ingenieurbüro GmbH
Auf dem Königslande 22, 22041 Hamburg
Tel.: 040- 55566309-0

(9) Prüfort: AMC Krüll GmbH
Volvo-Kundenfahrzeuge
Ruhrstr. 100
22761 Hamburg

Halter: Fa. HOWAR Grundbesitz GmbH
Coesterweg 25
59494 Soest

Bericht Nr.
Prüfziffer iKFZ

(1) Fz-Ident.-Nr.

(2) Amtl. Kennz.

(3) Ort, Datum

(4) km-Stand

(5) Fz-Art

(7) Ergebnis

(8) Nächste HU

HU-Plakette

Fz-Hersteller

Fz-Typ

Erstzulassung

zGM / zAL [kg]

Letzte HU

Auftrags-Nr./Intern

Ende der HU

: D-10596334839001

: qvSDiFgN

: YV1LFBMUDL1626497

: D SO-H7978E

: Hamburg, 10.06.2025

: 81929

: Geländefz. Pers.bef.

: Mehrzweckfahrzeug

M1G

AF

: Ohne erkennbare Mängel

: Juni 2027

: ja

: VOLVO (S)

9101

: L

BMH00038

: 27.07.2020

: 2980

: 09.2023

: 6748354

: 10.06.2025, 14:04 Uhr


Hauptuntersuchung gemäß § 29 StVZO mit einer - durch eine Werkstatt - beigesteuerten Abgasuntersuchung
Kontrollnummer HH-1-01-6839-63 durchgeführt am 10.06.2025

Prüfbescheinigung nach Richtlinie 2014/45/EU - Roadworthiness certificate according to Directive 2014/45/EU

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,
an Ihrem Fahrzeug wurden zum Prüfzeitpunkt keine Mängel festgestellt.

(9) Ihr TÜV-Sachverständiger: B.Eng. Ömer Faruk Yilmaz

Messwerte:

Verzögerungsmessung	Betriebsbremsanlage	Feststellbremsanlage
Abbremsung Z bezogen auf Prüfgewicht	79,3 %	47,6 %
Mittlere Vollverzögerung	7,9 m/s ²	4,8 m/s ²
Maximale Verzögerung	8,3 m/s ²	5 m/s ²
Geschwindigkeit vor Bremsung	16 km/h	10 km/h
Abbremsung bezogen auf Gesamtgewicht	79 %	48 %
Diagramm		

Prüfgewicht (kg): 2980

Berechnung (EUR):

Untersuchungsentgelt Netto:	86,47
Vergütung für Vorführung/Gerätenutzung (Werkstattkosten):	16,72
MwSt 19%:	19,61
Gesamtbetrag Brutto:	122,80

Obiger Betrag enthält das Entgelt für die Bereitstellung von Prüfvorgaben gemäß StVZO in Höhe von 1,00 EUR zzgl. USt.

----- Dieser Beleg kann im Sinne des Par. 14 UStG zum Vorsteuerabzug verwendet werden -----

TNM 01 03/25 2.500.000

Blatt 1 von 1

Versionen Mobile TÜV 2 4.25.6.0 FSD HU: 4.28.1 Mangelbaum 2.0.20

TÜV NORD Mobilität
GmbH & Co. KG

Am TÜV 1
30519 Hannover
T 0511 998-62526
F 0511 998-61747

info@tuev-nord.de
tuev-nord.de

Amtsgericht Hannover HRA 27006

USt.-IdNr.: DE 813818604
Steuernr.: 25/207/00992

Vorsitzender des Aufsichtsrates
Dr. rer. nat. Dirk Stenkamp

TÜV NORD Mobilität
Verwaltungsgesellschaft mbH,
Hannover

Amtsgericht Hannover: HRB 61319

Geschäftsführer:
Hartmut Abeln (Vorsitzender)
Thorsten Walingier

Deutsche Postbank AG, Hannover

BIC (SWIFT-Code): PBNKDEFFXXX

IBAN-Code: DE 63 2501 0030 0608 9023 01

DAKKS
Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-45 11109-01-00

TÜVNORDGROUP

Nachweis über die Durchführung der AU nach Anlage VIII StVZO



Datum 10.06.2025 13:54:26

BIV am Standort, AMC Krüll GmbH

Ruhrstr. 100, 22761 Hamburg

Tel: 040/645950

Messprogramm:	G-Kat mit OBD (Leitfaden 6)	Kraftstoffart:	Benzin
Fahrzeug:	Volvo XC90 T8 2.0i 16V GDI Plug-In Hybrid AWDL	Emissionsklasse:	
Amtliches Kennzeichen:	SO-H 7978E	Schlüsselnummer zu 1 / Feld 14.1:	36DG
Fahrzeug-Ident-Nr.:	YV1LFBMUDL1626497	Schlüsselnummer zu 2 / Feld 2.1:	9101
		Schlüsselnummer zu 3 / Feld 2.2:	BMH
Kilometerstand:	81929	Erstzulassung:	27.07.2020

Messergebnis	Einheit	Min.	Max.	Gemessen	Ergebnis
Funktionsprüfung OBD					
Prüfbereitschaft					i.O.
unterstützte Tests				011101100001	
durchgeführte Tests				000000000000	
Fehlerspeicher					i.O.
Kontrollleuchte Motordiagnose					
Sichtprüfung MIL				#	i.O.
Ansteuerung				#	i.O.
Status					i.O.
Konditionierung					
Motortemperatur	°C	60		88.0	i.O.
Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	800	900	851	i.O.
Erhöhte Leerlaufdrehzahl					
Drehzahl	1/min	2500	3000	2602	i.O.
CO	%vol	0.00	0.10	0.011	i.O.
Lambda		0.970	1.030	0.999	i.O.

Ergebnis

Funktionsprüfung OBD **bestanden**

Funktionsprüfung **bestanden**

Abgas **bestanden**

Gesamtergebnis bilden **bestanden**

Info (#) Handeingabe

Hinweis **Dieser Nachweis ist bis spätestens Ende des nächsten Kalendermonats bei der Hauptuntersuchung vorzulegen, ansonsten verliert er seine Gültigkeit.**

Mängel

Mängel der HU-Richtlinie (Mängel nach Nr. 4.4 der AU-Richtlinie), die behoben wurden: Nein # i.O.

Erkannte, aber nicht behobene Mängel nach Nr. 5.3 der AU-Richtlinie: # i.O.

Gerät	Version
AU-Programm Hella Gutmann mega compaa HG4	06.00.005 , [SN: 14068] , CRC: 0xC1D35247
Solldaten	Q1/2025
AU-Messgerät Hella Gutmann mega compaa HG4 (4 Gas)	01.20.184 , [SN: 14068]
OBD-Auslesegerät Hella Gutmann HG4-VCI	01.06.077 , [SN: 61906]

Kontroll-Nr.: HH-1-01-6839-63

Prüfer Lars Eckert

verantwortliche Person Thomas Engelbrecht

Unterschrift

Nachweis-Siegel mit Prägenummer

