

Historique d'entretien PEUGEOT 3008 2.0 BLUEHDI S/S EAT8 GT



Vin. VF3MJEHZRLS218061

Plaque FT734BM

Description	Acteur	Date	Type	Kilométrage	Coût
Révision intermédiaire et/ou annuelle	VILLEPINTE AUTOS SE	8/30/2021	REPAIR	30206	207,59 €
Révision générale	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	285,82 €
Filtre à air (Ex Bougies/Condens. 0705)	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	43,76 €
Filtre à carburant (Ess ou GO)	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	75,69 €
Plaquettes avant	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	180,36 €
Disques avant	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	417,42 €
Filtre à huile	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	0,00 €
Filtre à pollen (Ex Condit.air 0705)	VILLEPINTE AUTOS SE	5/19/2022	REPAIR	60820	71,38 €
Révision intermédiaire et/ou annuelle	VILLEPINTE AUTOS SE	1/19/2023	REPAIR	92213	226,95 €
Ampoules divers	VILLEPINTE AUTOS SE	1/19/2023	REPAIR	92213	2,93 €
Révision générale	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	220,00 €
Filtre à air (Ex Bougies/Condens. 0705)	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	36,67 €
Filtre à carburant (Ess ou GO)	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	65,00 €
Courroie accessoires	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	328,34 €
Filtre à pollen (Ex Condit.air 0705)	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	60,00 €
Divers entretien/réparation	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	6,67 €
Liquide de refroidissement	VILLEPINTE AUTOS SE	9/14/2023	REPAIR	122098	3,34 €