

BMW X6 X6 G06

WBAGT810209H87631

2021 Diesel Automată SUV Maro

Generat pe 07.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul
Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **BMW X6 X6 G06** de 5 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Emisii

Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂:
184 g/km.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat:
233.675 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Cehia Slovenia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 233.675 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 115.023 km
- 14 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Acest vehicul are disponibile 14 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult peste media vehiculelor de aceeași vârstă. Se poate să aibă un grad mai ridicat de uzură. Este o idee bună să vezi dacă există semne de uzură sau să întrebi vânzătorul cum a fost folosită mașina.



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 3.000 km/lună 10% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 3.000 km/lună 90% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrelui

09.2021	10 km
02.2022	8.169 km
05.2022	22.859 km
10.2022	55.993 km
01.2023	67.856 km
06.2023	90.259 km
10.2023	121.699 km
03.2024	141.532 km

Înregistrările odometrelui

08.2024	167.125 km
09.2024	176.868 km
03.2025	196.335 km
05.2025	207.630 km
07.2025	215.151 km
01.2026	233.675 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 276.997 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

09.2021 - 02.2022 Condus normal 1.600 km/lună

02.2022 - 01.2026 Condus intensiv 4.732 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026

România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 01.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

A trecut

03.2025

România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 03.2027



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.



Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

Cel mai mare preț

365.226 RON

Prețul mediu

305.298 RON

Cel mai mic preț

247.195 RON

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: X6

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2021

Piață: România



Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -73% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 7 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 6 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificatiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	X6	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
G06	X6 G06	2021
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1g	ECE	X6 xDrive30d
Omologare de tip		
e1*2007/46*2020*05		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
210 kW (282 cp / 286 PS)	6	8
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
184 g/km	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap	B57P
Descriere motor		
30d		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Maro
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.935 mm
Lățime	Ampatament	Greutate proprie
2.004 mm	2.975 mm	2.940 kg
Masă maximă autorizată		
5.640 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

S01CB

CO2 equipment

Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01MA

M sports exhaust system

Sistem de evacuare îmbunătățit pentru seria M

S0230

Extra package, EU-speciifc

Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02PA

Locking wheel bolt

Fixarea șuruburilor roților

S02VF

Adaptive M chassis

Șasiu M adaptiv

S0302

Alarm system

Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322

Comfort access

Acces confortabil

S03DZ

Omission of additional lettering, outer

Fără inscripții suplimentare pe exterior, pentru un aspect mai curat

S0420

Sun protection glazing

Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S0428

Warning triangle and first aid kit

Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S04KK

Inter.trim finishers aluminium tetragon

Elementele decorative interioare cu finisaj din aluminiu în formă de pătrat

S04T8

Extended mirror package

Pachetul de oglinzi extins include funcții suplimentare pentru oglinzi, care asigură o vizibilitate mai bună și un plus de confort.

S0548

Kilometre speedo

Vitezometru montat

S05AC

High-beam assistant

Ajută la comutarea farurilor de drum

S01CE

Recuperation system

Sistem de recuperare

S01XN

21" LA wheel Y-spoke 741M emerg.op.

Jante LA de 21 de inci cu design cu spițe în formă de Y, model 741M, pentru intervenții de urgență

S0258

Tyres with runflat properties

Echipate cu anvelope Runflat

S02VB

Tyre pressure display

Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S0300

alpinweiss 3

Culoarea vehiculului este alpinweiss 3

S0320

Deleted, model lettering

Textul model a fost șters

S0337

M Sports package

Pachetul sportiv M

S03M2

M Sport brake, red high-gloss

Sistemul de frânare M Sport în roșu lucios este un sistem de frânare de înaltă performanță, cu un aspect distinctiv.

S0423

Floor mats velours

Covorașe din velur furnizate

S0494

Seat heating driver/passenger

Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04MA

M multifunction seat

Scaunul multifuncțional M este un scaun versatil, dotat cu numeroase opțiuni de reglare pentru un confort sport.

S04UR

Ambient interior light

Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S05A1

LED fog lights

Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AQ

Active Guard Plus

Sistem de siguranță îmbunătățit denumit Active Guard Plus

S05DM Parking assistance system ❖❖ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare	S0654 DAB tuner ❖❖ Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite
S0688 Harman/Kardon surround sound system ❖❖ Sistem audio surround Harman/Kardon	S06AE Teleservices ❖❖ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.
S06AF Statutory emergency call ❖❖ Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență	S06AK Connected Drive Services ❖❖ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale
S06C3 Connected Package Professional ❖❖ Funcții de conectivitate îmbunătățite, bazate pe tehnologie avansată	S06U3 BMW Live operating area Professional ❖❖ Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive
S0710 M leather steering wheel ❖❖ Volan din piele M	S0715 M Aerodynamics package ❖❖ Pachetul aerodinamic M
S0760 High gloss shadow line ❖❖ Linie de umbră cu luciu intens	S0775 Headlining anthracite ❖❖ Cap de serie în culoarea antracit
S0851 Language version German ❖❖ Setările de limbă sunt în germană	S0879 On-board literature, German ❖❖ Se livrează cu documentație în limba germană
S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km ❖❖ Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km	S08R9 Refrigerant R1234yf ❖❖ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.
S08TF Active pedestrian protection ❖❖ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.	S0925 Dummy-SALAPA ❖❖ Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul
S09QY DRIVER ASSISTANCE PREPARATION II ❖❖ Pregătirea pentru funcțiile avansate de asistență la conducere	S09WL WLTP grouping ❖❖ Gruparea pe baza standardelor WLTP
SA090 90 Ah AGM battery ❖❖ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.	SDEBP PCU48GEN1 RSU ❖❖ PCU48GEN1 RSU
SFRFK RKF HO flash ❖❖ Semnal luminos al farurilor RKF	SMCRI Leather Vernasca cognac ❖❖ Bucurați-vă de nota de lux conferită de pielea Vernasca în nuanța de coniac din interiorul mașinii.

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 07.2021 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 02.2022 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 03.2025 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

● 07.2025 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 09.07.2025

Până la: 08.07.2026

● 07.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 09.07.2026

Până la: 08.01.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.
- ☐ **Verifică dacă există uzură provocată de un kilometraj ridicat**
Un kilometraj peste medie înseamnă un grad mai ridicat de uzură al pieselor critice. Asigură-te că mașina a fost întreținută în mod corespunzător.

☐ Vezi dacă bușele suspensiei sau amortizoarele sunt uzate excesiv sau dacă au scurgeri.

☐ Verifică dacă lucrările majore de întreținere precum schimbarea curelei de distribuție sau schimburile de lichide/ulei au fost efectuate la timp.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul