



Dacia Duster

Generat pe 17.08.2026

VIN: VF1HJD40760478456

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2018

Tip transmisie: Manuală

Capacitate cilindrică: 1,5 l

Putere motor: 80 kW (107 cp / 109 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Dacia Duster de 8 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 120.625 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

**Nu s-au găsit probleme**

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere



Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Cehia Slovenia Ungaria Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 120.625 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 158.746 km
- 11 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

04.2018	11 km
10.2018	11.363 km
03.2019	20.210 km
11.2019	36.424 km
01.2020	40.349 km
02.2020	41.568 km

Înregistrările odometrului

02.2021	59.837 km
01.2023	85.974 km
08.2023	89.615 km
05.2024	98.649 km
06.2026	120.625 km

Obiceiuri de condus

04.2018 - 10.2018	Condus intensiv	2.053 km/lună
10.2018 - 01.2023	Condus normal	1.441 km/lună
01.2023 - 08.2023	Condus limitat	515 km/lună
08.2023 - 06.2026	Condus normal	899 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 57.849 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Cel mai mare preț 75.382 RON

Prețul mediu 57.849 RON



Cel mai mic preț **40.010 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Dacia**


Model: **Duster**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Manuală**

Anul: **2018**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2019	74.569 RON	63.657 RON	79.280 RON
2020	71.740 RON	54.220 RON	79.489 RON
2021	68.156 RON	53.298 RON	82.518 RON
2022	75.680 RON	56.419 RON	92.051 RON
2023	71.718 RON	57.414 RON	86.121 RON
2024	62.195 RON	44.775 RON	79.610 RON
2025	59.642 RON	42.232 RON	76.599 RON
2026	57.849 RON	40.010 RON	75.382 RON
2027	46.660 RON	32.274 RON	60.800 RON
2028	41.936 RON	29.003 RON	54.645 RON
2029	40.369 RON	27.923 RON	52.605 RON
2030	38.010 RON	26.287 RON	49.528 RON
2031	34.078 RON	23.571 RON	44.406 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2032	31.451 RON	21.752 RON	40.982 RON
● 2033	31.194 RON	21.574 RON	40.647 RON

Informații despre prețul de piață

 **Previziuni asupra tendințelor prețului**
Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -48% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

 **Timpul necesar vânzării**
Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**
Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Dacia	Duster	Diesel
Generație	An de fabricație	Etichetă producător
2.Generation	2018	Duster



Performanță și eficiență

Cutie de viteze Manuală	Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	Capacitate cilindrică 1,5 l
Putere motor 80 kW (107 cp / 109 PS)	Nr. cilindri 4	Nr. viteze 6
Standard de emisii Euro 6d		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie SUV	Nr. locuri 5	Nr. uși 5
Lungime 4.341 mm	Lățime 1.804 mm	Înălțime 1.621 mm
Ampatament 2.676 mm		

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ACTIVE RADIATORS SHUTTERS WITHOUT CONTROLLED FLAP (SSVOLP) Vehiculul nu are clapete controlate pentru radiatoarele active.	AIRBAG CANCEL DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE) Dezactivarea airbag-ului pasagerului
ANTENNA TYPE CONTEXT CRITERIOM (SANA07) Tipul de antenă utilizat	BATTERY INDEX TRACTION WITHOUT BATTERY SUFFIX (SANIBA) Mașina nu este echipată cu un acumulator (Saniba) pentru tracțiune
BATTERY LEVEL TRACTION WITHOUT BATTERY LEVEL (SSNBT) Nu include funcția de tracțiune în funcție de nivelul bateriei	BATTERY POWER TRACTION WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA) Vehiculul nu are baterie de susținere a energiei
BATTERY TYPE TRACTION WITHOUT BATTERY (SANBAT) Nu este inclusă bateria pentru tracțiune	BLIND SPOT DETECTION WITH DECTOR BLIND SPOT (DANGMO) Cu sistem de detectare a unghiului mort
BODY REINFORCEMENT WITH PROTECTION IMPACT 03 (CHC03) Include protecție împotriva impactului pentru siguranță sporită (CHC03)	BUMPER PROTECTION BUMPER PROTEC FRONT REAR (PROCBO) Vehiculul este echipat cu protecție pentru bara de protecție față și spate (PROCBO).

CERTIFICATION EVOLUTION **COMPLEMENTARY OBJECT (NOH12)**

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL EVENT **COMPLEMENTARY OBJECT (SANF80)**

✦ Eveniment comercial complementar

COMMERCIAL EVENT 2A **CRITERIA COMPLEMENTARY (SANF76)**

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT **BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)**

✦ Versiunea comercială de bază

DAYTIME RUNNING LIGHTS **DAYTIME RUNNING LIGHTS 1 (FDIU1)**

✦ Lumini de funcționare pe timp de zi 1

DOCUMENTATION PHASE **DOCUMENTATION PHASE 1 (PHAS1)**

✦ În prezent în faza 1 de documentare (PHAS1)

DRIVER ATTENTION ALERT **COMPLEMENTARY OBJECT (SANF68)**

✦ Sistem complementar de avertizare a atenției șoferului

ECONOMIC DRIVING **WITH ECO MODE (ECOMOD)**

✦ Include un mod eco pentru un condus eficient din punct de vedere al consumului de combustibil

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN **WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)**

✦ Fără funcție de apel de urgență

EMISSION REDUCTION SERVICE **WOEMISSION REDUCTION SERV (SSPREM)**

✦ Nu este inclus serviciul de reducere a emisiilor

ENGINE PRODUCTION DATE **2018-04-09 (2018-04-09)**

✦ Motorul a fost produs pe 9 aprilie 2018.

ENGINE PRODUCTION PLANT **(R) PLANT PROD (APV002_R)**

✦ Motor produs la uzina de producție APV002_R

ENGINE SUFFIX **658 INDEX (658)**

✦ Motor cu indice 658

COLD STARTING ASSISTANCE **WITHOUT STARTING ASSISTAN (SANAD)**

✦ Nu are funcție de asistență la pornire

COMMERCIAL EVENT 1 **COMPLEMENTARY OBJECT (SAN778)**

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 **COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)**

✦ Obiect complementar suplimentar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5 **WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)**

✦ Nu există supliment de versiune comercială

DOCUMENTATION PERIOD **DOCUMENTARY PERIOD 2017 (PE2017)**

✦ Perioada de documentare a vehiculului este în 2017 (PE2017).

DRIVE RECORDER **COMPLEMENTARY OBJECT (NOG68)**

✦ Accesoriu suplimentar pentru unitatea de înregistrare

DUST PROTECTION **WITH DUST KIT (KITPOU)**

✦ Echipat cu kit de praf

ELECTRIC TOLL COLLECTION **WO ELECTRONIC TOLL SYS SP (SSPTLP)**

✦ Nu există sistem electronic de taxare

EMISSION CONTROL STANDARD **EMIS CONT EURO6B OBD IUPR (E06R)**

✦ Respectă standardele de control al emisiilor Euro 6B cu tehnologia OBD IUPR (E06R)

ENGINE CAPACITY **1461 CM3 ENGINE CAPACITY (1461CC)**

✦ Capacitatea motorului este de 1461 centimetri cubi.

ENGINE PRODUCTION NUMBER **R068234 (R068234)****ENGINE START TYPE** **CONTEXT CRITERIOM (SANA80)**

✦ Tipul de pornire a motorului este un criteriu contextual (SANA80).

ENGINE TYPE **1.5 DCI DIESEL ENGINE (K9K)**

✦ Motor diesel 1.5 DCI (K9K)

FAST TRACK COMPLEMENTARY OBJECT (NOH70)

❖ Obiect gratuit pentru urmărire rapidă

FORWARD EMERGENCY BRAKING W/O EBPM (SFSSAC)

❖ Sistem de frânare de urgență disponibil

GEARBOX PRODUCTION DATE 2018-04-13 (2018-04-13)

❖ Cutia de viteze a fost produsă pe 13 aprilie 2018.

GEARBOX PRODUCTION PLANT (B) PITESTI (ROMANIA)

(APV003_B)

❖ Cutia de viteze este produsă la uzina Pitești din România cu codul APV003_B.

GEARBOX TYPE 6-SPEED MANUAL GEARBOX – 4-WHEEL DRIVE

(TL8)

❖ Dispune de o cutie de viteze manuală cu 6 trepte și tracțiune integrală (TL8).

HEATED STEERING WHEEL COMPLEMENTARY OBJECT (SANF38)

❖ Obiect complementar pentru volan încălzit

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET

(XJD1SU)

❖ Fișă de trasare a modelului inclusă

LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN WITHOUT DEFINITION

SUPPLE (SAN913)

❖ Nu este clasificat ca ediție limitată suplimentară

MISCELLANEOUS BENEFITS SEPT PRESTATION EXTERIOR LOOK

(PRLEX1)

❖ Oferă un aspect exterior prestație

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION COMPLEMENTARY OBJECT

(NOG72)

❖ Imitarea navigării pe smartphone

OUTSIDE DOOR HANDLE TYPE COMPLEMENTARY OBJECT

(SANA27)

❖ Diferite opțiuni disponibile pentru mânerul exterior al ușii

PARKING ASSIST SYSTEM INTELLIGENT PARK SYS 01 (ITPK1)

❖ Sistem inteligent de asistență la parcare

FIRE EXTINGUISHER WITHOUT FIRE EXTINGUISHER (SEXTIN)

❖ Nu este inclus niciun stingător de incendiu

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

❖ Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEARBOX PRODUCTION NUMBER B018024 (B018024)

GEARBOX SUFFIX 015 INDEX (015)

❖ Indicele 015 (015) indică numărul versiunii cutiei de viteze.

HEATED NOZZLES CONTEXT CRITERIOM (SANS57)

❖ Dispozitiv de încălzire pentru duze

HYBRID LEVEL MICRO HYBRID SSG (HYB01)

❖ Echipat cu tehnologie micro hibridă (HYB01)

LANE KEEP W/O LANE DEPARTURE WARNI (SDLIGM)

❖ Fără avertizare la părăsirea benzii de rulare

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC018)

❖ Versiune comercială cu codul VEC018

NAVIGATION MAP MAPPING REDUCE WEST (MAPOST)

❖ Cartografierea reducerii pentru zonele vestice

OUTSIDE CAMERA MULTI VIEW CAMERA (MVCAM)

❖ Vehiculul este echipat cu un sistem de camere cu vedere multiplă pentru vizualizări externe și o vizibilitate mai bună în jurul mașinii.

OVER FENDER CONTEXT CRITERIOM (SANC44)

❖ Aripile supradimensionate sunt un criteriu contextual (SANC44).

PARTICLE FILTER WITH PARTICLE FILTER (AVFAP)

❖ Echipat cu un filtru de particule pentru emisii mai curate

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL

REQUIREMENT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL

REQUIREMENT 1 (THABT1)

- Specificații privind cerințele termice în compartimentul pasagerilor

PERSONALIZATION TYPE C COMPLEMENTARY OBJECT (SANF06)

- Obiect complementar

POWER IN DIN HP / KW 080 KW POWER (080KW)

- Putere de ieșire de 80 kW

PRESTATION LEISURE COMPLEMENTARY OBJECT (SANF42)

- Funcție complementară de petrecere a timpului liber

PRICING COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

- Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

REGLEMENTARY EVOLUTION COMPLEMENTARY OBJECT (NOH82)

- Obiect complementar

SECOND ENGINE TYPE WITHOUT ADDITIONAL TYPE (SSTYAD)

- Nu este disponibil niciun tip de motor secundar (SSTYAD)

SERVICE DONGLE COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

- Obiect complementar

SPEED LIMITER COMPLEMENTARY OBJECT (SAN886)

- Obiect complementar

STORAGE COMPARTMENT UNDER ASSIST CONTEXT CRITERIOM (SANA11)

- Compartiment de depozitare sub locul de asistență

TECHNICAL EVOLUTION B COMPLEMENTARY OBJECT (NOH06)

- Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION D COMPLEMENTARY OBJECT (NOH16)

- Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION G COMPLEMENTARY OBJECT (NOH22)

- Informații suplimentare privind obiectul complementar

PERSONALIZATION EXT TYPE A COMPLEMENTARY OBJECT (SANF02)

- Obiect complementar pentru personalizare externă

PERSONALIZATION TYPE N PERSONALIZATION TYPE N02 (PERN02)

- Opțiune de personalizare cu codul N02

PRELIMINARY FUEL FILTER WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER (SSFLEX)

- Nu are filtru extern pentru pompa sistemului de alimentare cu combustibil (SSFLEX)

PRESTATION MAPCAR COMPLEMENTARY OBJECT (NOH94)

- Funcție complementară Mapcar

REAR SEAT BELT PRETENSIONER COMPLEMENTARY OBJECT (SAN776)

- Pretensionator complementar pentru centura de siguranță spate

SECOND ENGINE INDEX WITHOUT ADDITIONAL INDEX (SSINAD)

- Nu are un indice suplimentar al motorului

SECOND POWER WITHOUT ADDITIONAL POWER (SSPUAD)

- Nu este inclusă nicio opțiune de alimentare suplimentară (SSPUAD)

SERVICE TMC COMPLEMENTARY OBJECT (SANG18)

- Obiect suplimentar inclus pentru informații despre servicii și trafic.

STEERING SWITCH COMPLEMENTARY OBJECT (SANA55)

- Accesoriu complementar pentru comutatorul de direcție

TECHNICAL EVOLUTION A NO TECHNICAL EVOLUTION A (NOTCA)

- Nicio caracteristică de evoluție tehnică A

TECHNICAL EVOLUTION C COMPLEMENTARY OBJECT (NOH10)

- Informații suplimentare privind obiectul complementar

TECHNICAL EVOLUTION F COMPLEMENTARY OBJECT (NOH20)

- Specificații pentru evoluția tehnică

TECHNICAL EVOLUTION H COMPLEMENTARY OBJECT (NOH28)

- Informații suplimentare privind obiectul complementar

TECHNICAL EVOLUTION I COMPLEMENTARY OBJECT (NOH30) ✦✦ Evoluție tehnică complementară Caracteristica I	TECHNICAL EVOLUTION J COMPLEMENTARY OBJECT (NOH32) ✦✦ Evoluție tehnică complementară Caracteristică J
TECHNICAL EVOLUTION K COMPLEMENTARY OBJECT (NOH38) ✦✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar	TECHNICAL EVOLUTION N COMPLEMENTARY OBJECT (NOH56) ✦✦ Evoluție tehnică complementară N caracteristică
TECHNICAL EVOLUTION P COMPLEMENTARY OBJECT (NOH74) ✦✦ Evoluție tehnică complementară Caracteristica P	TECHNICAL EVOLUTION Q COMPLEMENTARY OBJECT (NOH78) ✦✦ Evoluție tehnică complementară Caracteristica Q
TECHNICAL EVOLUTION T COMPLEMENTARY OBJECT (NOH84) ✦✦ Evoluție tehnică complementară Caracteristica T	TECHNICAL EVOLUTION V COMPLEMENTARY OBJECT (NOH90) ✦✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar
TRUNK INSIDE OPENER TYPE WO TRUNK INSIDE OPENER (SOUVCF) ✦✦ Nu este inclus un deschizător interior pentru portbagaj	TYPE OF REFRIGERANT GAS GAS TYPE 1234YF (1234Y) ✦✦ Tip gaz 1234YF
UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION WITHOUT AIVC (NOAIV) ✦✦ Funcția de interconectare nu este inclusă	UTILITY ADAPTATION COVER COMPLEMENTARY OBJECT (SAN664) ✦✦ Acesta include un obiect utilitar complementar
UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI COMPLEMENTARY OBJECT (NOH64) ✦✦ Obiect complementar pentru adaptarea utilităților specifice	VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO (SANCML) ✦✦ Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul
VEHICLE MANUFACTURE DATE 2018-04-18 (2018-04-18) ✦✦ Fabricat la 18 aprilie 2018	VEHICLE PRODUCTION NUMBER A074290 (A074290)
VEHICLE PRODUCTION PLANT (A) PITESTI (ROMANIA) (APV001_A) ✦✦ Uzină de producție situată în Pitești, România	VEHICLE TRACKING SYSTEM W/O SECURITY DEVICE (SDPSEC) ✦✦ Nu sunt instalate sisteme de urmărire sau de securitate a vehiculelor
VEHICULE TRANSFORMATION COMPLEMENTARY OBJECT (SAND30) ✦✦ Echipamente suplimentare de transformare a vehiculelor	WATER PROTECTION WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR) ✦✦ Are ploaie și kit de protecție pentru râul Ford
WIRELESS PHONE CHARGE COMPLEMENTARY OBJECT (SANF72) ✦✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului inclusă	

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

- 04.2018

🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **120.625 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul