



Mercedes-Benz EQC 400

Generat pe 26.08.2026

VIN: W1K2938901F033365

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Electric

Anul: 2021

Tip transmisie: Automată

Putere motor: 300 kW (402 cp / 408 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz EQC 400 de 6 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ **Atenție**

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 34.550 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✅ Nu s-au găsit probleme

Vehicul fără emisii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere



Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Slovacia Italia Canada Cehia Ungaria

Baterie și autonomie EV

Am verificat specificațiile producătorului referitor la capacitatea bateriei și la estimarea autonomiei, costurile de încărcare fiind bazate pe tarifele medii pentru energie electrică din regiunea ta.

Mercedes-Benz EQC 400 4MATIC (2020 - 2023)



Capacitatea utilizabilă a unei baterii noi

80 kWh

Capacitate baterie încărcată complet
85 kWh

Autonomie
530 km

Se recomandă verificarea stării bateriei: Roagă vânzătorul să efectueze o verificare înainte de-a cumpăra – acest lucru îți va oferi o imagine mai clară asupra autonomiei actuale a vehiculului.

Prezentare generală a autonomiei



Condiții de vară 23°C

Autonomie în oraș
530 km

Autonomie pe autostradă
340 km

Temperaturile între ~10–25°C oferă autonomie optimă

 Condiții de iarnă -10°C

Autonomie în oraș
370 km

Autonomie pe autostradă
270 km

Temperaturile sub 5°C reduc autonomia

Baterie, încărcare și costuri

Pe baza tarifelor medii la energie electrică.

 Încărcare completă (AC)

20,00 RON

la 0,25 RON/kWh

 Cost CA per 100 km

3,77 RON

la 0,25 RON/kWh

 Timp de încărcare CA

în 8 ore 45 min.

0–100%

 Încărcare completă (curent

continuu, rapid)

36,00 RON

la 0,45 RON/kWh

 Cost CC per 100 km

6,79 RON

la 0,45 RON/kWh

 Timp de încărcare rapidă CC

în 36 min.

10–80%

Kilometri parcurși


Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 34.550 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 77.369 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului

Sugestia carVertical

Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrului

01.2021	11 km
03.2022	7.000 km
10.2022	12.571 km
03.2023	17.000 km
11.2023	23.135 km

Înregistrările odometrului

12.2024	28.723 km
03.2026	33.611 km
06.2026	34.550 km

Obiceiuri de condus

01.2021 - 06.2026 Condus normal 524 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată? ✓ Asigurat 08.2026 România

Asigurare valabilă de la 09.2025 până la 09.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

03.2022

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

03.2022

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Față dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

8.001 RON – 10.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

În calitate de EV, acest vehicul are emisii zero. Este probabil scutit de taxele pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică derogări.

Emisii CO₂

0 g/km Clasă: **A**



0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	EQC 400	Electric
Generație	An model	An de fabricație
293	2021	2021
Categorie	Etichetă producător	Omologare de tip
m1	EQC 400	e1*2001/116*0480*41



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Putere motor
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	300 kW (402 cp / 408 PS)
Nr. viteze	Cuplu	Emisii CO2
1	760 Nm	0 g/km
Standard de emisii	Cod motor	Tipul propulsiei
EV	A1:EM0016/A2:EM0021	Electric



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
SUV	Albastru	5
Nr. uși	Lungime	Lățime
5	4.762 mm	1.884 mm
Înălțime	Ampatament	Greutate proprie
1.624 mm	2.873 mm	2.495 kg
Masă maximă autorizată		
2.940 kg		



Energie și autonomie

Accelerație (0–100 km/h)	Viteza maximă	Etape de încărcare
5,1 s	180 km/h	3-fază
Încărcare standard (curent alternativ)	Încărcare rapidă (curent continuu)	Pompă de căldură
Type 2 (11 kW)	Combo Type 2 (112 kW)	Compatibil

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

029 Conversion of WMI to higher wattage ⚡ A actualizat WMI al vehiculului pentru a fi mai puternic	02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF) ⚡ Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)
051 YoM X0/2 ⚡ YOM X0/2	085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG ⚡ Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG
0B4 Vehicle production location Bremen ⚡ Producția de vehicule Locație: Bremen	13U Mercedes-Benz Connect - EV functions ⚡ Mercedes-Benz Connect - Funcții EV
14U Smartphone integration package ⚡ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus	155 Control code COC papers ⚡ Documente incluse pentru codul de control
16U Apple Carplay smartphone integration ⚡ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay	17U Android Auto smartphone integration ⚡ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto
1B3 Communication module ECE version ⚡ Modul de comunicare în versiunea ECE	21U Dashcam ⚡ Este echipat cu o cameră de bord pentru înregistrarea imaginilor din timpul condusului
220A Leather ⚡ Interior din piele	225A Leather - Beige ⚡ Interior din piele bej
233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS) ⚡ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră	235 Active Parking Assist ⚡ Sistem activ de asistență la parcare

23P Driving package

✦ Pachet de conducere inclus

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

274 Telephone antenna

✦ Antenă telefonică prezentă

293 Sidebags in rear

✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

299 PRE-SAFE®

✦ Sistemul de siguranță Pre-Safe®

309 Cup holder

✦ Echipat cu suport pentru pahare

313 Manual roller sun blind in left and right rear door

✦ Rulou parasolar manual instalat atât în stânga, cât și în dreapta ușilor din spate

327B Language of instrument cluster/HU - Romanian

✦ Limba panoului de instrumente setată în limba română pentru o utilizare mai ușoară

33U Services for remote access plus

✦ Servicii de acces la distanță

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

365 Hard drive navigation

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

409 Left and right front multicontour seat

✦ Scaune Multicontour pentru pasagerii din stânga și din dreapta față

242 Right electrically adjustable driver's seat with memory

✦ Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

270 GPS aerial

✦ Antenă GPS inclusă

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

294 Kneebag

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 Alternative refrigerant

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

30P Stowage facility package

✦ Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

31U Control code - Mercedes-Benz Connect anti-theft protection

✦ Utilizează codul de control pentru funcțiile de protecție antifurt Mercedes-Benz Connect

33B Operating instructions and service booklet-Romanian

✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

345 rain sensor

✦ Tehnologie cu senzor de ploaie

362 HERMES communications module LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

401 Climatised front seats

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

414 Electric sunroof, glass version

✦ Acoperiș electric din sticlă

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift

paddles - painted

✦✦ Volan cu butoane/plăcuțe de schimbare a vitezelor vopsite

446 Touchpad only

✦✦ Sistem de control Touchpad inclus

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

501 360° camera

✦✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 Road sign recognition system

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51U Headliner, black fabric

✦✦ Căptușeală din țesătură neagră

53I Plant control code

✦✦ Cod special pentru controlul plantelor

549 Connect 20 High (NTG6)

✦✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

55I Standard anti-theft alarm system (ATA)

✦✦ Sistem de alarmă antifurt standard

58I Automatic climate control

✦✦ Funcție de control automat al climatizării

5XXL Europe

✦✦ Vehicul Euro-spec

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦✦ Controlul automat al luminilor de drum

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6S8 Control code - HERMES 2.1B - country collector

✦✦ Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

736 Trim elements - Black ash wood

✦✦ Elemente decorative interioare din lemn de frasin negru

443 Heated steering wheel

✦✦ Volan încălzit

463 Front visual display (head-up display)

✦✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 Multi-year free map updates

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

✦✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 Trailer coupling

✦✦ Funcție de cuplare a remorcii

567L Romania

✦✦ Vehiculul este destinat României

5P6 Control code for Sales

✦✦ Cod de control special utilizat pentru vânzări

61I Ambient lighting

✦✦ Funcție de iluminare ambientală

63B Vehicle socket XEV Combo 2/Type 2

✦✦ Priză pentru vehicul pentru încărcarea XEV Combo 2/Type 2

6P5 Control code for Sales

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

723 Load compartment cover

✦✦ Capacul compartimentului de încărcare

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7V9 Speed/load index 101Y XL + 102Y XL

✦ Anvelope cu indice de viteză/încărcare de 101Y XL și 102Y XL

810 Premium sound system

✦ Sistem audio premium instalat

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

851 Acoustic glazing

✦ Geamuri acustice

871 Hands-free access

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

875 Heated windscreen washer system

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

877 Ambient lighting

✦ Funcție de iluminare ambientală

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

893 KEYLESS-Start

✦ Start fără cheie

899 Front wireless telephone charging and antenna

✦ Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

989 Identification label under windshield

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

7B4 WIPPS countries WEU+COC

✦ Conceput pentru țările din cadrul UEO+COC

801 YoM X0/1

✦ YOM X0/1

82B Multi-phase AC charging function (10 kW-11 kW)

✦ Funcție de încărcare care suportă 10-11 kW pentru încărcare AC multifazată

846 Running board in aluminum look with rubber naps

✦ Placă de rulare din aluminiu cu tălpi din cauciuc

866 Pre-installation for Rear Seat Entertainment System

✦ Preinstalare pentru sistemul de divertisment pentru locurile din spate

872 Left and right rear seat heating

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

876 Interior lighting package

✦ Pachet de iluminat interior inclus

882 Sensor system and siren for anti-theft alarm system

✦ Sistem de securitate cu senzor și sirenă

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

896U MANUFAKTUR brilliant blue - METALLIC finish

✦ Brilliant Blue Metallic Finish de către producător

8B6 Park Assist with cross-traffic function (UN R79)

✦ Asistență la parcare cu funcție de trafic transversal (UN R79)

8U7 Rear passenger compartment seat belt with belt force limiter and Softst.

✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B30 Charging cable Schuko CEE 7/7 (Type E/F) 4M/5M

✦✦ Cablu de încărcare SCHUKO CEE 7/7 (Tip E/F) 4m/5m

B51 TIREFIT

✦✦ Echipat cu sistemul Tirefit

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

✦✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

BE1 Electric drive unit version 1

✦✦ Versiunea 1 a unității de propulsie electrică

FN New energy/special version

✦✦ Versiune specială cu noi caracteristici energetice

HA Rear axle

✦✦ Configurația punții spate

JVQ Plant control code

✦✦ Codul de control specific plantei

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

✦✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L Left-hand drive

✦✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M005 Vehicles with 4MATIC/all-wheel drive

✦✦ Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

ME01 Electric motor

✦✦ Motor electric

P17 KEYLESS-GO package

✦✦ Pachet Keyless-go inclus

P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package

✦✦ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P49 Mirror package

✦✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

B34 Charging cable 7-pin ICCA as per IEC 62196 32A

✦✦ Cablu de încărcare cu un conector cu 7 pini care respectă standardele IEC 62196 și poate suporta o putere de încărcare de 32 amperi.

B53 External noise sound generator for hybrids and EV

✦✦ Generator de sunet cu zgomot extern special pentru hibrizi și EV-uri

B68 Vehicle key in bright luster white chrome

✦✦ Cheie de vehicul cu finisaj cromat alb lucios

F293 Model series 293

✦✦ Aparține seriei de modele 293

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

JVO Plant control code

✦✦ Denumirea codului specific de control al plantelor

K13 Control code for service interval 25000 km

✦✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K34 Route-based speed adaptation

✦✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L3B Sport steering wheel - Leather

✦✦ Volan sport din piele pentru o experiență de condus confortabilă și sportivă

M780 Electric drive unit

✦✦ Unitate de acționare electrică pentru vehicul

O72 Refrigerant compressor, Sanden

✦✦ Compresor pentru sistemul de aer condiționat fabricat de Sanden

P21 Air quality package

✦✦ Pachet de calitate a aerului inclus

P47 Parking Package High

✦✦ Pachet de parcare de nivel înalt

P82 Anti-Theft Protection Package Plus

✦✦ Pachet cuprinzător de protecție antifurt cu funcții de securitate suplimentare

PBR Fit and Healthy package - High	PDA Equipment Package - Entry
✦ Pachet de promovare a condiției fizice și a sănătății pentru ocupanți	✦ Pachet de echipamente de nivel de bază
PTC Equipment line/package – Sensual – Interior	PYB Control code for Sales
✦ Pachet interior cu un design axat pe îmbunătățirea experienței senzoriale	✦ Cod de control pentru vânzări
PYF Control code for Sales	PYO Control code for Sales
✦ Codul de control al vânzărilor	✦ Cod de control pentru vânzări
R01 Summer tyres	R06 Noise-optimized tires with foam absorber
✦ Anvelope de vară echipate	✦ Anvelope proiectate pentru reducerea zgomotului cu absorbant din spumă
R8Q Wheel size 21" mixed tires variant 1	RWI AMG multi-spoke wheels 21" "mixed tires"
✦ Anvelope mixte 21" varianta 1 pe roți cu mai multe spițe	✦ Jante AMG de 21" cu anvelope mixte din seria multi-spoke
U01 Rear seat belt status indicator	U09 Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)
✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate	✦ Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii
U10 Front passenger seat with weight sensor	U12 Velour floor mats
✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate	✦ Include covorașe din velur
U19 Augmented reality video	U22 Front lumbar support adjustment
✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată	✦ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.
U25 Illuminated door sill	U35 12 V socket in load compartment
✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare	✦ Priză de 12V în compartimentul de încărcare
U82 USB charge socket in rear passenger compartment	VL Left front axle half
✦ Priză de încărcare USB în compartimentul pasagerilor din spate	✦ Ansamblul punții față stânga
VR Right front axle half	
✦ Ansamblul punții dreapta față	

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

●	01.2021	🌐 Țară necunoscută
Fabricat		
Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.		

03.2022  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2022  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

03.2023  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 20.09.2025

Până la: 19.09.2026

06.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Verifică kilometrajul scăzut**
Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.
- ☐ Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.
- ☐ Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/periodă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **34.550 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul