CARVERTICAL

Audi A5

WAUZZZF56MA012235 | Diesel | 2020

Generat pe **21.11.2025**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 152.665 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Vești bune
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit în regim de taxi

Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de transport

Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul de închiriat

Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit de către poliție

Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit ca vehicul demonstrativ

Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu am găsit înregistrări care să ateste că acest vehicul a fost folosit pentru lecții de șofat

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Vești bune

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**: +2

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Danemarca Slovacia Slovenia Cehia Ungaria Italia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 152.665 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 110.513 km
- 5 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Înregistrările odometrului	
10.2020	**15 km**
01.2022	**28.043 km**
10.2022	**57.690 km**
09.2024	**133.490 km**
09.2025	**152.665 km**

Obiceiuri de condus		
10.2020 - 01.2022	**Condus normal**	**1960 km/lună**
01.2022 - 09.2024	**Condus intensiv**	**3248 km/lună**
09.2024 - 09.2025	**Condus normal**	**1576 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Vești bune
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Asigurare ✓ **Nu s-a găsit nicio înregistrare** — Nu există nicio înregistrare despre asigurarea vehiculului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Program de întreținere

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 2.665 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Următoarea revizie ar tebui să fie efectuată în 12.335 km

Revizia următoare la 165.000 km

Timp aprox. de service 54 min. Filtru ulei de motor (Înlocuire) +7 verificări de efectuat

Timp aprox. de service 6 min. Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)

Revizie trecută la 150.000 km

Timp aprox. de service 96 min. Decapotabilă (Lubrifiere) Filtru ulei de motor (Înlocuire) +56 verificări efectuate

Timp aprox. de service 6 min. Aditiv (AdBlue) reducere catalitică selectivă (SCR) (Verificare/completare)

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Vești bune

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Vești bune

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Valoare de piață

Am verificat cu cât s-au vândut de curând vehicule similare și am calculat un preț mediu pentru acest model și an de producție.

Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 139.502 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 144.814 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Audi A5 2020

Am analizat prețurile recente pentru acest model și an de producție, pe baza vânzărilor din țara ta din ultimele 6 luni. Acest lucru îți poate oferi o idee despre prețul la care se vând vehicule similare, ceea ce te va ajuta să iei o decizie mai bine informată. Reține că prețurile pot varia în funcție de starea în care se află vehiculul, kilometraj și caracteristici.

Cel mai mic preț	Prețul mediu	Cel mai mare preț
127.630 RON	144.814 RON	157.424 RON

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător **Audi**	Model **A5**	Tip caroserie **Break**
An de fabricație **2020**	An model **2021**	Capacitate cilindrică **2 l**
Putere motor **120 kW (161 cp / 163 PS)**	Tip combustibil **Diesel**	Cutie de viteze **Automată**
Tip transmisie **Tracțiune față (FWD)**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Nr. cilindri **4**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Cod motor
DEZE

Echipare

Cum a fost primit de la producător

04A BASIC
Echipament standard de bază inclus

0C0 STANDARD
Standard

0F3 FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
Sistem de alimentare pentru motor diesel

0FA STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE
Secvența de fabricație respectată ca standard

0G7 TIPTRONIC
Transmisie Tiptronic

0JH WEIGHT CATEGORY FRONT AXLE WEIGHT RANGE 8
Categoria de greutate a punții față

0K4 HYBRID PROPULSION SYSTEM I-HEV
Dispunând de un sistem de propulsie hibrid I-HEV

0LU WITH SPECIAL PLATES/LABELS/ SAFETY CERTIFICATES FOR BELGIUM
Cu plăci/etichete/certificate de siguranță speciale pentru Belgia

0M1 FUEL TANK
Rezervor de combustibil

0P0 REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)
Țeava de eșapament spate standard

0RZ WITHOUT IGNITION/STARTER SWITCH LOCKING SYSTEM, WITHOUT STEERING LOCK
Fără sistem de blocare a contactului de aprindere/demarare

0SS LABELS/PLATES IN ENGLISH AND FRENCH
Etichete/plăcuțe în engleză și franceză

0TD FLOOR MATS IN FRONT AND REAR
Covorașe față și spate

0UA WITHOUT SPECIAL COLOR TRIM
Fără culoare specială Trim

0XN INFORMATION KIT IN FRENCH AND DUTCH
Set de informații în franceză și olandeză

0Y1 STANDARD CLIMATIC ZONES
Zone climatice standard configurate

0YG WEIGHT RANGE 7 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
Control de instalare pentru o gamă de greutăți de 7

1BA STANDARD SUSPENSION/SHOCK ABSORPTION
Suspensie standard/absorbție de șocuri

1D0 WITHOUT TRAILER HITCH
Fără cârlig de remorcă

1EX SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
Plăcuță specială de identificare pentru autoturismul EC M1

1G8 BREAKDOWN KIT
Kit de avarie inclus

1KD DISK BRAKES IN REAR
Frâne cu disc spate

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

1LA DISK BRAKES IN FRONT

Frâne cu disc în față

1PA STANDARD WHEEL BOLTS

Șuruburi standard pentru roți

1S2 TOOL KIT

Set de instrumente

1SA WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD

Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1T3 FIRST AID KIT WITH WARNING TRIANGLE

Trusă de prim ajutor cu triunghi de avertizare

1VG INSTALLATION PARTS FOR FOUR-CYLINDER ENGINE

Piese de montaj pentru motor cu patru cilindri

1X0 FRONT WHEEL DRIVE

Configurație tracțiune față

1Z1 INCREASE IN INITIAL STANDARD FUEL FILLING

Creșterea nivelului standard inițial de umplere cu carburant

2F0 WITHOUT LOCKING AND STARTING SYSTEMS

Fără sisteme de blocare și pornire adăugate

2G5 FILLER NECK MODULE 1 WITHOUT INSERT

Gât de umplere modul 1 fără inserție

2H9 DRIVE SELECT

Funcția Drive Select

2K1 REINFORCED BUMPERS

Bare de protecție ranforsate

2PF LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL

Volan sport multifuncțional îmbrăcat în piele

2WA WITHOUT ADDITIONAL TIRES

Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

2Z0 ELIMINATION OF MODEL DESIGNATION

Eliminarea desemnării modelului

3B3 CHILD SEAT ANCHOR

Ancorarea scaunului pentru copii

3FA WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)

Fără inserție pe acoperiș furnizată

3G0 WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)

Fără ancoră pentru scaun copil față (ISOFIX)

3GA WITHOUT CARGO AREA

Fără spațiu de încărcare

3H0 WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS

Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3L3 MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS

Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3M3 PASSENGER CAR DESIGN

Proiectarea autoturismelor

3NT REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING (THREE PIECES) WITH CENTER ARMREST

Banchetă spate neîmpărțită, spătar împărțit rabatabil în trei părți cu cotieră centrală

3S0 WITHOUT ROOF RAILS/ROOF LOAD RACK

Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3Y0 WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE

Fără parasolar rulant

4A3 SEAT HEATER FOR FRONT SEATS SEPARATELY CONTROLLED

Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

4D0 WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT

Fără funcția de ventilație/masaj a scaunului

4E7 TAILGATE/TRUNK LID POWER CLOSING

Închidere electrică a hayonului/capacului portbagajului

4GF WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS

Parbriz din sticlă termoizolantă

4H3 MANUAL CHILD SAFETY LOCK

Încuietoare manuală de siguranță pentru copii

4I7 CENTRAL LOCKING SYSTEM "KEYLESS-GO" WITHOUT SAFELOCK

Sistem de închidere centralizată "Keyless-Go" fără SafeLock

4KC SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATINGGLASS

Geamuri laterale și spate din sticlă termoizolantă

4L2 DIMMING BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR

Oglindă retrovizoare interioară cu iluminare intermitentă

4UF DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION

Airbag pentru șofer și pasagerul din față cu dezactivare airbag pentru pasagerul din față

4X3 SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG

Airbag lateral frontal cu airbag cortină

4ZB BRIGHT MOLDINGS

Muchiile luminoase

5A8 LUGGAGE COMPARTMENT LINING (DESIGN 2)

Căptușeala compartimentului pentru bagaje cu design 2 pentru organizare și protecție

5C0 WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES

Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

5D1 CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ

Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5J0 WITHOUT REAR SPOILER

Fără spoiler spate

5K5 TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES

Folie de acoperire pentru tranzit cu măsuri suplimentare de protecție la transport.

5L0 WITHOUT FRONT SPOILER

Fără spoiler frontal

5MA DECORATIVE INSERTS

Inserții decorative

5RU RIGHT EXTERIOR MIRROR: CONVEX (LARGE VIEWING FIELD)

Oglindă exterioară dreaptă: Convexă (câmp vizual mare)

5SL LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL

Oglindă exterioară stângă: Asferică

5XK SUN VISORS ON DRIVER AND FRONT PASSENGERSIDE

Parasolare pe partea șoferului și a pasagerului din față

5ZF FRONT HEAD RESTRAINTS

Apărători de cap față incluse

6A0 WITHOUT FIRE EXTINGUISHER

Fără stingător de incendiu

6E1 CENTER ARMREST IN FRONT

Partea din față are un braț central pentru confort

6EA WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)

Fără protecții laterale suplimentare pentru caroserie (Stone Guard)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

6F0 WITHOUT DECORATIVE FILMS / EMBLEMS

Nu sunt incluse folii decorative sau embleme.

6FA COMPONENTS WITHOUT SPECIAL SURFACE APPEARANCE

Componente fără aspect special al suprafeței

6H0 "BASIC"

Echipament de nivel de bază

6I0 WITHOUT LANE KEEPING SYSTEM

Nu include sistem de menținere a benzii de rulare

6JD BODY-COLORED DOOR HANDLES

Mânerele portierelor în culoarea caroseriei îmbunătățesc aspectul general al autovehiculului

6K8 PRE SENSE CITY WITHOUT PRE CARE

Funcția Pre Sense City fără Pre Care

6NQ STANDARD MOLDED HEADLINER

Căptușeală standard turnată instalată

6SS LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING

Acoperirea podelei compartimentului pentru bagaje

6V1 REAR TRIM PANEL (ECE)

Panou ornamental spate (ECE)

6W6 FRONT LICENSE PLATE CARRIER

Suport pentru plăcuța de înmatriculare din față

6XD EXTERIOR MIRRORS, POWER-ADJUSTABLE/ HEATED

Oglinzile exterioare sunt reglabile electric și încălzite.

6Y6 SPEED LIMITER

Funcție de limitare a vitezei inclusă pentru viteze de conducere controlate

7AA ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER

Imobilizator electronic al motorului inclus

7E6 ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER

Încălzitor de aer auxiliar electric instalat

7G0 WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)

Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7HA WITHOUT LEATHER

Nu se specifică tapițerie din piele

7IB VEHICLE CLASS DIFFERENTIATON 8WB/8WC/ 8WF

Diferențierea claselor de vehicule ca 8WB, 8WC și 8WF

7K1 DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM

Sistem direct de monitorizare a presiunii în anvelope

7L8 START/STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING

Sistem Start/stop cu frânare regenerativă

7M1 SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES WITH METAL CORES

Plăci de protecție cu miez metalic la deschiderile ușilor

7P0 WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS

Fără suport lombar în spătarele scaunelor

7S0 WITHOUT WIND DEFLECTOR

Vehiculul nu are un deflector de vânt

7UG NAVIGATION SYSTEM - HIGH

Sistem de navigație ridicat instalat

7W0 WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM

Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7X1 PARK DISTANCE CONTROL

Controlul distanței de parcare

7Y0 WITHOUT LANE CHANGE ASSIST

Fără asistență la schimbarea benzii de rulare

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

8EX **LED HEADLAMPS**

Faruri cu LED instalate pentru vizibilitate îmbunătățită și eficiență energetică

8G0 **WITHOUT LIGHT CONTROL**

Fără control al luminii

8K4 **SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHTS -- NAR --**

Faruri de zi separate

8RM **8 SPEAKERS (PASSIVE)**

8 difuzoare (pasive)

8T6 **CRUISE CONTROL SYSTEM AND SPEED LIMITER**

Sistem de control al vitezei de croazieră și limitator de viteză

8X0 **WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM**

Fără sistem de spălare a farurilor

8Y1 **TWO-TONE HORN**

Corn cu două tonuri inclus

8Z5 **NOT HOT COUNTRY**

Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9AK **CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE**

Climatronic cu control al presiunii de impact și fără CFC

9B0 **WITHOUT TELEPAY DEVICE**

Fără dispozitiv de teleplată integrat

9G7 **BELT-DRIVEN STARTER ALTERNATOR 12 V 110-180 A**

Alternator de pornire acționat de curea cu capacitate de 12V și 110-180A pentru gestionarea eficientă a puterii

9JE **WITHOUT SMOKER PACKAGE**

Pachet fără afumătoare inclus

9K0 **WITHOUT AIRSCARF**

Nu are o caracteristică AIRSCARF

9M0 **WITHOUT AUXILIARY HEATER/FUEL-FIRED PARKING HEATER**

Nu sunt instalate încălzitoare auxiliare/încălzitoare de parcare alimentate cu combustibil

9P6 **SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN BUCKLE**

Memento centură de siguranță

9S9 **.**

Funcționalitate nespecificată

9WC **WITHOUT "MULTIMEDIA" IN VEHICLE**

Fără "multimedia" în vehicul

9ZV **COMFORT TELEPHONY, WITHOUT ANTENNA CONNECTION**

Telefonie confort fără conectare la antenă

A00 **NO SELF-COLLECTION**

Fără autocolectare

A51 **AUDI AG**

Produs de Audi AG

A61 **CATEGORY 1**

Categoria 1

A9F **"ATTRACTION" EQUIPMENT**

Pachet de echipamente numit "Atracție

AQ0 **STANDARD-PRODUCTION QUALITY**

Calitatea standard a producției

AV1 **DRIVING ON THE RIGHT**

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

B02 TYPE APPROVAL COUNTRY BELGIUM

Omologare de tip pentru țara Belgia

B0A COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION

Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

CY5 ALLOY WHEELS 7.5J X 17

Jante din aliaj cu dimensiunea de 7.5J x 17

D95 4-CYL. TURBO DIESEL ENGINE 2.0 L/120 KW 4V TDI COMMON RAIL, BASE ENGINE IS TG3/TH3/TL4/TM4/TD1/T6F/T6M

Motor turbo diesel cu 4 cilindri, cu o capacitate de 2,0 L și o putere de 120 KW, echipat cu tehnologia TDI common rail

E0A NO SPECIAL EDITION

Ediție standard, fără versiune specială

EB4 1 YEAR FOLLOW-ON WARRANTY, MAX. 120 000 KM

Garanție suplimentară de 1 an, maximum 120.000 km

ER1 REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO

Cod radio regional "ECE" Activat

EW0 WITHOUT MAINTENANCE CONTRACT

Nu este inclus niciun contract de întreținere.

F0A NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT

Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FA0 CONTROL OF SERIES PRODUCTION

Controlul producției în serie

FK2 WITH ADDITIONAL TANK FOR SCR (24 LITERS)

Rezervor suplimentar pentru sistemul de reducere catalitică selectivă (SCR) (24 litri)

FM0 BASIC EQUIPMENT VARIANT

Varianta de echipare de bază

FQ0 PRODUCTION WHEELS

Roți de producție

FU0 COUNTRY GROUP A

Grupul de țări A

FZ1 N.N.N. TYPE 1

Caracteristică specifică tipului 1

G1C SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

Transmisie automată cu șapte trepte instalată

GB0 WITHOUT BOOSTER

Vehiculul nu are o funcție de înălțare

GH0 WITHOUT REAR DIFFERENTIAL

Fără diferențial spate

GP1 VEHICLES WITH SPECIAL UPGRADE MEASURES

Vehicule cu măsuri speciale de modernizare

GT0 DECORATIVE PLASTIC STRIPS

benzi decorative din plastic adăugate la designul vehiculului

H3U TIRES 225 /50 R17 94H

Anvelope 225/50 R17 cu un indice de încărcare de 94H

IT3 WITH CONNECT PACKAGE 3

Include funcționalitatea pachetului Connect 3

IU1 WITH CONNECT PACKAGE 1

Include funcționalitatea pachetului Connect 1

IW3 EMERGENCY CALL SERVICE AND ROADSIDE ASSISTANCE CALL

Serviciu de apeluri de urgență și asistență rutieră incluse

IX2 DIESEL ENGINE

Propulsat de un motor diesel

J2D BATTERY 380 A (68 AH)

Baterie 380 A (68 AH)

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

K8R SPORTSBACK

Sportback

KA0 WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS

Fără sisteme de camere/ senzori de accident

KK3 REFRIGERANT R1234YF

Folosește agent frigorific R1234YF pentru răcire

KS0 WITHOUT HEAD-UP DISPLAY

Fără head-up display

L0L LEFT-HAND DRIVE

Configurație unitate cu mâna stângă

N1F SEAT TRIM COVERS IN LEATHER, G-GRAIN PATTERN/LEATHERETTE, B-GRAIN PATTERN

Tapițerii pentru scaune din piele cu granulație G și piele artificială cu granulație B

NM1 ENGINE COVER

Capacul motorului

NT0 TRANSIT COATING (TYPE 1)

Înveliș de tranzit

NY0 STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY

Capacitatea standard a bateriei/alternatorului

Q1A STANDARD SEATS IN FRONT

Scaune față standard

QE0 WITHOUT STORAGE COMPARTMENT PACKAGE/BOX

Fără compartiment de depozitare Pachet / cutie inclus

QI6 SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)

Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 WITH MULTIFUNCTION CAMERA

Camera multifuncțională instalată

QL5 DARK TINTED GLASS IN REAR SEAT AREA (VENUS 35/PRIVACY) HEAT-INSULATING GLASS (GREEN) IN FRONT

Geam fumuriu închis în zona scaunelor din spate pentru intimitate, geam termoizolant în față

QQ0 WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)

Fără lumini suplimentare (iluminat interior)

QR8 WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY

Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

QV3 DIGITAL RADIO RECEPTION

Recepție radio digitală activată

QZ7 POWER STEERING

Funcție de servodirecție prezentă

T98 4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 05L.A

Motor diesel cu 4 cilindri cu o capacitate de 2,0 L, identificat ca unitatea 05L.A

U5A INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER

Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UH1 PARKING BRAKE

Echipat cu un sistem de frână de parcare

V0A TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND

Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VC0 WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER

Fără telecomandă pentru deschiderea ușii de garaj

VF0 STANDARD PEDAL CLUSTER

Grup de pedale standard

VH0 STANDARD ELECTRIC

Sistem electric standard

VL1 EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES

Măsuri extinse de protecție a pietonilor

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

X2A **EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR BELGIUM**

Subset de opțiuni pentru echipamente pentru Belgia

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

10.2020 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

10.2020 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

09.2025 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

- [x] ~~**Verifică istoricul vehiculului**~~

  Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

  → Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.

  → Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

  Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
  - [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
  - [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

  Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **152.665 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

  - [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
  - [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
  - [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

  Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
  - [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
  - [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Fă un test de conducere**

  Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Condu pe autostradă
  - [ ] Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
  - [ ] Condu în oraș, în trafic
  - [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
  - [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

  Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

  - [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
  - [ ] Compară prețurile
  - [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
  - [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.