



Renault Kadjar

Generat pe 12.05.2026

VIN: VF1RFE00162893018

Combustibil: Benzină

Anul: 2019

Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 120.664 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 148 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

 **Nu s-au găsit probleme**
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

 **Sumar**
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**        +1

Iată ce am verificat:

-  **Este căutat în prezent ca fiind furat?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare
-  **A fost furat în trecut?** ☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Ungaria  Slovacia  Slovenia  Cehia  Italia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

-  **Sumar**
- Ultimul kilometraj cunoscut: 120.664 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 123.833 km
 - 12 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului	
03.2019	11 km
07.2020	9.828 km
07.2021	26.025 km
10.2022	50.635 km
03.2023	61.562 km
05.2023	66.328 km

Înregistrările odometrului	
11.2023	80.436 km
03.2024	87.196 km
06.2024	93.242 km
12.2024	119.526 km
09.2025	120.338 km
12.2025	120.664 km

Obiceiuri de condus			
03.2019 - 03.2024	Condus normal	1.453 km/lună	
03.2024 - 12.2024	Condus intensiv	3.526 km/lună	
12.2024 - 12.2025	Condus limitat	94 km/lună	

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost casat?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată?

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

Sumar

- Ultima revizie programată a avut loc acum 664 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
- Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 29.336 km

Următoarea revizie recomandată la 150.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

Timp aprox. de service 42 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+36 articole de service

 Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

+41 articole de service

 Timp aprox. de service 54 min.

Lichid de răcire (Înlocuire)

 Timp aprox. de service 54 min.

Curea(ele) de transmisie secundară(e) (Înlocuire)

Întinzător curea de transmisie secundară (Înlocuire)

Revizie recomandată anterior la 120.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

 Timp aprox. de service 42 min.

Brațe și suprafețe de contact deflector de vânt trapă (Curățare)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

+36 articole de service

 Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

+41 articole de service

 Timp aprox. de service 24 min.

Filtru de aer (Înlocuire)

Bujii (Înlocuire)

 Timp aprox. de service 36 min.

Lichid de frână (Înlocuire)

 Timp aprox. de service 18 min.

Ulei cutie de viteze cu dublu ambreiaj (DCT) (Scurgere/umplere)

Daune

A fost acest vehicul avariât în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 89.789 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 72.155 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Renault**


Model: **Kadjar**

Tip combustibil: **Benzină**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2024	79.366 RON	66.424 RON	94.487 RON
2025	74.565 RON	59.642 RON	89.537 RON
09.2025 Preț de vânzare 89.789 RON			
2026	72.155 RON	57.334 RON	86.595 RON
2027	62.463 RON	49.635 RON	74.963 RON
2028	60.963 RON	48.442 RON	73.161 RON
2029	54.867 RON	43.596 RON	65.845 RON
2030	49.380 RON	39.235 RON	59.259 RON
2031	44.440 RON	35.312 RON	53.335 RON
2032	39.996 RON	31.779 RON	47.999 RON
2033	35.999 RON	28.606 RON	43.205 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -51% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

	Producător Renault		Model Kadjar		Descriere Kadjar
	Tip caroserie SUV		An de fabricație 2019		Capacitate cilindrică 1,3 l
	Putere motor 103 kW (138 cp / 140 PS)		Tip combustibil Benzină		Cutie de viteze Automată
	Tip transmisie Tracțiune față (FWD)		Culoare Albastru		Nr. uși 5
	Nr. cilindri 4		Nr. viteze 7		Nr. locuri 5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

ACTIVE RADIATORS SHUTTERS CONTROLLED FLAP (VOLPIL)

✦ Controlat printr-un mecanism cu clapetă

AIRBAG CANCEL DECONNEX AIRBAG PASS (AIRBDE)

✦ Dezactivarea airbag-ului pasagerului

AUTO EXTENTION LIGHTING WITH AUTO EXTENTION LIGHT (ECEXA2)

✦ Vehicul echipat cu iluminare automată de prelungire (ECEXA2)

BATTERY POWER TRACTION WIHTOUT BATTERY ENERGY (SSCABA)

✦ Vehiculul nu are baterie de susținere a energiei

BLIND SPOT DETECTION WITH DETECTOR BLIND SPOT (DANGMO)

✦ Cu sistem de detectare a unghiului mort

COMMERCIAL EVENT 2A CRITERIA COMPLEMENTARY (SANF76)

✦ Informații suplimentare privind obiectul complementar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT BASIC COMMERCIAL VERSION (VNOR)

✦ Versiunea comercială de bază

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT1 WITHOUT VERSION COMPLEMEN (SAN713)

✦ Niciun supliment suplimentar pentru versiunea comercială

DAYTIME RUNNING LIGHTS DAYTIME RUNNING LIGHTS 2 (FDIU2)

✦ Lumini de funcționare pe timp de zi

DOCUMENTATION PHASE DOCUMENTATION PHASE 2 (PHAS2)

✦ În faza 2 de documentare

DUST PROTECTION WITH DUST KIT (KITPOU)

✦ Echipat cu kit de praf

AIR PURIFIER WITHOUT AIR PURIFIER (SPFAIR)

✦ Vehiculul nu are un sistem de purificare a aerului

ANTENNA TYPE WITHOUT ANTENNA (SANTEN)

✦ Vehiculul nu are antenă

BATTERY LEVEL TRACTION COMPLEMENTARY OBJECT (SAN972)

✦ Clasificat ca obiect complementar (SAN972)

BATTERY TYPE TRACTION WITHOUT BATTERY (SANBAT)

✦ Nu este inclusă bateria pentru tracțiune

CLIMATIC CONSTRAINT HOT COUNTRY WO CLIMAT CONST WARM COUN (SSCCPC)

✦ Nu este proiectat pentru condiții de climă caldă

COMMERCIAL EVENT MANAGEMENT 3 COMPLEMENTARY OBJECT (SANF78)

✦ Obiect complementar suplimentar

COMMERCIAL VERSION SUPPLEMENT 5 WO COMMERCIAL VERSION (VSNOR)

✦ Nu există supliment de versiune comercială

CUSTOMIZED VERSION VERSION WITHOUT ADAPTATIO (SAN613)

✦ Versiune vehicul fără adaptări specifice

DOCUMENTATION PERIOD DOCUMENTARY PERIOD 2018 (PE2018)

✦ Perioada documentară în 2018 cu codul de referință PE2018

DRIVING SOUND CONTROL COMPLEMENTARY OBJECT (SANE52)

✦ Funcție pentru controlul complementar al sunetului cu codul SANE52

ECONOMIC DRIVING WITH ECO MODE (ECOMOD)

✦ Include un mod eco pentru un condus eficient din punct de vedere al consumului de combustibil

ELECTRIC TOLL COLLECTION WO ELECTRONIC TOLL SYS SP (SSPTLP)

✦ Nu există sistem electronic de taxare

EMISSION CONTROL STANDARD EURO 6D TEMP OBD IUPR RDE (E06T)

✦ Euro 6D Temp OBD IUPR RDE

ENGINE PRODUCTION DATE 2019-03-27 (2019-03-27)

✦ Motorul a fost produs pe 27 martie 2019.

ENGINE PRODUCTION PLANT (D) HORSE VALLADOLID MOTORES (SPAIN) (APV002_D)

✦ Motorul este produs la uzina Horse Valladolid Motores din Spania (APV002_D).

ENGINE TYPE 1.3 TCE PETROL ENGINE (H5H)

✦ Vehiculul este echipat cu un motor pe benzină TCE de 1,3 litri (H5H).

FIRE EXTINGUISHER EQUIPMENT LEVEL O (PREEXT)

✦ Echipat cu un stingător de incendiu de bază

FRONT AND REAR BODY CROSSMEMBER WIHTOUT CROSSMEMBER (SSRCAR)

✦ Fără traversă

GEARBOX PRODUCTION NUMBER BRC29F4 (BRC29F4)

GEARBOX SUFFIX 006 INDEX (006)

✦ Varianta cutie de viteze 006 (006)

HIGH BEAM ASSIST HIGH BEAM ASSIST (PRAHL)

✦ Include funcția de asistare a luminilor de drum

INTERIOR ILLUMINATION ATMOSPHERE LIGHT ROOM 1 (ECAMH1)

✦ Iluminat interior cu efect de atmosferă în cameră

EMERGENCY CALL AND BREAKDOWN WITHOUT CALL FONCTION (SSCALL)

✦ Fără funcție de apel de urgență

ENGINE CAPACITY 1333 CM3 ENGINE CAPACITY (1333CC)

✦ Capacitatea cilindrică a motorului vehiculului este de 1333 centimetri cubi (1333 cmc).

ENGINE PRODUCTION NUMBER D158006 (D158006)

ENGINE SUFFIX 470 INDEX (470)

✦ Versiunea 470 a motorului (index 470)

FAST TRACK COMPLEMENTARY OBJECT (NOH70)

✦ Obiect gratuit pentru urmărire rapidă

FORWARD EMERGENCY BRAKING ADV EM BRAKING URBAN 1 (AEBS01)

✦ Sistem avansat de frânare de urgență pentru condusul urban

GEAR SHIFT INDICATOR WITH GEAR SHIFT INDICATOR (AVGSI)

✦ Echipat cu indicator de schimbare a vitezelor

GEARBOX PRODUCTION PLANT (B) MAGNA PT S.P.A BARI (ITALY) (APV003_B)

✦ Cutia de viteze pentru acest vehicul este produsă la Magna PT S.p.A în Bari, Italia. Codul pentru această unitate de producție este APV003_B.

GEARBOX TYPE 7-SPEED DUAL CLUTCH AUTOMATIC

GEARBOX - FRONT WHEEL DRIVE (DW5)

✦ Echipat cu o cutie de viteze automată cu dublu ambreiaj și 7 trepte, acest vehicul are tracțiune față (DW5).

HYBRID LEVEL MICRO HYBRID SSG (HYB01)

✦ Echipat cu tehnologie micro hibridă (HYB01)

INVARIANT PROCESS SHEET MODEL MODEL ROUTING SHEET (XFE2SU)

✦ Foaie de rutare a modelului (XFE2SU)

KICKING PLATE CONTEXT CRITERIOM (SAND57)

✦ O placă pentru protecție suplimentară

LIMITED EDITION ADDITIONAL DEFIN WITHOUT DEFINITION SUPPLE (SAN913)

✦ Nu este clasificat ca ediție limitată suplimentară

MISCELLANEOUS DIX CHROME PRESTATION 1 (PRCHR1)

✦ Prestație de crom 1 (PRCHR1)

NAVIGATION/SMARTPHONE IMITATION SMARTPHONE IMITATION (SPMIR)

✦ Sistem de imitare a smartphone-urilor

PARKING ASSIST SYSTEM FR+RR SENSORS (ITPK4)

✦ Include senzori față și spate pentru asistență la parcare

PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT WITHOUT PASSENGER COMPARTMENT THERMAL REQUIREMENT (STHABT)

✦ Nu există cerințe termice specifice pentru compartimentul pasagerilor

PERSONALIZATION TYPE N WO PERSONALIZATION (SPERTN)

✦ Nu include nicio opțiune de personalizare

POWER IN DIN HP / KW 103 KW POWER (103KW)

✦ 103 kilowați de putere (103 kW)

PRICING COMPLEMENTARY OBJECT (NOH02)

✦ Include obiecte opționale suplimentare fără costuri suplimentare

SECOND ENGINE TYPE WITHOUT ADDITIONAL TYPE (SSTYAD)

✦ Nu este disponibil niciun tip de motor secundar (SSTYAD)

SERVICE DONGLE COMPLEMENTARY OBJECT (NOH14)

✦ Obiect complementar

LANE KEEP WITH LDW SYSTEM TYPE 1 (DLIGM1)

✦ Echipat cu sistem de avertizare la părăsirea benzii de rulare

MARKETING VERSION COMMERCIAL VERSION (VEC261)

✦ Versiune comercială cu codul VEC261

NAVIGATION MAP MAPPING SUPERIOR (MAPSUP)

✦ Sistem superior de cartografiere

OUTSIDE CAMERA REAR CAMERA (RRCAM)

✦ Dispune de o cameră retrovizoare

PARTICLE FILTER WITH PARTICLE FILTER (AVFAP)

✦ Echipat cu un filtru de particule pentru emisii mai curate

PEDAL MATERIAL COMPLEMENTARY OBJECT (SANA38)

✦ Materialul folosit pentru pedale

PLANT MARKING FOR COMPLEX START COMPLEMENTARY OBJECT (SAN593)

✦ Obiect complementar

PRELIMINARY FUEL FILTER WITHOUT EXTERNAL PUMP FILTER (SSFLEX)

✦ Nu are filtru extern pentru pompa sistemului de alimentare cu combustibil (SSFLEX)

SECOND ENGINE INDEX WITHOUT ADDITIONAL INDEX (SSINAD)

✦ Nu are un indice suplimentar al motorului

SECOND POWER WITHOUT ADDITIONAL POWER (SSPUAD)

✦ Nu este inclusă nicio opțiune de alimentare suplimentară (SSPUAD)

SIDE APPROACH WARNING SYS SIDE APPROACH WARNING SYS (RDLAT1)

✦ Sistem de avertizare cu privire la apropierea de obiecte din lateral

SPEED GESTION OVER SPEED PREVENTION (AVOSP1)

Include funcție de prevenire a depășirii vitezei

STORAGE COMPARTMENT UNDER ASSIST CONTEXT

CRITERIOM (SANA11)

Compartiment de depozitare sub locul de asistență

TECHNICAL EVOLUTION D COMPLEMENTARY OBJECT

(NOH16)

Obiect complementar

TECHNICAL EVOLUTION M COMPLEMENTARY OBJECT

(NOH68)

Obiect tehnic complementar inclus

TYPE OF REFRIGERANT GAS GAS TYPE 1234YF (1234Y)

Tip gaz 1234YF

UNIVERSAL INTERCONNECT FUNCTION TCU VER 0 GEN 2

(TCU0G2)

TCU versiunea 0 Generația 2

UTILITY ADAPTATION COVER SPECIFI COMPLEMENTARY

OBJECT (NOH64)

Obiect complementar pentru adaptarea utilităților specifice

VEHICLE MANUFACTURE DATE 2019-03-28 (2019-03-28)

Vehiculul a fost fabricat pe 28 martie 2019.

VEHICLE PRODUCTION PLANT (E) PLANT PROD (APV001_E)

Vehiculul este produs în uzina de producție APV001_E

WATER PROTECTION WITH RAIN FORD RIVER KIT (KITPGR)

Are ploaie și kit de protecție pentru râul Ford

STARTUP CRITERIA COMPLEMENTARY OBJECT (SAN58U)

Criterii de pornire cu obiect complementar (SAN58U)

STORAGE COMPARTMENT UNDER DRIVER CONTEXT

CRITERIOM (SANA10)

Compartiment de depozitare sub scaunul șoferului cu criteriu contextual (SANA10)

TECHNICAL EVOLUTION G TECHNICAL EVOLUTION G (TCHG0)

Evoluția tehnică versiunea G

TRACTION BATTERY SUFFIX WITHOUT BATTERY SUFFIX

(SANIBA)

Fără sufix specific pentru bateria de tracțiune (SANIBA)

TYPE OF SUN VISOR WITH LIT MIRROR (PSMREC)

Parasolar cu oglindă luminoasă

UTILITY ADAPTATION COVER COMPLEMENTARY OBJECT

(SAN664)

Acesta include un obiect utilitar complementar

VEHICLE LIGHT CONVERSION WO LIGHT ADAPTATION SVO

(SANCML)

Nu există adaptări de lumini specifice pentru acest vehicul

VEHICLE PRODUCTION NUMBER E621863 (E621863)

VEHICLE TRACKING SYSTEM SECURITY DEVICE (DPSEC)

Sistem de securitate pentru urmărirea vehiculului

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

03.2019 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

05.2019 🇷🇴 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2019 🇫🇷 Franța

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2023 🇫🇷 Franța

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

09.2025 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

12.2025 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.



Sugestia carVertical: Înmatriculare în altă țară

Acest vehicul a fost înmatriculat în mai mult de două țări. Condițiile de drum și standardele de întreținere diferite se poate să-i fi afectat starea. Poți vedea dacă a fost întreținut corespunzător dacă îi verifici istoricul de service.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **120.664 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul