



Mercedes-Benz CLS 400

Generat pe 22.06.2026

VIN: WDD2573231A050239

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel


Anul: 2019

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2,9 l

Putere motor: 250 kW (335 cp / 340 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Mercedes-Benz CLS 400 vehicule care au **7 ani**. **Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.**

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 193 g/km.

Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 148.213 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date


Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **40 de fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

05.2022





Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**

 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Slovacia  Italia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 148.213 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 119.771 km
- 14 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 14 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

01.2019	12 km
09.2020	16.999 km
02.2021	41.827 km
08.2021	57.598 km
05.2022	68.303 km
07.2022	70.844 km
02.2023	82.829 km

Înregistrările odometrului

10.2023	97.845 km
04.2024	110.809 km
07.2024	120.798 km
03.2025	134.129 km
01.2026	144.000 km
02.2026	146.000 km
06.2026	148.213 km

Obiceiuri de condus

01.2019 - 09.2020	Condus normal	837 km/lună
09.2020 - 08.2021	Condus intensiv	3.648 km/lună
08.2021 - 06.2026	Condus normal	1.540 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- ✓

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată? ✓ Asigurat 06.2026 România

Asigurare valabilă de la 06.2026 până la 07.2026



A trecut inspecția tehnică (ITP)? A trecut 06.2026 România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 06.2028



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?




- Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

03.2025

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație


Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

12.2025

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate


Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față stânga / Bară de protecție

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.

Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat

50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat

>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 170.835 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Cel mai mare preț **260.339 RON**

Prețul mediu **170.835 RON**

Cel mai mic preț **61.238 RON**

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **Mercedes-Benz**


Model: **CLS 400**

Tip combustibil: **Diesel**

Cutie de viteze: **Automată**

Anul: **2019**

Piață: **Europa de Este**



●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață Preț de vânzare

Anul Preț de piață ↘ Cea mai scăzută valoare de piață ↗ Cea mai ridicată valoare de piață

		05.2022 Preț de vânzare	272.135 RON	
● 2024	223.902 RON	173.648 RON	286.097 RON	
● 2025	213.641 RON	157.432 RON	254.331 RON	
● 2026	170.835 RON	61.238 RON	260.339 RON	

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂

193 g/km Clasă: **F**



Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Mercedes-Benz	 Model CLS 400	 Descriere CLS 400
 Tip caroserie Sedan	 An de fabricație 2019	 An model 2019
 Capacitate cilindrică 2,9 l	 Putere motor 250 kW (335 cp / 340 PS)	 Tipul propulsiei Ardere internă
 Cuplu 700 Nm	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)	 Culoare Roșu	 Nr. uși 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION

Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN

Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

02U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICE FOR OFFICE AND COMMUNICATION

Mercedes-Benz Connect - Serviciu pentru birou și comunicare

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

110 FUEL QUANTITY FOR SELF-PICKUPS

Indicator de cantitate de combustibil pentru autocolectări

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

15U PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

Preinstalare pentru integrarea smartphone-ului

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

228 ADDITIONAL WARM WATER HEATING

✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

✦ Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

246 ANALOGUE CLOCK

✦ Ceas analogic

255B MB-MOBILLO WITH DSB AND GGD

✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

274 TELEPHONE ANTENNA

✦ Antenă telefonică prezentă

287 THROUGH-LOADING FEATURE

✦ Dispozitiv de încărcare prin spate

294 KNEEBAG

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

309 CUP HOLDER

✦ Echipat cu suport pentru pahare

320 SINGLE CD DRIVE PREINSTALLATION

✦ Unitate CD unică preinstalată

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

229L GERMANY

✦ Vehicul fabricat pentru Germania

235 ACTIVE PARKING ASSIST

✦ Sistem activ de asistență la parcare

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

270 GPS AERIAL

✦ Antenă GPS inclusă

275 MEMORY PACKAGE (DRIVER'S SEAT, STEERING COLUMN AND MIRRORS)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

292 PRE-SAFE® IMPULSE SIDE

✦ Pre-Safe® Impuls lateral

2U1 RADIATOR SHUTTER

✦ Include un obturator pentru radiator

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

✦ Fabricat în Republica Federală Germania

30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

✦ Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U1 HEAD UNIT FOR EUROPE/CIS STATES/MONGOLIA

✦ Unitate principală de divertisment configurată pentru Europa/Statele CSI/Mongolia

414 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION

✦ Acoperiș electric din sticlă

431 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

✦ Butoane sau padele de schimbare a vitezelor pe volan

436 DRIVER AND FRONT PASSENGER LUXURY HEAD RESTRAINT

✦ Tetiere de lux pentru șofer și pasagerul din față

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

474 DIESEL PARTICULATE FILTER

✦ Filtru de particule diesel inclus

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

518 UNIVERSAL COMMUNICATIONS INTERFACE (UCI)

✦ Interfață de comunicații universală

51U HEADLINER, BLACK FABRIC

✦ Căptușeală din țesătură neagră

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADCAST.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

39V SPEED/LOAD INDEX 98Y XL + 100Y XL

✦ Indicele de viteză/încărcare 98Y XL și 100Y XL pentru anvelope

401 CLIMATISED FRONT SEATS

✦ Scaune față cu funcție de climatizare

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

432 DYNAMIC SEATS LEFT AND RIGHT

✦ Scaune dinamice cu reglaje pentru stânga și dreapta

448 TOUCHPAD WITH ROTARY PUSHBUTTON

✦ Touchpad cu buton rotativ de control

464 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M

✦ Afișajul blocului de instrumente M

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4R6 WINTER WHEEL AND TIRE ASSEMBLY - LIGHT ALLOY 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 19"

✦ Ansamblu de jante și anvelope de iarnă cu un design din aliaj ușor cu 5 spițe duble de 19 inch

501 360° CAMERA

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

531 COMAND APS NTG5/NTG5.5

✦ Sistem de navigație Comand APS

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

652 SUMMER TYRES FITTED

✦ anvelope de vară instalate

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

764 CENTER CONSOLE IN SILVER OPEN-GRAINED ASH WOOD**2B36**

✦ Consolă centrală din lemn de frasin argintiu cu granulație deschisă

776 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

✦ Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

800 YOM X9/1

✦ YOM X9/1

801A LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE - BLACK /**ANTHRACITE**

✦ Tapiserie din piele/Nappa/Semi-anilină în culorile negru/antracit

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

✦ Geam colorat închis

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

881 BOOT LID CONVENIENCE CLOSING FEATURE

✦ Funcție convenabilă de închidere a capacului portbagajului

887 SEPARATE BOOT LID LOCK

✦ Mecanism de blocare separat pentru capacul portbagajului

581 AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

✦ Funcție de control automat al climatizării

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

670 RESIDUAL ENGINE HEAT UTILIZATION SYSTEM (REST)

✦ Sistem de utilizare a căldurii motorului

70B SAFETY VEST - DRIVER

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD**DAB/DMB**

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

800A LEATHER / NAPPA / SEMI-ANILINE

✦ Design interior cu piele și materiale nappa

810 PREMIUM SOUND SYSTEM

✦ Sistem audio premium instalat

871 HANDS-FREE ACCESS

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

✦ Pachet de iluminat interior inclus

883 POWER LOCKING

✦ Funcție de blocare electrică

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

891 PREMIUM AMBIANCE ILLUMINATION

✦✦ Iluminare ambientală premium

897 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING

✦✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

✦✦ Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

902 FRONT COMFORT SEAT HEATING

✦✦ Scaune față încălzite și confortabile

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

✦✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

996U MANUFAKTUR HYACINTH RED - METALLIC FINISH

✦✦ Vopsea metalică personalizată Hyacinth Red

99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

✦✦ Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

✦✦ Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

F257 MODEL SERIES 257

✦✦ Parte a seriei de modele 257

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

✦✦ Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

✦✦ Configurația punții spate

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

✦✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

896 VEHICLE ACCESS AND AUTHORIZATION VIA**SMARTPHONE**

✦✦ Accesul și autorizarea vehiculelor prin intermediul smartphone-ului

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL**CHANGEOVER**

✦✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

✦✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

✦✦ Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

✦✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

✦✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B18 ON-BOARD XEV CHARGING SOCKET, NACS

✦✦ Acest vehicul este echipat cu o priză de încărcare la bord pentru un XEV (vehicul electric cu autonomie extinsă) și NACS (sistem de navigație și comunicare)

B63 ENGINE SOUND VIA SPEAKERS

✦✦ Sunet îmbunătățit al motorului produs prin difuzoare pentru o experiență de condus dinamică

FC COUPE

✦✦ Tip vehicul: coupe

H32 TRIM ELEMENTS - SILVER OPEN-PORE ASH WOOD (2B36)

✦✦ Elemente decorative argintii din lemn de frasin cu pori deschiși

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

✦✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K32 ACTIVE LANE CHANGE ASSIST

✦✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

- Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L LEFT-HAND DRIVE

- Configurație cu volan pe mâna stângă

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

- Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M656 INLINE 6-CYLINDER DIESEL ENGINE, OM656

- Motor diesel cu 6 cilindri în linie model OM656

N5A PLANT CONTROL CODE

- Denumirea codului de control al plantelor

P20 DRIVING ASSISTANCE PACKAGE (L2)

- Pachetul de asistență la condus include sisteme avansate de asistență de nivel 2 pentru a spori siguranța și confortul în timpul condusului.

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

- Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P47 PARKING PACKAGE HIGH

- Pachet de parcare de nivel înalt

P55 NIGHT PACKAGE

- Pachet de noapte

R06 NOISE-OPTIMIZED TIRES WITH FOAM ABSORBER

- Anvelope proiectate pentru reducerea zgomotului cu absorbant din spumă

RRF AMG SPOKE WHEELS 19" "MIXED TIRES"

- Jante cu raze AMG de 19 inch cu anvelope mixte

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

- Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U26 FLOOR MATS - AMG

- Covorașele sunt marcate AMG

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

- Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L5C SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

- Volan Supersport cu finisaj din piele adânc embosată

M29 DISPLACEMENT 2.9 LITER

- Cilindree a motorului de 2,9 litri

N1C PLANT CONTROL CODE

- Codul de control al instalației

P17 KEYLESS-GO PACKAGE

- Pachet Keyless-go inclus

P29 INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

- Interior AMG Line/Interior AMG Sport Package

P35 LIGHT PACKAGE

- Include un pachet de lumini

P49 MIRROR PACKAGE

- Specificații pentru pachetul de oglinzi

R01 SUMMER TYRES

- Anvelope de vară echipate

R66 RUN-FLAT TYRES

- Echipat cu anvelope run-flat

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

- Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

- Praguri de uși cu funcție de iluminare

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

- Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U67 230 V SOCKET IN THE REAR

Priză de alimentare de 230V în partea din spate a vehiculului

U85 LARGE SCR TANK

Echipat cu un rezervor SCR mare

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

U79 BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING,
GENERATION 3

Echipat cu sistemul BLUETEC SCR de epurare a gazelor de eșapament diesel de generația 3

U95 AMG-LINE SPOILER LIP

Buză spoiler AMG-line pentru aerodinamica spate

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 10 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2019 🇷🇴 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

09.2021 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2022 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

07.2022 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

07.2024 🇷🇴 România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

03.2025 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

12.2025  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

06.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 11.06.2026 Până la: 10.07.2026

06.2026  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **148.213 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul