





# Volkswagen Touran

NUMĂR SERIE ȘASIU

WVGZZZ1TZKW004899

Generat pe 2023-01-19 12:09

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 <b>✓ Kilometraj</b> <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 <b>✓ Furt</b> <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 <b>✓ Accidente</b> <hr/> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 <b>✓ Taxi</b> <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

## Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**  
2018-08-30  
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**  
2018-09  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**  
Italia  
2018-09  
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4  **A fost la vânzare, Italia**  
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



5  **A fost la vânzare, Italia**  
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



6  **Mașină radiată, Italia**  
2022-08

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



7  **A fost la vânzare, Belgia**  
2022-09

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



## Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Altă înregistrare în registrul public

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost importat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

A fost exportat

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat


Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	<b>Nu s-au găsit înregistrări</b>

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2018	✓ 11 km
2022-07	✓ 208,939 km
2022-09	✓ 208,969 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei WVGZZZ1TZKW004899 ar putea fi:

📄 209,138 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

## NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **WVGZZZ1TZKW004899**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

### Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



 **Preț**

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

**14 zile**

Acest model este foarte popular



# Echipare (în engleză)

## Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

**Volkswagen**



MODEL

**Touran**



TIP CAROSERIE

**Monovolum**



ANUL FABRICAȚIEI

**2018**



AN MODEL

**2019**



MOTOR

**1.6 l**



PUTERE MOTOR

**85 kW**



TIP COMBUSTIBIL

**Diesel**



CUTIE DE VITEZE

**Automată**



TIP TRANSMISIE

**Tracțiune față**



CULOARE

**Gri**



NR. UȘI

**5**



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe stânga**



NR. CILINDRI

**4**



NR. LOCURI

**7**

## Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A60	CATEGORY 0
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B14	TYPE APPROVAL COUNTRY ITALY (SAN MARINO, VATICAN CITY)	C1E	ALLOY WHEELS 6.5J X 16
C48	OPERATING PERMIT, ALTERATION	DK8	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 1.6 L/85 KW 4V TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TJ1/TI7
EF0	WITHOUT ECO FUNCTION	EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
EOA	NO SPECIAL EDITION	FB0	STANDARD PAINT COATING
FC0	WITHOUT CUSTOMIZED INSTALLATION	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
G04	SHOCK ABSORPTION IN FRONT	G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
HS4	TIRES 205/60 R16 96V XL	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)
JOV	BATTERY 420 A (70 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KH7	CLIMATRONIC (3-ZONE) WITH REAR AIR	KK3	REFRIGERANT R1234YF

CONDITIONING CONTROL PANEL			
KL1	LED LICENSE PLATE LIGHTING	KS0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
K8P	MPV	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L09	SUSPENSION RANGE 09 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	NY0	STANDARD BATTERY/ALTERNATOR CAPACITY
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N3F	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
PF6	ADAPTIVE CRUISE CONTROL ACC STOP & GO UP TO 210 KM/H, INCL. FRONT ASSIST AND AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING	PG3	2 SINGLE SEATS IN 3RD ROW OF SEATS RETRACTABLE INTO CARGO AREA
PH2	AIR CARE CLIMATRONIC 3 ZONE AUTOMATIC CLIMATE CONTROL WITH ALLERGEN FILTER AND CONTROLS IN THE REAR	PJ1	TRONDHEIM 6.5J X 16
PLA	LIGHTS & VISION PACKAGE	PM4	LEATHER-WRAPPED MULTI-FUNCTION STEERING WHEEL
PND	NAVIGATION FEATURE "DISCOVER MEDIA" (FOR "COMPOSITION MEDIA")	P14	MIRROR PACKAGE
QA0	WITHOUT CHILD SEAT	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH0	WITHOUT VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )
QJ1	CHROME PACKAGE	QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA
QN3	DRAWERS UNDER FRONT SEATS	QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)
QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY	QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION
Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT	TJ1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.6 L UNIT 04L.1
UH2	PARKING BRAKE	UI4	EXTERNAL, AUX-IN JACK, USB TYPE A, 1X USB SOCKET
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL2	EXTENDED AND CRASH-ACTIVE PEDESTRIAN PROTECTION	V0A	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND
W62	ITALY: BUSINESS PACKAGE FOR CL FORCES ZCB,PNC,7X2,P14	YOW	GUIDE & INFORM CONTRACT DURATION: 3 YEARS
Y9X	PROCESS S	Y9Z	WLTP TYPE APPROVAL (NEW TEST CYCLE)
ZEA	RADIO "COMPOSITION MEDIA"	0AL	FRONT STABILIZER BAR
0BP	REAR STABILIZER BAR	0B4	WHEELBASE
0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --	0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS	0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0M0	FUEL TANK	0NB	NAMEPLATE SET IN BASIC STYLE
0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)	0RE	WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VG	INFORMATION KIT IN ITALIAN
0YH	WEIGHT RANGE 8 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR
1G8	BREAKDOWN KIT	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KE	DISK BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PE	WHEEL BOLTS WITH ANTI-THEFT PROTECTION (UNLOCKABLE)
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S3	TOOL KIT
1T2	WARNING TRIANGLE	1U9	FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKRESTS

1W2	GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM	1X0	FRONT WHEEL DRIVE
1ZA	DISK BRAKES IN FRONT	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT	2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"
2JC	COMFORT BUMPERS	2KY	LABELS/PLATES IN ITALIAN, SPANISH AND PORTUGUESE
2V5	FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER	2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES
2ZH	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL	3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX
3CA	WITHOUT PARTITION	3D2	CENTER CONSOLE
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR
3H2	BACKREST RELEASE FOR RIGHT FRONT SEAT	3L3	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR FRONT SEATS
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S2	BLACK ROOF RAILS
3U2	SLIDING TRUNK COVER	3Y0	WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE
3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL	31K	FRONT AND REAR LICENSE PLATE CARRIER (ECE)
4AF	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC	4A0	WITHOUT SEAT HEATER
4E0	TAILGATE/TRUNK LID UNLOCKING FROM OUTSIDE	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4H3	MANUAL CHILD SAFETY LOCK	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK
4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4N0	STANDARD DASHBOARD	4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION
4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG	4ZQ	WITHOUT ADDITIONAL MOLDINGS
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5KL	FIVE REAR SEATS (WITH ARMREST)
5K7	TRANSPORT PROTECTION FILM (MINIMUM PROTECTION) WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES	5MJ	DECORATIVE INSERTS
5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX	5SL	LEFT EXTERIOR MIRROR: ASPHERICAL
5XJ	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, WITH AIRBAG LABEL ON SUN VISOR AND B-PILLAR	5ZC	HEAD RESTRAINTS FOR FRONT SEATS (X-ADJUSTMENT)
6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER	6EA	WITHOUT ADDITIONAL SIDE BODY COVERS (STONE GUARD)
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6KF	RADIATOR GRILLE	6K4	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "HIGH"
6L0	WITHOUT C-RAILS	6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER
6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE	6R0	SELECTOR LEVER COVER
6SF	STANDARD LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING	6T0	WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL
6XQ	EXTERIOR MIRRORS: WITH MEMORY FEATURE, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED	7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER
7B3	12-VOLT SOCKET(S)	7CN	EMISSION STANDARD EU6 AD/E/F
7E6	ELECTRIC AUXILIARY AIR HEATER	7KG	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 5T0
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE

		BRAKING	
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7N3	COMFORT OVERHEAD STORAGE COMPARTMENT
7P4	MANUALLY ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT IN FRONT SEATS	7RE	SD CARD (EUROPE)
7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD	7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM
7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR	7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST
8GV	ALTERNATOR 180 A	8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL
8ID	HALOGEN TWIN HEADLAMPS	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR	8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SA	TAIL LAMP ASSEMBLIES, STANDARD DESIGN
8S4	TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR	8TB	REAR FOG LAMP
8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER	8U0	WITHOUT ADDITIONAL INSTRUMENTS FOR DISTANCE MEASUREMENT
8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP	8W0	WITHOUT WASHER FLUID LEVEL INDICATOR
8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION
9E0	WITHOUT LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING	9F0	WITHOUT SOUND COMBINATION FOR ROTATING EMERGENCY LIGHT AND RADIO ANTENNA PREPARATION
9JA	NON-SMOKER'S PACKAGE	9KA	WITHOUT IDENTIFICATION LIGHTS
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P9	SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT IN THE BUCKLE, ADVANCED SAFETY EQUIPMENT
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"	9T0	WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES
9WV	WIRELESS RSE "APP"	9ZX	MOBILE PHONE INTERFACE
9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V	X4C	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ITALY

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.







### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

# Fotografii

ÎNCĂRCATE  
2022-07

---









































### Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

### Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.