

Mercedes-Benz A 180

Generat pe 27.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: W1K1771841J205538

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Capacitate cilindrică: 1,3 l

Putere motor: 100 kW (134 cp / 136 PS)



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **excellent** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz A 180** de 7 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul este într-o stare vizibil mai bună sau are un istoric mai curat decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 40.816 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✓ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 137 g/km.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi



Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi

Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Slovenia Cehia Slovacia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 40.816 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 112.983 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

- Acest vehicul are disponibile 7 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.
- Ultimul kilometraj înregistrat al acestui vehicul este mult sub media vehiculelor de aceeași vârstă. Este posibil să aibă un grad mai scăzut de uzură decât de obicei, dar este totuși o idee bună să întrebi vânzătorul de ce a fost condus atât de puțin.



Înregistrările odometrului

06.2020	10 km
10.2021	16.885 km
12.2022	25.672 km
11.2023	30.312 km
01.2025	35.766 km

Înregistrările odometrului

11.2025	39.706 km
01.2026	40.816 km

Kilometraj estimat în prezent

Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi **în jur de 45.576 km**. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.

Obiceiuri de condus

06.2020 - 01.2026 Condus normal 600 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

07.2026

România

Asigurare valabilă de la 11.2025 până la 11.2026

 **A trecut inspecția tehnică (ITP)?** **A trecut** 11.2025  România

A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 11.2027

 **A fost casat?**

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

 **Atenție**
Am găsit 3 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

08.2021

 România

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate


Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

3.001 RON – 4.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv



Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație

1.001 RON – 2.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea,

legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație


Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Mercedes-Benz	Model: A 180	Tip combustibil: Benzină	Anul: 2020	Piață: România
---------------------------	--------------	--------------------------	------------	----------------



●●● Prețul de piață Interval prețuri de piață Preț de vânzare

Anul Preț de piață ▾ Cea mai scăzută valoare de piață ▴ Cea mai ridicată valoare de piață

06.2020	Preț de vânzare	188.420 RON		
2025	108.937 RON	88.543 RON		129.282 RON
2026	101.426 RON	82.823 RON		122.323 RON
2027	99.905 RON	81.580 RON		120.491 RON
2028	91.489 RON	74.710 RON		110.340 RON
2029	83.073 RON	67.834 RON		100.189 RON
2030	74.657 RON	60.963 RON		90.038 RON
2031	66.246 RON	54.098 RON		79.893 RON
2032	57.830 RON	47.222 RON		69.747 RON
2033	49.414 RON	40.351 RON		59.596 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -53% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 37 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii medii. Probabil vor fi percepute taxe standard pentru emisii.

Emisii CO₂

137 g/km Clasă: **B**

0 g/km

225 g/km ≤

Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător
Mercedes-Benz

Model
A 180

Tip combustibil
Benzină

Generație
177

An model
2020

An de fabricație
2020

Categorie
m1

Etichetă producător
A 180

Omologare de tip
e1*2007/46*1829*09



Performanță și eficiență

Tip transmisie	Capacitate cilindrică	Putere motor
Tracțiune față (FWD)	1,3 l	100 kW (134 cp / 136 PS)
Nr. cilindri	Emisii CO2	Standard de emisii
4	137 g/km	euro 6; 715/2007*2018/1832 ap
Cod motor	Tipul propulsiei	
282.914	Ardere internă	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Culoare	Nr. locuri
Sedan	Gri	5
Lungime	Lățime	Ampatament
4.562 mm	1.796 mm	2.729 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
1.905 kg	3.370 kg	

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar
Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01R Light-alloy wheel 5-double-spoke design 18" "all-round"	029 Conversion of WMI to higher wattage
⚡ Jante din aliaj de 18 inch cu un design cu 5 spițe duble	⚡ A actualizat WMI al vehiculului pentru a fi mai puternic
02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF)	050 YoM X9/2
⚡ Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)	⚡ Anul de fabricație X9/2
084 Invalid (Pre-Installation 48V-Technology)	085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG
⚡ Preinstalare invalidă pentru tehnologia 48V	⚡ Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG

08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES)

- ✦ Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

14U Smartphone integration package

- ✦ Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

17U Android Auto smartphone integration

- ✦ Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

1U5 Rubber-sprung steering gear

- ✦ Echipat cu mecanism de direcție cu arcuri de cauciuc

218 Rear view camera

- ✦ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

243 Active Lane Keeping Assist (camera)

- ✦ Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

- ✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

260 Model badge on trunk lid - Omission

- ✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

286 Luggage nets to left and right driver seat backrests

- ✦ Plase pentru bagaje amplasate în spatele scaunului șoferului

294 Kneebag

- ✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 Alternative refrigerant

- ✦ Folosește un agent frigorific alternativ

320A Fabric

- ✦ Țesătură interioară

335B Language of instrument cluster/HU - English

- ✦ Limba panoului de instrumente și HU în limba engleză

09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES)

- ✦ Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

16U Apple Carplay smartphone integration

- ✦ Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

1B3 Communication module ECE version

- ✦ Modul de comunicare în versiunea ECE

20U Keyless rental

- ✦ Funcție de închiriere fără cheie

235 Active Parking Assist

- ✦ Sistem activ de asistență la parcare

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

- ✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

- ✦ Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

270 GPS aerial

- ✦ Antenă GPS inclusă

287 Through-loading feature

- ✦ Dispozitiv de încărcare prin spate

2U1 Radiator shutter

- ✦ Include un obturator pentru radiator

310 Double cup holder

- ✦ Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

321A Fabric - black / anthracite

- ✦ Țesătură interioară de culoare negru/antracit

33B Operating instructions and service booklet-Romanian

- ✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba română pentru confort

345 rain sensor

✦ Tehnologie cu senzor de ploaie

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 Hard drive navigation

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

400 Rear armrest

✦ Cotieră spate pentru confort suplimentar

429 7-speed automatic dual-clutch transmission

✦ Transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte inclusă

446 Touchpad only

✦ Sistem de control Touchpad inclus

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

504 Speed sign recognition

✦ Suportă recunoașterea indicatoarelor de viteză pentru o siguranță sporită

51U Headliner, black fabric

✦ Căptușeală din țesătură neagră

548 Connect 20 Mid (NTG6)

✦ Conectați sistemul multimedia 20 (NTG6)

581 Automatic climate control

✦ Funcție de control automat al climatizării

608 Automatic high beam control (IHC)

✦ Sistem automat de control al luminilor de drum

6P5 Control code for Sales

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES communications module LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

428 Steering wheel gearshift buttons/steering wheel gearshift paddles - painted

✦ Volan cu butoane/plăcuțe de schimbare a vitezelor vopsite

440 Cruise control

✦ Funcționalitate de control al vitezei de croazieră disponibilă

458 Instrument cluster display S

✦ Afișaj instrumentar de bord cu design S

485 Comfort suspension

✦ Suspensie confort inclusă

502 Multi-year free map updates

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

543 Sun visor with additional function

✦ Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

567L Romania

✦ Vehiculul este destinat României

5XXL Europe

✦ Vehicul Euro-spec

632 Headlamps, LED, static, right-side traffic

✦ Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

73B Roller blind compartment closed

✦ Compartiment pentru jaluzele cu role prevăzute

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

800 YoM X9/1

✦ YOM X9/1

853 Midline Sound system

✦ Echipat cu sistem de sunet midline

859U Mojave silver - Metallic finish

✦ Finisaj metalic în culoarea Mojave Silver

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

889 KEYLESS-GO

✦ Sistem keyless-go pentru intrare și pornire

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

989 Identification label under windshield

✦ Etichetă de identificare sub parbriz

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

B18 On-board xEV charging socket, NACS

✦ Acest vehicul este echipat cu o priză de încărcare la bord pentru un XEV (vehicul electric cu autonomie extinsă) și NACS (sistem de navigație și comunicare)

7U2 Seat model variant 2

✦ Varianta 2 a modelului de scaun

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

859 Central display size M

✦ Dimensiunea afișajului central este medie

871 Hands-free access

✦ Funcțiile de acces mâini libere vă permit să deblocați și să accesați vehiculul fără a utiliza o cheie.

877 Ambient lighting

✦ Funcție de iluminare ambientală

897 Front wireless telephone charging

✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

936 Cylinder cut-out system

✦ Sistem care taie cilindrii pentru eficiență

968 Euro 6 technology COC document - without motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

98B Upper radiator shutters

✦ Include obloane superioare pentru radiator

B00 Suspension measures for countries with rough roads

✦ Măsurile de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

B59 Drive program selection switch (Agility Select)

Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

FV Long sedan

Stil de caroserie sedan lung

H59 Trim elements - Plastic IMD carbon fiber look silver (2B75)

Elemente ornamentale interioare din plastic cu aspect din fibră de carbon (argintiu)

JIT Plant control code

Codul de control al instalației din fabrică

K15 Control code for service interval 15000 km

Interval de service setat la 15.000 km

L Left-hand drive

Configurație cu volan pe mâna stângă

M14 Displacement 1.4 liter

Cilindree a motorului de 1,4 litri

O48 Software fresh-up 4

Actualizare software 4

P44 Parking Package

Pachet de asistență la parcare

P55 Night package

Pachet de noapte

PXV Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

PYF Control code for Sales

Codul de control al vânzărilor

PZW Control code for Sales

Codul de control al vânzărilor

U01 Rear seat belt status indicator

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

F177 Model series 177

Model număr de serie 177

GA Automatic transmission

Echipat cu transmisie automată

HA Rear axle

Configurația punții spate

JYD Plant control code

Codul de control al instalației în scopuri de producție

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

L3E Sport steering wheel - Smooth split leather

Volan sport cu piele spălată netedă

M282 Inline 4-cylinder spark ignition engine M282

Motor cu 4 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie, model M282

P17 KEYLESS-GO package

Pachet Keyless-go inclus

P49 Mirror package

Specificații pentru pachetul de oglinzi

P59 Urban/Progressive package

Pachet urban/progresiv

PYA Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

PYN Control code for Sales

Cod de control utilizat pentru vânzări

R01 Summer tyres

Anvelope de vară echipate

U10 Front passenger seat with weight sensor

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U12 Velour floor mats

✦ Include covorașe din velur

U55 Multi-link axle

✦ Echipat cu o punte multi-link

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

V50 Speed + Load Index 91W

✦ Specificații anvelope: Viteză + indice de încărcare 91W

VR Right front axle half

✦ Ansamblul punții dreapta față

U25 Illuminated door sill

✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare

U59 Seat comfort package

✦ Include pachetul de confort al scaunului

U62 Exterior light and sight package

✦ Se livrează cu lumină exterioară și pachet de vedere

VL Left front axle half

✦ Ansamblul punții față stânga

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2020 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

02.2020 🇷🇴 România

Prima înmatriculare

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

06.2020 🇷🇴 România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

08.2021 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2021 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2021 🇷🇴 România

Daună detectată ⚠️

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

11.2023  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2025  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 28.11.2025 Până la: 27.11.2026



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

☐

Verifică kilometrajul scăzut

Un kilometraj scăzut sună bine, dar asigură-te că nu a fost modificat. Vezi dacă starea fizică a mașinii corespunde valorii afișate de odometru.

☐

Compară gradul de uzură al scaunului șoferului și al volanului cu kilometrajul declarat.

☐

Verifică istoricul de revizii pentru lucrări de întreținere în funcție de dată/periodă – acest parametru contează mai mult decât kilometrajul la mașinile care au fost conduse puțin.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul