



Audi A5

VIN: WAUZZZF58JA049153

2017

Generat pe 2023-07-04 09:41



Furt



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Audi A5 2017



Generat de AI

Când vine vorba de modelul Audi A5 2017, există câteva tipuri diferite de motoare și stiluri de caroserie din care puteți alege, fiecare cu propriile specificații și caracteristici unice.

În primul rând, există stilul de caroserie Coupe standard, care vine cu acces în două uși și un stil elegant și sportiv. A5 Coupe este disponibil cu trei tipuri de motorizări: un motor turbo cu patru cilindri de 2.0L care produce 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft, un motor V6 supraalimentat de 3.0L care produce 333 de cai putere și un cuplu de 325 lb-ft, și un motor diesel cu patru cilindri de 2.0L care produce 190 de cai putere și un cuplu de 295 lb-ft.

Audi A5 Cabriolet este, de asemenea, disponibil pentru cei care doresc o versiune decapotabilă cu soft-top a modelului A5. Cabriolet vine cu un motor turbo cu patru cilindri de 2.0L care produce aceiași 252 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft ca și Coupe-ul standard.

Pentru cei care își doresc și mai multă putere, modelele Audi S5 sunt disponibile cu aceleași tipuri de caroserie și versiuni ușor îmbunătățite ale motoarelor utilizate la modelele A5 standard. Atât S5 Coupe, cât și S5 Cabriolet sunt echipate cu un motor V6 turbo de 3,0 litri care produce 354 de cai putere și 369 de livre-ft de cuplu.


În general, modelul Audi A5 2017 oferă o varietate de opțiuni pentru șoferii care caută un vehicul sportiv, dar luxos. Cu trei tipuri de motoare și mai multe stiluri de caroserie, există ceva pentru toată lumea. Fie că preferați eficiența consumului de combustibil a unui motor diesel sau puterea unui V6, Audi A5 are un model care se potrivește nevoilor dumneavoastră.



This description is AI-generated and has not undergone human review for potential inaccuracies.




Fotografii


2023-06

67 de fotografii











Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Slovacia



Suedia



Slovenia



Canada



Finlanda



Lituania



Cehia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 106.201 km



5 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01 **15 km**

2019-08 **29.774 km**

2022-10 **87.468 km**

2023-06 **106.199 km**

2023-06 **106.201 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite.

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 126.296 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Audi A5 2017

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

113.869 RON

Prețul mediu

126.296 RON

Cel mai mare preț

141.160 RON



Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A5



Tip caroserie
Berlină



An de fabricație
2017



An model
2018



Capacitate cilindrică
2 l



Cutie de viteze
Automată

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-01
 Necunoscut



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2017-10

 Necunoscut



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2018-01

 Necunoscut



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-08

 Necunoscut



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2022-10

 Necunoscut



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2023-06

