



## ISTORIC SERVICE ONLINE

Copie client

### VEHICLE DETAILS

VIN: SALGA2JF7EA158193  
MODEL: Range Rover / L405  
MOTOR: 4.4L Diesel  
CULOARE: BAROLO BLACK  
DATA ÎNCEPERII GARANȚIEI: 01/03/2014

#### NUMĂR DE ÎNMATRICULARE:

Nu este prezent

#### ȚARA DE ÎNMATRICULARE:




Nu este prezent

#### WEBSITE

<https://osh.landrover.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

### SERVICE HISTORY

ATELIER DE SERVICE	NUMĂR LUCRAREI	DATA LUCRAREI:	KILOMETRAJ:	DETALII
Brit Motor AG, Pitesti Zona Comerciala Nr.11, DN 65B Pitesti 117140 România	38274 	07/04/2022	176.594 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 182.000 kilometri/ 84 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil Renewal of Rear Brakes Renewal of Front Brakes
Brit Motor AG, Pitesti Zona Comerciala Nr.11, DN 65B Pitesti 117140 România	35813 	21/04/2021	154.376 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 156.000 kilometri/ 72 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil Înlocuirea lichidului de frână Înlocuirea lichidului cutiei de transfer Înlocuirea lichidului de transmisie Renewal of Front Differential Fluid Înlocuirea lichidului diferențialului spate
Brit Motor AG, Pitesti Zona Comerciala Nr.11, DN 65B Pitesti 117140 România	31846 	30/10/2019	131.515 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 130.000 kilometri/ 60 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil



## ISTORIC SERVICE ONLINE

Copie client

### VEHICLE DETAILS

VIN: SALGA2JF7EA158193  
MODEL: Range Rover / L405  
MOTOR: 4.4L Diesel  
CULOARE: BAROLO BLACK  
DATA ÎNCEPERII GARANȚIEI: 01/03/2014

#### NUMĂR DE ÎNMATRICULARE:

Nu este prezent

#### ȚARA DE ÎNMATRICULARE:





Nu este prezent

#### WEBSITE

<https://osh.landrover.com>

Please note that service intervals always represent the maximum time and distance that should exist between servicing. Driving style and conditions may necessitate earlier servicing as indicated by the notifications on your instrument panel.

### SERVICE HISTORY

ATELIER DE SERVICE	NUMĂR LUCRAREI	DATA LUCRAREI:	KILOMETRAJ:	DETALII
Brit Motor AG, Pitesti Zona Comerciala Nr.11, DN 65B Pitesti 117140 România	27346 	28/03/2018	95.600 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 104.000 kilometri/ 48 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil
Brit Motor AG, Pitesti Zona Comerciala Nr.11, DN 65B Pitesti 117140 România	25591 	04/04/2017	71.781 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 78.000 kilometri/ 36 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului
Tiriac Auto JLR SOS. BUCURESTI- PLOIESTI Bucharest RO13696 România	540213 	07/04/2016	49.162 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 52.000 kilometri/ 24 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil
Tiriac Auto JLR SOS. BUCURESTI- PLOIESTI Bucharest RO13696 România	528549 	12/11/2014	21.580 kilometri	<b>Service programat finalizat</b> 26.000 kilometri/ 12 luni <b>Articolele de service asociate</b> Înlocuirea uleiului și filtrului de ulei Înlocuirea filtrului de polen Înlocuirea filtrului de aer al motorului Înlocuirea filtrului de combustibil