

ISTORIC INTRETINERE (39)

date	Kilometraj	Descriere
24 septembrie	181,915 km	Asistare la virajul A
24 septembrie	181,915 km	Materiale mici și mediu
24 septembrie	181,915 km	lamelă ștergătoare de parbriz pentru
Mai-24	163,018 km	bateria
24 martie	156,893 km	Service Assyst B
24 martie	156,893 km	Materiale mici și mediu
24 martie	156,893 km	filtrul de aer
24 martie	156,893 km	filtru de combustibil Mercedes
24 martie	156,893 km	Filtru de praf
24 martie	156,893 km	bara de remorcare
Ian-24	149,250 km	niveluri de control
Ian-24	149,250 km	bateria cheii
23 decembrie	145,147 km	lamelă ștergătoare de parbriz pentru
23 august	131,203 km	Asistare la virajul A
23 august	131,203 km	Materiale mici și mediu
23 august	131,203 km	uleiul cutiei de viteze
23 august	131,203 km	Filtru de praf
23 august	126,458 km	niveluri de control
23 februarie	102,613 km	Service Assyst B
23 februarie	102,613 km	Materiale mici și mediu
23 februarie	102,613 km	lichidul de frână
23 februarie	102,613 km	bateria cheii
23 februarie	102,613 km	Filtru de praf
23 februarie	102,613 km	bara de remorcare
22 septembrie	88,190 km	lamelă ștergătoare de parbriz pentru
Iul-22	75,002 km	Asistare la virajul A

date	Kilometraj	Descriere
Iul-22	75,002 km	Materiale mici și mediu
Iul-22	75,002 km	filtrul de aer
Iul-22	75,002 km	filtru de combustibil Mercedes
Iul-22	75,002 km	Filtru de praf
Ian-22	50,561 km	Service Assyst B
Ian-22	50,561 km	Materiale mici și mediu
Ian-22	50,561 km	lamelă ștergătoare de parbriz pentru
Ian-22	50,561 km	lamela ștergătoarelor de parbriz spate
Ian-22	50,561 km	Filtru de praf
21 noiembrie	41,757 km	niveluri de control
21 iunie	21,620 km	Asistare la virajul A
21 iunie	21,620 km	Materiale mici și mediu
21 iunie	21,620 km	Filtru de praf