



BMW X3 X3 G01

Generat pe 26.05.2026

VIN: WBAUZ35090N026291

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Diesel

Anul: 2019

Tipul transmisiei: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 140 kW (188 cp / 190 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor mediu comparativ cu alte BMW X3 X3 G01 vehicule care au 6 ani. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 179.816 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✅ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Sumar

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:  +1

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare



A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

 România  Cehia  Slovenia  Ungaria  Italia  Slovacia  Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 179.816 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 147.272 km
- 16 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 16 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

11.2019	13 km
01.2020	15 km
01.2021	7.920 km
09.2021	8.258 km
10.2021	11.480 km
03.2022	30.662 km
09.2022	53.729 km
04.2023	75.542 km

Înregistrările odometrului

06.2023	82.159 km
12.2023	99.831 km
04.2024	112.482 km
09.2024	130.500 km
12.2024	139.483 km
02.2025	143.240 km
06.2025	157.369 km
12.2025	179.816 km

Obiceiuri de condus

11.2019 - 09.2021	Condus limitat	369 km/lună
09.2021 - 04.2023	Condus intensiv	3.499 km/lună
04.2023 - 12.2023	Condus normal	2.988 km/lună
12.2023 - 09.2024	Condus intensiv	3.344 km/lună
09.2024 - 02.2025	Condus normal	2.498 km/lună
02.2025 - 12.2025	Condus intensiv	3.621 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

✓ Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓= A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺↻ A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓ Asigurată? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

⚠ **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul



Daune frontale:

Față / Parbriz

04.2024

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Daune geam

Descriere

Valoarea daunelor produse geamurilor, parbrizului sau lunetei vehiculului.

Categorii de daune

Sticlă



Daune pe partea dreaptă:

Spate / Bară de protecție

09.2024

Belgia

Evaluare

Părți afectate

Spate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Cauza posibilă

Plată directă a asiguratorului

Descriere

Valoarea plății directe a asiguratorului pe baza evaluării daunelor.

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare

Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.



Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.




Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 132.007 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: **BMW** Model: **X3** Tip combustibil: **Diesel** Cutie de viteze: **Automată** Anul: **2019** Piață: **România**



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2022	200.237 RON	148.470 RON	253.122 RON
2023	180.657 RON	136.359 RON	222.678 RON
2024	144.282 RON	109.413 RON	185.341 RON
2025	138.783 RON	104.411 RON	173.603 RON
2026	132.007 RON	99.897 RON	164.881 RON
2027	128.291 RON	97.085 RON	160.240 RON
2028	90.888 RON	68.782 RON	113.524 RON
2029	83.554 RON	63.229 RON	104.361 RON
2030	78.572 RON	59.462 RON	98.138 RON
2031	72.291 RON	54.706 RON	90.296 RON
2032	62.076 RON	46.979 RON	77.535 RON
2033	57.571 RON	43.569 RON	71.909 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -58% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Scăderea prețului & perioada propice cumpărării

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2028, când vehiculul împlinește 9 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.



Momentul optim de vânzare

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2027 sau a vârstei de 8 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

 **Sumar**

Așigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător BMW	 Model X3	 Descriere X3 xDrive20d
 Variantă X3 G01	 Tip caroserie SUV	 An de fabricație 2019
 Capacitate cilindrică 2 l	 Putere motor 140 kW (188 cp / 190 PS)	 Cuplu 400 Nm
 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată	 Tip transmisie Tracțiune integrală (AWD)
 Nr. uși 5	 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Nr. cilindri 4

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01AG Larger fuel tank ✦ Rezervor de combustibil mai mare	S01CA Selection of COP-relevant vehicles ✦ S-a efectuat selecția vehiculelor relevante pentru COP
S01CB CO2 equipment ✦ Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.	S022W 20" BMW light-al.wh.M dbl.spk.699 runfl. ✦ Jante BMW din aliaj ușor de 20 inch, cu spițe duble 699, echipate cu anvelope run-flat
S0230 EU-specific additional contents ✦ Sunt incluse conținuturi suplimentare specifice UE pentru a respecta cerințele și standardele regionale.	S0258 Tyres with runflat properties ✦ Echipate cu anvelope Runflat

S02PA Locking wheel bolt

✦✦ Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

✦✦ Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VL Variable sport steering

✦✦ Volan sport reglabil

S0320 Deleted, model lettering

✦✦ Textul model a fost șters

S03DZ Omission of additional lettering, outer

✦✦ Fără inscripții suplimentare pe exterior, pentru un aspect mai curat

S03MC M roofrailing, Shadow Line

✦✦ Bară de acoperiș M, Shadow Line

S0413 Luggage compartment net

✦✦ Plasă în portbagaj pentru organizare

S0423 Floor mats velours

✦✦ Covorașe din velur furnizate

S0430 Interior/outside mirror with auto dip

✦✦ Oglinzile interioare și exterioare se reglează automat pentru a reduce efectul de orbire și a îmbunătăți vizibilitatea

S0459 Seat adjustment, electric, with memory

✦✦ Reglarea electrică a scaunelor cu funcție de memorie pentru poziții personalizate ale scaunelor

S0488 Lumbar support, driver and passenger

✦✦ Suport lombar pentru șofer și pasager

S0494 Seat heating driver/passenger

✦✦ Oferă încălzirea scaunelor pentru confortul șoferului și al pasagerului

S04UR Ambient interior light

✦✦ Iluminat ambiental interior pentru o atmosferă elegantă în habitacul

S0548 Kilometre speedo

✦✦ Vitezometru montat

S05A4 LED headlight with extended scopes

✦✦ Dotat cu faruri cu LED-uri care asigură o rază de iluminare extinsă

S02TE Automatic transmission w/ shift paddles

✦✦ Transmisie automată cu padele de schimbare a vitezelor

S02VG Performance Control

✦✦ Sistem îmbunătățit de control al performanței

S0302 Alarm system

✦✦ Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0322 Comfort access

✦✦ Acces confortabil

S03KA Acoustic comfort glazing

✦✦ Ferestre izolate fonic pentru reducerea nivelului de zgomot din interiorul vehiculului

S0402 Panorama glass roof

✦✦ Vehiculul este dotat cu un acoperiș panoramic din sticlă, care conferă interiorului un aspect spațios și deschis.

S0416 carbon-schwarz

✦✦ Negru carbon

S0428 Warning triangle and first aid kit

✦✦ Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0431 Interior mirror with automatic-dip

✦✦ Oglinda retrovizoare interioară se înclină automat pentru a reduce strălucirea farurilor vehiculelor din spate

S0481 Sports seat

✦✦ Scaune sport montate

S0493 Storage compartment package

✦✦ Este inclus un set de compartimente de depozitare pentru soluții practice de depozitare.

S04K7 Interior trim alu.rhomb.w.accent strip

✦✦ Finisaje interioare cu bandă decorativă din aluminiu în formă de romb

S0534 Automatic air conditioning

✦✦ Reglează automat setările sistemului de climatizare

S05A1 LED fog lights

✦✦ Farurile de ceață cu LED asigură o vizibilitate sporită în condiții de ceață.

S05AC High-beam assistant

✦✦ Ajută la comutarea farurilor de drum

S05AV Active Guard

✦ Sistemul Active Guard pentru funcții de siguranță proactivă

S05DM Parking assistance system

✦ Sistem de asistență la parcare pentru manevre de parcare mai ușoare

S0676 HiFi speaker system

✦ Bucurați-vă de un sunet de înaltă calitate cu sistemul de difuzoare Hi-Fi instalat în mașină.

S06AE Teleservices

✦ Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06C2 Connected Package Plus

✦ Pachet de conectivitate îmbunătățit, care include funcții avansate

S0704 M Sports suspension

✦ Este echipat cu un sistem de suspensie M Sport pentru performanțe și manevrabilitate îmbunătățite.

S0715 M Aerodynamics package

✦ Pachetul aerodinamic M

S0775 Headlining anthracite

✦ Cap de serie în culoarea antracit

S0801 German version

✦ Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

✦ Se livrează cu documentație în limba germană

S08R9 Refrigerant R1234yf

✦ Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S0925 Dummy-SALAPA

✦ Componenta Dummy-SALAPA prezintă în vehicul

S09BD Business package

✦ Include funcții destinate utilizării în scopuri profesionale

SFRFK RKF HO flash

✦ Semnal luminos al farurilor RKF

S05DA Passenger airbag deactivation

✦ Funcție de dezactivare a airbagului pasagerului integrată

S0650 CD player

✦ CD player

S06AC Intelligent Emergency Call

✦ Acest vehicul este echipat cu sistemul „Apel de urgență inteligent” pentru un plus de siguranță în caz de urgență.

S06AK Connected Drive Services

✦ Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06U2 BMW Live operating area Plus

✦ Zona de operare îmbunătățită BMW Live

S0710 M leather steering wheel

✦ Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

✦ Linie de umbră cu luciu intens

S07LF Modell M Sport

✦ Variantă de model cu dotări M Sport

S0851 Language version German

✦ Setările de limbă sunt în germană

S08KB Oil service interval 24 mths / 25,000 km

✦ Intervalul de schimbare a uleiului: la fiecare 24 de luni sau 25.000 km

S08TF Active pedestrian protection

✦ Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09AA Outer skin protection

✦ Este inclusă o protecție pentru caroserie, pentru a proteja exteriorul vehiculului.

SA090 90 Ah AGM battery

✦ Acest vehicul este echipat cu o baterie AGM de 90 Ah, care asigură o alimentare fiabilă cu energie.

SMAMU Leather Vernasca/mocca deco.stitching

✦ Interiorul este prevăzut cu tapițerie din piele Vernasca, cu cusături decorative de culoare mocca.

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

11.2019 🌐 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

04.2024 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2024 🇧🇪 Belgia

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

- ☐ **Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.**
Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.
 - ☐ Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.
 - ☐ Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.
- ☐ **Verifică istoricul de mentenanță**
Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.
 - ☐ Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.
 - ☐ Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
 - ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
 - ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
 - ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
 - ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **179.816 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:
 - ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
 - ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
 - ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ **Fă un test de conducere**
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
 - ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
 - ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ **Compară cu mașini similare**
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:
 - ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
 - ☐ Compară prețurile
 - ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
 - ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul