


# Škoda Oct.Com AMB Td85/1.6 A7F

NUMĂR SERIE ȘASIU


TMBJG7NE4J0317438

Generat pe 2023-01-18 08:14

## AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

**✓ Kilometraj**

Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.

**✓ Furt**

Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.

**✓ Accidente**

Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.

**✓ Taxi**

Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.



## Activitate identificată

1

**A fost fabricat,**  
2018-04-09

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.



2

**A fost înmatriculat,**  
2018-04

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



3

**A fost înmatriculat,**  
**Italia**  
2018-04

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4  **A avut lucrări de întreținere,**  
2018-04

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5  **A fost verificat, Italia**  
2022-04

Evenimentul de inspecție tehnică (cunoscut, de asemenea, ca MOT, test de fiabilitate pe șosea sau control noxe) a fost înregistrat. Aici pot să apară atât vehiculele care au trecut testul, cât și cele care l-au picat.



6  **A fost la vânzare, Italia**  
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



7  **A fost la vânzare, Italia**  
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



8  **Mașină radiată, Italia**  
2022-07

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



9  **A fost la vânzare, România**  
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



10  **A fost la vânzare, Belgia**  
2022-08

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



## Utilizarea vehiculului și limitari asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestru	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

### Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

### Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



# Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovenia	<b>Poliție</b> Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

## Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



# Kilometri parcurși

## Kilometri parcurși

2018	✓ 17 km
2022-04	✓ 172,898 km
2022-06	✓ 177,531 km
2022-07	✓ 177,542 km
2022-08	✓ 177,552 km

## Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei  
TMBJG7NE4J0317438 ar putea fi:

□ 186,378 km

## Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

**i Notă**

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



# Daune

## NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **TMBJG7NE4J0317438**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

## Modificări legate de daune ale actului de proprietate

### Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

### Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

### Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



# Preț

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2022-07



**13 923 €**



# Echipare (în engleză)

## Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

**Škoda**



MODEL

**Oct.Com AMB  
Td85/1.6 A7F**



TIP CAROSERIE

**Break**



ANUL FABRICAȚIEI

**2018**



AN MODEL

**2018**



MOTOR

**1.6 l**



PUTERE MOTOR

**85 kW**



TIP COMBUSTIBIL

**Diesel**



CUTIE DE VITEZE

**Automată**



TIP TRANSMISIE

**Tracțiune față**



CULOARE

**Negru**



NR. UȘI

**4**



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe  
stânga**



NR. CILINDRI

**4**



NR. LOCURI

**5**

## Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B14	TYPE APPROVAL COUNTRY ITALY (SAN MARINO, VATICAN CITY)	C27	OPERATING PERMIT, ALTERATION
DK8	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 1.6 L/85 KW 4V TDI COMMON RAIL BASE ENGINE IS TJ1/TI7	EF0	WITHOUT ECO FUNCTION
EL3	ONLINE SERVICE, WITHOUT OCU, WITH HEAD UNIT CODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION	EM1	DRIVER ALERT SYSTEM
ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO	ES0	WITHOUT VEHICLE INLET
E0A	NO SPECIAL EDITION	FB0	STANDARD PAINT COATING
FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
GM1	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND	G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT
G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	HH7	TIRES 205/55 R16 91V
I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)	J0V	BATTERY 420 A (70 AH)

KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS	KK3	REFRIGERANT R1234YF
K8D	WAGON/AVANT	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L04	SUSPENSION RANGE 04 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	ND0	WITHOUT ADAPTER
NZ0	WITHOUT CALL FEATURE	N3C	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
QE5	STORAGE COMPARTMENT PACKAGE 3	QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION
QH1	VOICE CONTROL	QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS ( VARIABLE )
QJ9	CHROME PACKAGE	QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR8	WITHOUT DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	Q1A	STANDARD SEATS IN FRONT
TJ1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 1.6 L UNIT 04L.1	UG1	HILL START ASSIST
UH0	PARKING BRAKE	UI5	EXTERNAL, USB TYPE A, 1X USB SOCKET
UK1	STANDARD REAR SEAT RELEASE	U30	ALLOY WHEELS 6.5J X 16
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER
VL0	STANDARD PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES	V1P	TIRE SUPPLIERS FOR EU COUNTRIES
WIL	EXECUTIVE PACK	YOU	INFOTAINMENT ONLINE 1 YEAR
0AC	FRONT STABILIZER BAR	0A2	4 DOORS
0BA	WITHOUT REAR STABILIZER BAR	0B3	WHEELBASE
0EG	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR DUAL-CLUTCH TRANSV. TRANSMISSION DQ200 -- VEHICLE COMPONENTS --	0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE
0F5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE	0KA	WITHOUT DECALS AND EMBLEMS
0K0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM	0N1	STANDARD REAR AXLE
0P0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)	0TA	WITHOUT FLOOR MATS
0VG	INFORMATION KIT IN ITALIAN	0YD	WEIGHT RANGE 4 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST
0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES	1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)
1D0	WITHOUT TRAILER HITCH	1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE
1E0	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER	1G8	BREAKDOWN KIT
1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1	1KD	DISK BRAKES IN REAR
1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS	1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)
1PF	STANDARD WHEEL BOLTS	1Q0	WITHOUT MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL
1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD	1S3	TOOL KIT
1U8	WITHOUT FOLDING TABLE ON FRONT SEAT BACKREST	1W2	GLOVE COMPARTMENT COOLING SYSTEM
1X0	FRONT WHEEL DRIVE	1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT
1ZF	DISK BRAKES IN FRONT (GEOMET D)	1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING
2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT	2B1	ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION
2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"	2JB	STANDARD BUMPERS
2KY	LABELS/PLATES IN ITALIAN, SPANISH AND PORTUGUESE	2V5	FRESH AIR INTAKE SYSTEM WITH COMBINATIONFILTER
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	2W6	FUEL FILLER CAP
2ZH	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION STEERING WHEEL	20A	WITHOUT ELECTRIC MOTOR ( HYBRID )

STEERING WHEEL			
3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX	3CA	WITHOUT PARTITION
3D6	CENTER CONSOLE	3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)
3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR	3G0	WITHOUT CHILD SEAT ANCHOR FRONT (ISOFIX)
3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS	3LD	DOOR AND SIDE TRIM PANEL
3L1	MANUAL HEIGHT ADJUSTMENT FOR LEFT FRONT SEAT	3NU	REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST
3N2	STORAGE COMPARTMENTS WITH COVER IN TRUNKSIDE PANEL	3QM	3-POINT SEAT BELTS, FRONT
3S2	BLACK ROOF RAILS	3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS
3U2	SLIDING TRUNK COVER	3W3	SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION
3X0	WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH	3Y0	WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE
4A0	WITHOUT SEAT HEATER	4E2	TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)
4GS	HEAT-INSULATING GLASS WINDSHIELD	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELock
4KC	SIDE AND REAR WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4P3	REAR FLOOR PANEL MODULE, TYPE 4	4R4	POWER WINDOWS WITH COMFORT OPERATION AND CIRCUIT BREAKER
4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG
4ZE	BLACK MOLDINGS	5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES
5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ	5J0	WITHOUT REAR SPOILER
5K5	TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SJ	LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX	5TD	DECORATIVE ALUMINUM INSERTS
5XB	SUN VISORS WITH MIRROR AND AIRBAG LABEL ON FRONT PASSENGER SIDE, AND AIRBAG LABEL ON SUN VISOR	5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6K0	WITHOUT AREA MONITORING SYSTEM/WITHOUT AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING SYSTEM	6M0	WITHOUT TIE DOWN STRAPS/NET/POCKET
6N0	WITHOUT MUD FLAP	6PC	HAND BRAKE LEVER HANDLE IN LEATHER
6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE	6SG	LUGGAGE COMPARTMENT FLOOR COVERING "COMFORT"
6T0	WITHOUT INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL	6XE	EXTERIOR MIRRORS, POWER-FOLDING AND POWER-ADJUSTABLE/HEATED
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B2	12-VOLT SOCKET IN LUGGAGE BOOT
7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER	7G0	WITHOUT PREPARATION FOR VTS (VEHICLE TRACKING SYSTEM)
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7LM	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION -5E0-
7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING	7MM	EMISSION STANDARD EU6 PLUS
7M5	WITHOUT PROTECTIVE FILM FOR SCUFF PLATE	7N2	SPECTACLE STORAGE COMPARTMENT/BACKET
7P0	WITHOUT LUMBAR SUPPORT IN SEAT BACKRESTS	7RE	SD CARD (EUROPE)
7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD	7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM
7X1	PARK DISTANCE CONTROL	7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL

CCC	PREPARATION FOR	CCC	WITHOUT LIGHT CONTROL
8IE	H7 HEADLAMPS WITH LED SEPARATE DAYTIME RUNNING LAMPS	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8QL	KEY FOR LOCKING SYSTEM WITH REMOTE CONTROL	8Q1	HEADLIGHT RANGE CONTROL
8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)	8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS
8S4	TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR	8TB	REAR FOG LAMP
8T2	CRUISE CONTROL SYSTEM (CCS) ELECTRONIC	8WB	FRONT FOG LAMPS
8W1	WASHER FLUID LEVEL INDICATOR	8X0	WITHOUT HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZH	ANTENNA FOR AM/FM RECEPTION, "DIVERSITY"
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE
9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION	9E3	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING
9HA	WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY	9IE	MOBILE PHONE INTERFACE WITH WLAN (BT INTERFACE)
9JB	SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR	9J0	WITHOUT SUPERTONE SYSTEM AND TONE SEQUENCE CONTROL
9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER	9P5	VISUAL AND ACOUSTIC SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT
9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"	9TC	ADDITIONAL REFLECTORS (DOOR AREA)
9T0	WITHOUT HEATED WASHER NOZZLES	9U0	WITHOUT BRAKE PAD WEAR INDICATOR
9WT	MIRRORLINK	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X4C	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ITALY		

### Sfat

Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.







### Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).

# Fotografii

ÎNCĂRCATE  
2022-06

---








































ÎNCĂRCATE  
2022-07

---









ÎNCĂRCATE  
2022-08






---











### **Sfat**

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

### **Notă**

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.

