



Peugeot 3008

Generat pe 22.04.2026

VIN: VF3MCYHZUNS016230 Combustibil: Diesel Anul: 2022 Tipul transmisiei: Automată

Scanează ca să accesezi raportul complet



Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 91.331 km.

Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

✔ Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO₂: 104 g/km.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- Taxi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Transport ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școală de șoferi ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

✔ Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din 7 țări: +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut? ✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Cehia Slovenia Italia Ungaria Slovacia Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

- Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 91.331 km
 - Kilometraj mediu pentru modele similare: 115.718 km
 - 4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

02.2022	13 km
06.2022	12.003 km
01.2024	62.980 km
12.2024	91.331 km

Obiceiuri de condus

02.2022 - 12.2024 Condus normal 2.688 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- Nu s-au găsit probleme
- Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- ✓

=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ↺

↻

A fost casat?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare
- ✓

Asigurată?

✓

Nu s-a găsit nicio înregistrare

Programul recomandat de revizii

Pentru detalii complete despre reviziile din trecut și cele viitoare, consultă raportul în format digital.

- Sumar
- Ultima revizie programată a avut loc acum 1.331 km – verifică ce lucrări ai fi putut fi fost necesare
 - Pe baza kilometrajului înregistrat, următoarea revizie recomandată trebuie efectuată în 28.669 km

Următoarea revizie recomandată la 120.000 km

Ce lucrări ar trebui efectuate:

- ⌚

⌚ Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru de combustibil (Golire)

+49 articole de service
- ⌚

⌚ Timp aprox. de service 24 min.

Manevrare/funcționare/permanță vehicul (Verificare/raportare)

 Timp aprox. de service 12 min.

Filtru cabină (dacă este echipat) (Înlocuire)

 Timp aprox. de service 24 min.

Filtru de aer (Înlocuire)

Filtru de combustibil (Înlocuire)

 Timp aprox. de service 51 min.

Concentrație antigel (Verificare/raportare)

Revizie recomandată anterior la 90.000 km

Ce lucrări ar fi trebuit efectuate:

 Timp aprox. de service 60 min.

Filtru ulei de motor (Înlocuire)

Roți purtate (Demontare/remontare)

Filtru de combustibil (Golire)

+49 articole de service

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

 Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

 Nu s-au găsit probleme

Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

 Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 89.653 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Peugeot


Model: 3008

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2022

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	104.411 RON	82.076 RON	127.840 RON
2026	89.653 RON	79.948 RON	114.678 RON
2027	86.663 RON	77.282 RON	110.855 RON
2028	76.425 RON	68.150 RON	97.757 RON
2029	74.896 RON	66.789 RON	95.804 RON
2030	73.927 RON	65.922 RON	94.560 RON
2031	68.268 RON	60.880 RON	87.325 RON
2032	61.441 RON	54.793 RON	78.592 RON
2033	55.297 RON	49.312 RON	70.735 RON

Informații despre prețul de piață

Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -38% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califica pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO₂

Emisii CO₂ g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **104 g/km** Clasă **A**

Până la 120

120 - 140

140 - 155

155 - 165

165 - 190

190 - 225

225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale

 Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

 Producător Peugeot	 Model 3008	 Tip caroserie SUV
 An de fabricație 2022	 An model 2022	 Capacitate cilindrică 1,5 l
 Putere motor 96 kW (129 cp / 131 PS)	 Tip combustibil Diesel	 Cutie de viteze Automată
 Tip transmisie Tracțiune față (FWD)	 Culoare Negru	 Nr. uși 5
 Amplasarea volanului Volan pe stânga	 Denumirea transmisiei ATNG8 AUTOMATIC GEARBOX WITHOUT ELECTROMAGNETIC PUMP	 Cod motor dv5rc

Echipare

Cum a fost primit de la producător

 SHELF  Raftul vehiculului prezent	 0915 16502 89 2 0932
 2210 16/02/2022	 4510 9834945899  Numărul unic de identificare al vehiculului
 8411 3008 (P84E)  Modelul vehiculului: 3008 (P84E)	 AACOT26 AUTOMATIC AIR CONDITIONING  Aer condiționat automat
 AAGWEPGU52 ATNG8 AUTOMATIC GEARBOX WITHOUT ELECTROMAGNETIC PUMP  Cutie de viteze automată ATNG8 fără pompă electromagnetică	 AAL15 PEDAL ALUMINIUM  Pedale din aluminiu
 ABLOLVSOO34 AUTO BOOT LIGHT OR LOAD VOL SWITCH  Comutator automat pentru lumina de pornire sau volumul de încărcare	 ACHEA23 ALTERNATOR CLASS 18 HEA  Alternator clasa 18 HEA
 ADAA15 ALCANTARA DECOR  Interior decor: Alcantara trim	 ADDAA25 ALCANTARA DECOR DASHBOARD  Tablou de bord cu finisaj Alcantara
 AFPSCRSBUM59 ADJUSTMENT FRONT PASSENGER SEAT CUSHION RECLINING SEAT BACK  Perna scaunului pasagerului din față reglabilă și spătarul rabatabil	 AFYCF20 AIRCON FLUID 1234 YF  Lichid pentru aer condiționat 1234 YF
 AHAOT29 AUTOMATIC HEADLAMP ADJUSTMENT  Reglarea automată a farurilor	 ASJDED23 AXLE-SIDE SEAL JB2T D26  Garnitură de etanșare pe ax JB2T D26
 ASOOTLSOT56 AUTOMATIC SWITCHING ON OF THE LIGHTS+AUTOMATIC SWITCHING  Pornirea automată a luminilor	 ATG8P17 ATN8 TYPE GEARBOX  Cutie de viteze de tip ATN8
 AWAOH22 ALLOY WHEEL ASSEMBLY 1  Ansamblu jantă din aliaj 1	 BCEHYL27 BODY COLOUR EXTERIOR HANDLE  Mânere exterioare în culoarea caroseriei
 BCFBDGP FYL56 BODY COLOUR FR/RR BUMPER + DARK GRILLE + PAINTED FAIRING  Bare de protecție față și spate în culoarea caroseriei, grilă de culoare închisă și carenaj vopsit	 BCPSCDC242 BSI + COM 2008 + POLY SOUND + CHROME DECOR  BSI, COM 2008, sistem audio Poly, elemente decorative cromate
 BCRYL16 BODY COLOUR ROOF  Acoperiș în culoarea caroseriei	 BCSCTYL33 BODY COLOUR SPOILER + CHROME TRIM  Spoiler în culoarea caroseriei, cu finisaje cromate
 BDAWNB33 18-INCH BLACK DETROIT ALLOY WHEEL  Jante din aliaj Detroit negre de 18 inch	 BEC313 BOSCH 9.3 ESP  Bosch 9.3 ESP

BSMOM31

PANORAMIC BLIND SPOT MONITORING

Sistem panoramic de monitorizare a unghiurilor moarte care supraveghează unghiurile moarte din jurul vehiculului

C038

1500 CM3

Motor de 1500 cm³

CCBAT31

CATALYTIC CONVERTER BELOW 50PPM

Catalizator sub 50 ppm

CEMGVE28

CURVED EXTERIOR MIRROR GLASS

Sticlă curbată pentru oglinda retrovizoare exterioară

COOR17

5-DOOR CROSS OVER

Design crossover cu 5 uși

CSPOS22

CHROME SIDE PROTECTORS

Protecții laterale din crom

DCNIL28

DIGITAL CONNECTED NAVIGATION

Sistem de navigație conectat digital

DGDSG22

DIESEL GRADE DA/DE/DE+

Motor diesel din clasa DA/DE/DE+

DHSFD1H30

DGT10C HD SCREEN FRONT DISPLAY

Ecran digital HD

DLDRE23

DV5RC/UE63 1.5 L DIESEL

Motor diesel de 1,5 litri

DPCWLVS49

DRIVER'S + PASSENGER'S CONCEALABLE WITH LIGHT

Centuri de siguranță ascunse pentru șofer și pasager, prevăzute cu lumină

DRTL16

DUAL RADIO TUNER

Tuner radio dublu

DTEYE14

DV TYPE ENGINE

Tipul motorului diesel

E0418

e2*2007/46*0534*23

Codul de specificații al producătorului

EFERVMCI43

ELECTRICMEMORY FOLDING EXT REAR VIEW MIRROR

Oglindă retrovizoare exterioară rabatabilă electric, cu memorie

EP25

ENGINE POWER 96KW - 300NM

Puterea motorului: 96 kW - 300 Nm

EUCPNOA42

EUROPEAN UNION CONSTRUCTOR'S PLATE + NRE

Plăcuța de identificare a constructorului din Uniunea Europeană

FABHFSNC41

FRONT ACCESS + BOOT + HANDS FREE STARTING

Deschidere fără folosirea mâinilor a ușilor din față și a portbagajului

FARMNN19

FRONT AND REAR MATS

Covorașe față și spate incluse

FDRLNA29

FRONT DAY RUNNING LIGHT (DRL)

Include lumini de poziție față

FGLCIFA39

PERFORATED FULL GRAIN LEATHER CARBO INS

Izolație din fibră de carbon cu piele naturală perforată

BSWAKA53

BULKHEAD SOUNDPROOFING 7KG+ WHEEL ARCH+TUNNEL+SCUTTLE

Izolare fonică pentru peretele despărțitor și protecție pentru arcurile roților

CAFPTL29

CENTRAL ARMREST FLOCKED + PVC

Cotieră centrală cu finisaj floc și PVC

CCDU14

COLD COUNTRIES

Specificații pentru țările cu climă rece

CLVT34

PREVENTION+TRAJECTORY CENTRING LPA

Tehnologie care ajută la prevenirea ieșirii de pe bandă și la menținerea traiectoriei, cunoscută sub numele de Lane Position Assist

CSG13

PASSENGER CAR

Autoturism

CTDS30

CONDENSER 23,5DM2 THICKNESS 12

Condensator cu suprafață de 23,5 dm² și grosime de 12

DETIEE32

DIRECT EXCHANGER TURBO INJECTION

Sistem de injecție turbo cu schimbător direct

DHAAE23

PARALLEL DRV HEIGHT ADJ

Scaunul șoferului cu brațe paralele, reglabil pe înălțime

DIPWLIL41

DIGITAL INSTRUMENT PANEL 29 WARNING LAMPS

Tablou de bord digital cu 29 de lămpi de avertizare

DOTRSVG30

DRIVING ON THE RIGHT-HAND SIDE

Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă

DPTAAC29

DYNAMIC POWER TRAIN ACOUSTICS

Sistem dinamic de acustică a grupului motopropulsor

DSBWAAALSVS61

DRIVER'S SEAT BACK WITH ANGLE ADJUSTMENT AND LUMBAR SUPPORT

Spătarul scaunului șoferului cu reglare a unghiului și suport lombar

DWIN15

2 DRIVEN WHEELS

2 roți motrice

EEECOE32

EURO 6.3 ENGINE EMISSION CONTROL

Controlul emisiilor la motoarele Euro 6.3

EGREAT38

EXHAUST GAS RECYCING "EGR" + EXCHANGER

Sistem de recirculare a gazelor de eșapament cu schimbător de căldură

ESPCO28

ELECTRONIC STABILITY PROGRAM

Program electronic de stabilitate

EVTECOV43

EURO 6.3 VEHICLE TECHNICAL EMISSION CONTROL

Controlul tehnic al emisiilor vehiculelor Euro 6.3

FABSNNR39

FR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 30000 NM/RAD

Rigiditatea barei anti-ruliu față: 30 000 Nm/rad

FDFSDLNO43

FRONT DOOR FRONT SEAL+FRONT/REAR DOOR LOWER

Garnituri pentru ușa de la intrare și garnituri inferioare ale ușii

FDRXR25

FINAL DRIVE RATIO 15 X 58

Raportul de transmisie final 15 × 58

FIEMME42

FRAMELESS INTERIOR ELECTROCHROMATIC MIRROR

Oglindă electrocromatică interioară fără ramă

FLWLT26 FOOTWELL LIGHTING WITH LED

✦ Iluminarea spațiului pentru picioare cu tehnologie LED

FPSBFFNA42 FRONT PASSENGER'S SEAT BASE FULL FOLDING

✦ Baza scaunului pasagerului din față complet rabatabilă

FPVARVPAR48 FR PANORAMIC VISUAL ASSISTANCE + RR VISIO PARK 2

✦ Sistem de asistență vizuală panoramică față și sistem de asistență la parcare cu vizibilitate spate

FRRODAPRD41 FR RR RADAR OBSTACLE DETECTOR + AUTO PARK

✦ Sistem de detectare a obstacolelor cu radar față și spate, cu funcție de parcare automată

FSMCRSG47 PASSENGER'S FRONT SEAT MANUAL CONTROL + RELAX

✦ Scaunul din față pentru pasager, cu comenzi manuale și funcție de relaxare

FTWLTN27 FUEL TANK WITH LOCATING TAB

✦ Rezervor de combustibil cu proeminență de poziționare pentru acces facil

FWSNRSNH37 FRONT WHEEL SENSOR NON-SIGN RR SIGNED

✦ Senzor roată față: semnal absent / roată spate: semnal prezent

GT7 PEUGEOT

✦ Fabricat de Peugeot

HNA13 HORNS-HARMONY

✦ Armonia cornurilor

HSTS11 HEATED SEAT

✦ Funcția de încălzire a scaunului

IDOUWLIC51 INDIRECT DETECTION OF UNDER-INFLATION WITH LOCATION

✦ Detectarea indirectă a presiunii insuficiente în pneuri cu ajutorul unui sistem de localizare

ITFNT20 18 INCH TYRE FITMENT

✦ Montarea anvelopelor de 18 inch

KBPPBC23 KTV - BLACK PEARL PAINT

✦ Vopsea Black Pearl

LDTN15 LEFT-HAND DRIVE

✦ Conducere cu mâna stângă

LFLWALWALRL42 LC FR/RR LEDS WITHOUT AMB LED WITH AMB LGT

✦ Lămpi cu LED în față și în spate, fără iluminare ambientală

LRCFMHKG54 LOCKING REMOTE CONTROL FREQUENCY 433.92 MHZ HETERODYNE

✦ Telecomandă cu funcție de blocare, care funcționează la frecvența de 433,92 MHz

MBNN14 MOUNTING BOSCH

✦ Sistem de montare Bosch

MITRPQPTL48 MISTRAL INT TRIM ROOF+WINDSCREEN PILLAR+RR Q PNL

✦ Finisaje interioare Mistral pe plafon, pe stâlpul parbrizului și pe panoul lateral spate

MLE8 MID-LIFE

✦ Modernizare la jumătatea vieții

NALMA26 NORMAL + AUTOMATIC LOCKING

✦ Sistem de blocare normal și automat

FOMCBBTG33 FITTING OF MAT + CARPET BOOT BASE

✦ Se potrivește cu covorașul și mocheta din portbagaj

FPSCHAPANA66 FRONT PASSENGER SEAT CUSHION HEIGHT ADJUSTMENT PARALLEL ADJUSTMENT

✦ Sistem de reglare a înălțimii pernei scaunului pasagerului din față

FRAFLULDPNI64 FRONT RIGHT AND FRONT LEFT UNDER-FLOOR LONG DEFLECTOR PROTECTION

✦ Protecție cu deflector sub șasiu pentru partea din față dreapta și partea din față stânga

FRSAFN27 PVC FRONT REAR SIDE ARMREST

✦ Cotierele din vinil pentru scaunele din față, din spate și laterale

FSTRSSA41 4 FR SPEAKERS (2 TW + 2 FR)+2 RR SPEAKERS

✦ Sistem cu 4 difuzoare frontale și 2 difuzoare spate

FWBWRSNI34 FRONT WIPER BLADE WITH RAIN SENSOR

✦ Lama ștergătorului față cu senzor de ploaie

GBCESVO37 GLOVE BOX + CHROME EFFECT SWITCHPLATE

✦ Compartimentul pentru mănuși cu placă de comenzi cu efect cromat

GTDR12 GOOD TERRAIN

✦ Bune capacități de deplasare pe teren accidentat

HPPFGLFC31 HALF PVC PU FABRIC GT LINE "73"

✦ Țesătură GT Line din jumătate PVC și jumătate PU, cu modelul „73”

ICDTEA31 INTERNAL COMBUSTION DRIVE TRAIN

✦ Sistem de transmisie pentru motor cu ardere internă

ITACPTH37 IHX TECHNOLOGY AIR CONDITIONING PIPES

✦ Conducte de aer condiționat cu tehnologie IHX

ITUEN29 INDEPENDENT TELEMATIC UNIT 3S

✦ Unitate telematică independentă

LBBB8 LED BULB

✦ Iluminare cu becuri LED

LEBBE6041 L3 760 70AH EFBC 760 BATTERY BECOMES EFBC

✦ Baterie EFBC de 760 70 Ah

LPDPEPSPE47 LOW POWER DOUBLE PINION ELECTRIC POWER STEERING

✦ Servodirecție electrică cu consum redus de energie și pinion dublu

MADUA26 MANUAL AIRBAG DEACTIVATION

✦ Funcția de dezactivare manuală a airbagului

MDSCUD36 MANUAL DRIVER'S SEAT CONTROL+RELAX

✦ Comandă manuală pentru scaunul șoferului cu funcție de relaxare

MLAI16 METALLIC LACQUER

✦ Vopsea lac metalizată

MRCLUR22 MANUAL REAR CHILD LOCK

✦ Blocare manuală a ușilor din spate pentru siguranța copiilor

NAMA17 NORMAL ATMOSPHERE

✦ Condiționarea normală a aerului

NSMS17 NORMAL SUSPENSION

✦ Suspensie normală

OFWDASR2E46 ONE 2-SPEED FAN 140 W DYNAMIC AIR SHUTTER RB45

✦ Un ventilator cu două viteze, putere de 140 W și obturator dinamic de aer, modelul RB45.

Q4015 10 Q4EP 0055644

REEACL30 R3 ECO ELECTRICAL ARCHITECTURE

✦ Arhitectură electrică ecologică R3

RFSCRT37 RETRACTABLE FLOOR STORAGE COMPARTMENT

✦ Compartiment de depozitare cu podea retractabilă

RHARA24 REAR HEADREST ADJUSTABLE

✦ Tetiere spate reglabile

RR5126 225/55 R18 102V REINFORCED

✦ Anvelope ranforsate 225/55 R18 102V

SCLCHVRE66 STORAGE COMPARTMENT LIGHTING+LED CUP HOLDER+DOOR+PASSENGER VEHICLE

✦ Iluminarea interiorului: iluminarea compartimentelor de depozitare, a suporturilor pentru pahare cu LED, a ușilor și a habitaculului

SFBSRFTBAT50 SEPARATE FOLDING BENCH SEAT RELEASED FROM THE BOOT

✦ Bancă pliabilă în portbagaj pentru spațiu suplimentar de depozitare

SLASAGREI39 SPEED LIMITER ACC STOP AND GO REGULATOR

✦ Limitator de viteză cu regulator ACC pentru trafic aglomerat

SOBKBJOA31 SET OF BADGE KEYS + BACK-UP KEY

✦ Set de chei cu breloc + cheie de rezervă

STAGTE34 STT TYPE 8-SPEED AUTOMATIC GEARBOX

✦ Cutie de viteze automată cu 8 trepte

SWGNR25 STANDARD WINDSCREEN GLASS

✦ Parbriz standard

TDWGTD33 TINTED + DARK-TINTED WINDOW GLASS

✦ Geamuri fumurii + geamuri fumurii închise la culoare

TSCARS28 THORAX SIDE + CURTAIN AIRBAG

✦ Include airbaguri laterale pentru torace și airbaguri cortină

UCSCEO35 UPPER CONSOLE + STORAGE COMPARTMENT

✦ Consolă superioară cu compartiment de depozitare

UPVSBR29 1 USB PORT+LVDS2 VIDEO SOCKET

✦ Un port USB și o mufă video LVDS2

WAAHT28 WITHOUT ARMAMENTS ADAPTATION

✦ Vehicul fără adaptări specifice pentru armament

WAHHT27 WITHOUT ADDITIONNAL HEATING

✦ Fără încălzire suplimentară

WAPHT24 WITHOUT ADDITIONAL PULSE

✦ Fără echipament suplimentar de puls

WBCMHT31 WITH BATTERY CHARGE MEASUREMENT

✦ Cu măsurarea nivelului de încărcare a bateriei

NWLWAR22 NO WATER LEVEL WARNING

✦ Nu există sistem de avertizare privind nivelul apei

OTNT11 ORANGE TRIM

✦ Detalii decorative de culoare portocalie

RABSNNR39 RR ANTI-ROLL BAR STIFFNESS 35000 NM/RAD

✦ Specificații privind rigiditatea barei anti-ruliu spate

RFIEO25 RESERVOIR FILTER INTERIOR

✦ Interiorul filtrului rezervorului

RGLATFATSWSG54 RAISED GEAR LEVER AT THE FLOOR + AT THE STEERING WHEEL

✦ Maneta schimbătorului de viteze amplasată pe podea + pe volan

RKCR19 PUNCTURE REPAIR KIT

✦ Trusă pentru repararea găurilor

RTPBAIO50 RADIATOR 28DM2 THICKNESS 18 PERFO BRAZED ALUMINIUM

✦ Radiator cu grosime și material specifice

SFBBWPTNR61 SOUNDPROOFING FOR BULKHEAD + BONNET + WHEELARCH + POWER TRAIN

✦ Izolare fonică pentru peretele despărțitor, capota, arcul roții și grupul motopropulsor

SGIKER24 SPEED GRADUATION IN KM/H

✦ Gradație de viteză în km/h

SNR8 STANDARD

✦ Caracteristică standard

SSDA12 STTD STARTER

✦ Starter standard

SWANR18 STANDARD WIPER ARM

✦ Braț standard de ștergător

TASPA25 TRIPLE ACCESSORIES SOCKET

✦ Priză triplă pentru accesorii, pentru conexiuni suplimentare

TEONH19 TWIN EXHAUST OUTLET

✦ Ieșire dublă a gazelor de eșapament

TYGGVPMISA34 TWIST YARM G287 GANS V072 PERF MAT

✦ Material din fire răsucite cu strat performant

UMEE12 UPPER MEDIUM

✦ Vehicul din clasa medie-superioară

VFDDTA33 VENTILATED FRONT DISCS/REAR DISCS

✦ Discuri ventilate în față / discuri în spate

WAHD27 WITH "OBD" AUTO-DIAGNOSTICS

✦ Cu ajutorul sistemului de autodiagnosticare OBD

WAHT15 WITHOUT ASHTRAY

✦ Fără scrumieră

WARHMHT37 WITH AUTO RECIRCULATION HEATER MATRIX

✦ Matrice de încălzire cu recirculare automată inclusă

WCDHT20 WITHOUT COMPACT DISC

✦ Fără unitate CD

WCHT14 WITHOUT CLUTCH

⚙️ Fără mecanism de ambreiaj

WCHT21 WITHOUT CIGAR-LIGHTER

⚙️ Fără brichetă

WDELRHT40 WITHOUT DETACHABLE EXTERIOR LASHING RING

⚙️ Fără inel de fixare exterior detașabil

WEAHT27 WITHOUT EQUALISER AMPLIFIER

⚙️ Fără amplificator cu egalizator

WERFTN30 WESTERN EUROPE RADIO FREQUENCY

⚙️ Frecvența radio în Europa de Vest

WFBHT20 WITHOUT FULLER BADGE

⚙️ Fără insignă Fuller

WFFHT21 WITHOUT FRONT FOGLAMP

⚙️ Nu sunt incluse lămpile de ceață față

WHCGCHA30 WITH HEATER CASING GAS CIRCUIT

⚙️ Cu circuit de gaz în carcasa încălzitorului

WLHT13 WITHOUT LABEL

⚙️ Fără etichetă

WMAHT27 WITHOUT MOULDING ADAPTATION

⚙️ Fără adaptare la profil

WMMHT27 WITHOUT MINOR MODIFICATIONS

⚙️ Fără modificări minore

WOCHT24 WITHOUT ON-BOARD CHARGER

⚙️ Fără încărcător integrat

WPBCHT32 WITHOUT PROTECTIVE BATTERY COVER

⚙️ Fără capacul de protecție al bateriei

WPFHL18 WITH POLLEN FILTER

⚙️ Echipat cu filtru de polen

WRSAHA22 WITH REAR SEAT ARMREST

⚙️ Cu suport pentru brațe pe bancheta din spate

WRWHT19 WITHOUT ROOF WINDOW

⚙️ Fără fereastră de mansardă

WSASSHO27 WITH STOP AND START STARTER

⚙️ Sistem de pornire cu oprire și repornire

WSLHT21 WITHOUT STEERING LOCK

⚙️ Fără blocare a direcției

WSSSPFARPHT49 WITHOUT SIDE SILL SIDE PROTECTORS FR ALU RR PLAST

⚙️ Fără protecții laterale pentru praguri – din aluminiu în față și din plastic în spate

WTCAHT37 WITHOUT TRAJECTORY CONTROL ASSISTANCE

⚙️ Fără asistență la controlul traectoriei

WTPAHT30 WITHOUT THEFT PROTECTION ALARM

⚙️ Fără alarmă antifurt

WCHT18 WITHOUT CONVERSION

⚙️ Fără conversie

WCSCMWIFARHI43 WITH CHILD SEAT MOUNTING WITH ISO FR AND RR

⚙️ Montarea scaunului pentru copii cu sisteme de fixare ISO în față și în spate

WDFWDHT36 WITHOUT DIESEL FILTER WATER DETECTOR

⚙️ Fără detector de apă pentru filtrul de motorină

WEPQP18 W/O EQUIPMENT PACK

⚙️ Fără pachetul de echipament

WEUNN24 W/O ENGINE UNDERSHELDING

⚙️ Fără protecție inferioară a motorului

WFBPHT25 WITHOUT FRONT BUMPER PLUG

⚙️ Dopul pentru bara de protecție față nu este inclus

WFTIHT28 WITHOUT FUEL TANK INSULATION

⚙️ Fără izolație la rezervorul de combustibil

WJROE527 WHEEL 7.5 J18 RIM OFFSET 49

⚙️ Jante 7.5J18 cu offset 49

WLPHT21 WITHOUT LICENCE PLATE

⚙️ Fără plăcuță de înmatriculare

WMLHR16 WITH MIRROR LINK

⚙️ Cu funcția Mirror Link

WNSCSHV36 WITH NAVIGATION SYSTEM COLOUR SCREEN

⚙️ Cu ecran color și sistem de navigație

WOLIE23 W/O OIL LEVEL INDICATOR

⚙️ Nu există indicator al nivelului uleiului

WPEFHR29 WITH PARTICLE EMISSION FILTER

⚙️ Cu filtru de particule

WRPPRS27 W/O RR PASSENGER PROTECTION

⚙️ Fără sistem de protecție pentru pasagerii din spate

WRWHA15 WITH REAR WIPER

⚙️ Ștergător spate inclus

WSASHE26 WITH STEERING ANGLE SENSOR

⚙️ Cu senzor de unghi de virare

WSCHT19 WITHOUT SPEED CHECK

⚙️ Fără verificare a vitezei

WSRDEI26 WHEEL-SIDE SEAL RZ17.5 D26

⚙️ Garnitură laterală pentru roată RZ17.5 D26

WSWHT19 WITHOUT SPARE WHEEL

⚙️ Fără roată de rezervă

WTHT14 WITHOUT TOWBAR

⚙️ Fără cârlig de remorcare

WVLRHT32 WITHOUT VEHICLE LOAD RECOGNITION

⚙️ Fără sistem de recunoaștere a încărcăturii vehiculului

WWHF9 WITH WIFI

Cu conexiune WiFi

WWTHT18 WITHOUT WHEEL TRIM

Fără jante

WWTHT24 WITHOUT WARNING TRIANGLE

Fără triunghi de avertizare

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2022	Țară necunoscută
Fabricat	Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
02.2022	Belgia
Prima înmatriculare	O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

+44 Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

- ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist
Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite
- ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță
Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere
- ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește
Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele
- ☐ Fă un test de conducere
Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort
- ☐ Compară cu mașini similare
Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐ Compară prețurile

☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul