

Mercedes-Benz C-Class

VIN: **WDD2050041R357765**

2017

Generat pe **2023-09-27 07:23**



Furt



Contor de parcurs




**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Mercedes-Benz C-Class 2017

 Generat de AI

Mercedes-Benz Clasa C 2017 este disponibil în diferite motorizări, tipuri de caroserie și alte specificații care răspund nevoilor și preferințelor diferiților clienți. Haideți să comparăm diferitele opțiuni disponibile:

Motoare:

- C300: Vine cu un motor turbo de 2,0 litri cu patru cilindri, care produce 241 de cai putere și un cuplu de 273 lb-ft. C300 poate accelera de la 0 la 100 km/h în 6,3 secunde.
- AMG C43: Este echipat cu un motor V6 biturbo de 3,0 litri care generează 362 de cai putere și un cuplu de 384 lb-ft, permițându-i lui AMG C43 să treacă de la 0 la 100 km/h în 4,6 secunde.
- AMG C63: Acest motor este un motor V8 biturbo de 4,0 litri care produce 469 de cai putere și un cuplu motor de 479 lb-ft. AMG C63 poate trece de la 0 la 100 km/h în 3,9 secunde, un timp uimitor.

Tipuri de caroserie:

- Sedan: Sedanul Clasa C este modelul standard care are cinci locuri confortabile pentru cinci pasageri, oferind spațiu suficient pentru picioare și cap atât pentru ocupanții din față, cât și pentru cei din spate.
- Coupe: Coupe-ul Clasa C posedă un aspect mai sportiv, cu o linie a acoperișului mai joasă și o poziție mai agresivă. Este un model cu 4 locuri, dar are mai puțin spațiu pe bancheta din spate decât sedanul.
- Cabriolet: Acest tip de caroserie este o versiune decapotabilă a Clasei C. Oferă o capotă retractabilă și un spațiu confortabil pentru scaune, deși linia coborâtă a acoperișului reduce spațiul pentru cap în spate.

Alte specificații:

- Tracțiune integrală: Modelele C300 și AMG C43 vin cu o tracțiune integrală standard 4MATIC, care oferă o tracțiune mai bună în toate condițiile meteo.
- Tracțiune spate: AMG C63 AMG dispune de o tracțiune spate standard, care oferă o experiență de conducere mai captivantă, dar poate fi mai puțin preferabilă în condiții de zăpadă sau alunecoasă.
- Economia de combustibil: C300 oferă cea mai bună economie de combustibil dintre cele trei motoare, cu un consum mixt estimat de EPA de 28 mpg. AMG C43 are o valoare estimată de EPA de 22 mpg în regim mixt, în timp ce AMG C63 are o valoare estimată de EPA de 20 mpg în regim mixt.

În concluzie, Mercedes-Benz Clasa C 2017 oferă diverse opțiuni care răspund preferințelor diferitor clienți. Modelul C300 este cel mai bun pentru cei care acordă prioritate economiei de combustibil, în timp ce modelele AMG oferă o experiență de condus mai sportivă, cu mai mulți cai putere și cuplu motor. Tipurile de caroserie sedan, coupe și cabriolet oferă stiluri și caracteristici diferite, oferind clienților o experiență de conducere mai personalizată.

Această descriere a fost generată de AI și nu a fost supusă unei examinări umane pentru a detecta potențiale inexactități.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală
necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Italia

 Slovacia

 Suedia

 Finlanda

 Slovenia

 Canada

 Cehia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 110.479 km



7 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2017-01	12 km
2018-11	25.349 km
2019-10	49.500 km
2019-10	49.597 km
2020-10	64.406 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2021-09	88.052 km
2022-09	110.479 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare


Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?




Acest vehicul a fost avariat

 Daunele minore nu vor afecta în mod normal siguranța vehiculului și nu vor cauza probleme structurale

Înregistrări de daune



Daune

 2019-10

Costul estimativ al reparațiilor


**2.001 RON -
6.000 RON**

Cauza posibilă a daunelor

Necunoscut

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

 Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Mercedes-Benz



Model
C-Class



Variantă
C 220 d



Tip caroserie
Sedan



An de fabricație
2017



An model
2018



Capacitate cilindrică
2,2 l



Tip transmisie
**Tracțiune spate
(RWD)**



Nr. uși
4



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
9



Nr. locuri
5

Echipare

01B

INSTRUKCJA OBSŁUGI I KSIĄŻKA SERWISOWA
- NIDERLANDZKI

154

ZMIANA HU-ENTRY Z MELCO NA PANASONIC/
ZOPTYM. HW

1P6

KOD DYSPOZYCJI - DYSTRYBUCJA

249

LUSTERKO WSTECZNE ORAZ LUSTERKO
ZEWNĘTRZNE PO STRONIE KIEROWCY Z
FUNKCJĄ AUTOMATYCZNEGO ZAPOBIEGANIA
OŚLEPIANIU

258

AKTYWNY ASYSTENT UKŁADU
HAMULCOWEGO

287

SKŁADANE OPARCIE FOTEŁA Z TYŁU

2U1

PRZESŁONA CHŁODNICY

300A

TAPICERKA IMITACJA SKÓRY ARTICO/
MATERIAŁ

331B

JĘZYK ZESTAWU WSKAŹNIKÓW/HU -
NIDERLANDZKI

351

SYSTEM TELEFONU ALARMOWEGO
MERCEDES-BENZ

357

NAWIGACJA Z KARTY SD

367

11U

PRZYGOTOWANIE DO MONTAŻU REMOTE
ONLINE

165

ZAKŁAD PRODUKCJI POJAZDU RPA

235

ASYSTENT PARKOWANIA PARKTRONIC

255B

MB-MOBILO Z DSB I GGD

270

ANTENA GPS

294

KOLANOWA PODUSZKA POWIETRZNA

2U8

CZYNNIK CHŁODZĄCY ALTERNATYWNY

301A

CZERŃ

345

WYCIERACZKI Z CZUJNIKIEM DESZCZU

355

ZAAWANSOWANE FUNKCJE MBUX

360

MODUŁ KOMUNIKACYJNY UMTS

3U1

LIVE TRAFFIC INFORMATION

413

PANORAMICZNE OKNO DACHOWE

440

TEMPOMAT

475

UKŁAD KONTROLI CIŚNIENIA W OPONACH

513L

BELGIA

550

HAK HOLOWNICZY ZE STABILIZACJĄ
PRZYCZEPY ESP®

58U

MATERIAŁOWA PODSUFITKA WEWNĘTRZNA,
SZARY KRYSZTAŁ

5P7

KOD DYSPOZYCJI - DYSTRYBUCJA

611

OŚWIETLENIE OTOCZENIA

668

ZABEZPIECZENIE POJAZDU WYSYŁKOWEGO
Z ZACZEPAMI TRANSPORTOWYMI

682

GAŚNICA

70B

KAMIZELKA OSTRZEGAWCZA DLA KIEROWCY

775U

SREBRNY IRIDIUM

818

HEAD-UNIT NA RYNKI ECE/ROW

421

9G-TRONIC

474

FILTR CZĄSTEK STAŁYCH

500

LUSTERKO ZEWNĘTRZNE ELEKTRYCZNIE
SKŁADANE

522

AUDIO 20 CD

580

UKŁA AUTOMATYCZNEJ KLIMATYZACJI
THERMATIC

592

PAKIET ECO

5XXL

EUROPA

632

REFLEKTORY LED HIGH PERFORMANCE

677

ZAWIESZENIE AGILITY CONTROL Z
SELEKTYWNYM UKŁADEM AMORTYZACJI I
OBNIŻANIEM NADWOZIA

6P5

KOD KONTROLNY SPRZEDAŻY DLA KODU
475 POSTULAT

739

ELEMENTY OZDOBNE CZARNY LAKIER
FORTEPIANOWY/ALUMINIUM Z JASNYM
SZLIFEM WZDŁUŻNYM

808

MJ 2018

840

ODTWARZACZ CD

873

OGRZEWANIE FOTEŁA

893

FUNKCJA KEYLESS-GO

916

ZBIORNIK PALIWA O POJEMNOŚCI 66 L

927

SYSTEM OCZYSZCZANIA SPALIN Z
TECHNOLOGIĄ EURO6

B03

FUNKCJA ECO START-STOP

B51

TIREFIT

F205

TYPOSZEREG 205

GA

SKRZYŃNIA BIEGÓW AUTOMATYCZNA

JRA

FABRYCZNY KOD KONTROLNY

JRC

FABRYCZNY KOD KONTROLNY

K13

KOD KONTROLNY DLA OKRESU
MIĘDZYPRZEGLĄDOWEGO 25000 KM

LS1

POZIOM OBCIĄŻENIA SUROWEGO
NADWOZIA 1/1.5

P15

NADWOZIE AVANTGARDE

P55

PAKIET NIGHT

TERMOIZOLACYJNE SZKŁO, PRZYCIEMNIANE

876

PAKIET OŚWIETLENIA WNĘTRZA

8U8

MOCOWANIE FOTEŁIKA DZIECIĘCEGO I-SIZE

922

SILNIKI O ZREDUKOWANEJ MOCY

968

DOKUMENT COC EURO6 TECH. BEZ
DOWODU REJ. CZĘŚĆ 2

B09

SPRĘŻARKA UKŁADU KLIMATYZACJI ZE
SPRZĘGŁEM ELEKTROMAGNETYCZNYM

B59

DYNAMIC SELECT

FW

LIMUZYNIA

HA

OŚ TYLNA

JRB

FABRYCZNY KOD KONTROLNY

K11

ADAPTACYJNE ŚWIATŁA STOP

K27

STEROWANIE OPROGRAMOWANIEM DLA
BRAK NAPĘDU W POŁOŻENIU "D"

P14

PAKIET STYLIZACJI WNĘTRZA AVANTGARDE

P49

PAKIET LUSTEREK

P65

PAKIET FOTEŁI KOMFORTOWYCH

R01

OPONY LETNIE

U01WSKAŹNIK STATUSU PASA BEZPIECZEŃSTWA
Z TYŁU W ZESTAWIE WSKAŹNIKÓW**U22**

4-PUNKTOWE PODPARCIE KRĘGOSŁUPA

U77SYSTEM OCZYSZCZANIA SPALIN (DIESEL)
BLUETEC (SCR)**V56**

INDEKS PRĘDKOŚCI/NOŚNOŚCI 94W

VR

PÓŁOŚ PRZEDNIA Z PRAWEJ STRONY

R04OBREĆCZE KÓŁ ZE STOPU LEKKIEGO 43,2 CM
(17"), 5-SZPRYCHOWE**U10**FUNKCJA AUTOMATYCZNEGO WYŁĄCZANIA
PODUSZKI POWIETRZNEJ PASAŻERA**U60**

AKTYWNA POKRYWA KOMORY SILNIKA

U85ZBIORNIK ADBLUE® O POJEMNOŚCI 25
LITRA**VL**

PÓŁOŚ PRZEDNIA Z LEWEJ STRONY

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2017-01

 **Țară**
necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2018-01

 **Țară**
necunoscută

A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2019-10

 **Belgia**



Daună detectată



Avem indicii potrivit cărora acest vehicul a fost recunoscut ca avariat în această țară (sau stat). Pentru detalii, vă rugăm să consultați secțiunea „Daune”.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**