CARVERTICAL



Mercedes-Benz GLC Coupé 43 AMG

Generat pe **20.03.2026**

VIN: **W1N2533641F974075** Combustibil: **Benzină**

Tipul transmisiei: **Automată**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Daune

Atenție

Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 68.607 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Expunere la dezastre naturale

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de expunere la dezastre naturale.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Fotografii

Am găsit **10 fotografii** ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

02.2026













Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

Taxi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Transport ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Închiriere ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Poliție ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Demo ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Vehicul pentru școala de șoferi ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

Nu s-au găsit probleme
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Sumar
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**: +1

Iată ce am verificat:

Este căutat în prezent ca fiind furat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost furat în trecut? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**


România Slovacia Slovenia Cehia Italia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

Sumar
- Ultimul kilometraj cunoscut: 68.607 km
- 4 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Înregistrările odometrului	
06.2022	**8.360 km**
07.2023	**14.434 km**
07.2024	**36.663 km**
10.2025	**68.607 km**

Obiceiuri de condus		
06.2022 - 07.2023	**Condus limitat**	**461 km/lună**
07.2023 - 10.2025	**Condus normal**	**1.975 km/lună**

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

A trecut inspecția tehnică (ITP)? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

A fost casat? ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Asigurată? ✓ **Nu s-a găsit nicio înregistrare**

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Atenție
Am găsit 1 înregistrare pentru acest vehicul



Daune frontale: **Față / Parbriz**

04.2024 Germania

Evaluare

Părți afectate

Față

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Sticlă

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

Evaluare
Evaluarea este procesul prin care se determină gradul de deteriorare al unui vehicul. Aceasta implică inspectarea vehiculului pentru a determina ce reparații sunt necesare, pentru a estima costurile și pentru a decide dacă vehiculul este reparabil sau poate fi considerat daună totală.

O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective.
Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Expunere la dezastre naturale

Am verificat dacă vehiculul se afla într-o zonă afectată de un dezastru natural în momentul în care acesta s-a produs.

Nu s-au găsit probleme
Localizarea acestui vehicul nu a fost înregistrată în zona producerii unui dezastru natural.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător **Mercedes-Benz**	Model **GLC Coupé 43 AMG**	Descriere **GLC Coupé 43 AMG**
Tip caroserie **SUV**	An model **2021**	Capacitate cilindrică **3 l**
Putere motor **291 kW (390 cp / 396 PS)**	Cuplu **520 Nm**	Tip combustibil **Benzină**
Cutie de viteze **Automată**	Tip transmisie **Tracțiune integrală (AWD)**	Culoare **Gri**
Nr. uși **5**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**	Nr. cilindri **6**

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR NAVIGATION
Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație

029 CONVERSION OF WMI TO HIGHER WATTAGE
A actualizat WMI al vehiculului pentru a fi mai puternic

02B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-GERMAN
Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană

02J INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)
Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)

085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG
Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG

0B4 VEHICLE PRODUCTION LOCATION BREMEN
Producția de vehicule Locație: Bremen

14U SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE
Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus

155 CONTROL CODE COC PAPERS
Documente incluse pentru codul de control

16U APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION
Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay

17U ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION
Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION

Modul de comunicare în versiunea ECE

21V SPEED/LOAD INDEX 101Y + 103Y

Indicele de viteză/încărcare pentru anvelope clasificate la 101Y și 103Y

229L GERMANY

Vehicul fabricat pentru Germania

233 ADAPTIVE CRUISE CONTROL PLUS (DISTRONIC PLUS)

Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră

235 ACTIVE PARKING ASSIST

Sistem activ de asistență la parcare

23P DRIVING PACKAGE

Pachet de conducere inclus

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD

Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

260 MODEL BADGE ON TRUNK LID - OMISSION

Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

266 DISTRONIC PLUS TRANSVERSE SUPPORT (DTR+Q)

Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

270 GPS AERIAL

Antenă GPS inclusă

274 TELEPHONE ANTENNA

Antenă telefonică prezentă

293 SIDEBAGS IN REAR

Echipat cu airbaguri laterale în spate

294 KNEEBAG

Protecție pentru genunchi inclusă

297U MANUFAKTUR SELENITE GRAY - MAGNO PAINTWORK

Vopsea mată specială personalizată gri selenit

299 PRE-SAFE®

Sistemul de siguranță Pre-Safe®

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT

Folosește un agent frigorific alternativ

2XXL FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY

Fabricat în Republica Federală Germania

309 CUP HOLDER

Echipat cu suport pentru pahare

30P STOWAGE FACILITY PACKAGE

Pachetul include facilități suplimentare de depozitare

332B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - GERMAN

Limba panoului de instrumente în limba germană

33U SERVICES FOR REMOTE ACCESS PLUS

Servicii de acces la distanță

345 RAIN SENSOR

Tehnologie cu senzor de ploaie

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

365 HARD DRIVE NAVIGATION
Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION
Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

36P SPORT STYLING PACKAGE
Îmbunătățește aspectul vehiculului cu caracteristici sportive

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW
HU țară stabilită pentru ECE/ROW

414 ELECTRIC SUNROOF, GLASS VERSION
Acoperiș electric din sticlă

421 9-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION
Transmisie automată cu nouă trepte

446 TOUCHPAD ONLY
Sistem de control Touchpad inclus

463 FRONT VISUAL DISPLAY (HEAD-UP DISPLAY)
Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

464 INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY M
Afișajul blocului de instrumente M

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)
Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

489 AIRMATIC DC / SEMI-ACTIVE AIR SUSPENSION
Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS
Oglinzi exterioare rabatabile electric

501 360° CAMERA
Sistem de camere la 360 de grade

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES
Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

513 ROAD SIGN RECOGNITION SYSTEM
Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51U HEADLINER, BLACK FABRIC
Căptușeală din țesătură neagră

537 DIGITAL RADIO STANDARD DAB (DIGI. AUDIO BROADC.)
Radio digital standard cu tehnologie DAB

53I PLANT CONTROL CODE
Cod special pentru controlul plantelor

546 AUTOMATIC SPEED CONTROL
Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

549 CONNECT 20 HIGH (NTG6)
Conectați 20 de pachet de mare inclus

555 AMG-PERFORMANCE SEAT
Scaun de performanță AMG

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM
Sistem de aer condiționat echipat

5P6 CONTROL CODE FOR SALES
Cod de control special utilizat pentru vânzări

610A FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER
tapițerie din material textil/ imitație de piele/microfibră

611 AMBIENT LIGHTING
Funcție de iluminare ambientală

628 AUTOMATIC HIGH BEAM CONTROL PLUS (IHC+)
Controlul automat al luminilor de drum

641A FABRIC / IMITATION LEATHER / MICROFIBER - BLACK / ANTH.
Interior din țesătură neagră și antracit, imitație de piele și microfibră

642 DYNAMIC LED HEADLAMPS, RIGHT-HAND TRAFFIC
Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

Cod de control utilizat pentru vânzări

6S8 CONTROL CODE - HERMES 2.1B - COUNTRY COLLECTOR

Cod de control pentru colectorul de țară Hermes 2.1B

70B SAFETY VEST - DRIVER

Vesta de siguranță a șoferului furnizată

723 LOAD COMPARTMENT COVER

Capacul compartimentului de încărcare

739 TRIM ELEMENTS - ALUMINUM

Elemente decorative din aluminiu

772 AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

776 WIDER WHEEL ARCH FOR AMG WHEELS

Pasaje ale roților mai largi pentru a găzdui jantele AMG

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

801 YOM X0/1

YOM X0/1

840 GLAS DUNKEL GETÖNT

Geam colorat închis

846 RUNNING BOARD IN ALUMINUM LOOK WITH RUBBER NAPS

Placă de rulare din aluminiu cu tălpi din cauciuc

853 MIDLINE SOUND SYSTEM

Echipat cu sistem de sunet midline

859 CENTRAL DISPLAY SIZE M

Dimensiunea afișajului central este medie

873 SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

875 HEATED WINDSCREEN WASHER SYSTEM

Sistem de spălare a parbrizului încălzit

876 INTERIOR LIGHTING PACKAGE

Pachet de iluminat interior inclus

877 AMBIENT LIGHTING

Funcție de iluminare ambientală

890 AUTOMATIC REAR-END DOOR

Ușă automată în partea din spate

893 KEYLESS-START

Start fără cheie

899 FRONT WIRELESS TELEPHONE CHARGING AND ANTENNA

Funcție de încărcare wireless a telefonului frontal și antenă

8B8 ACTIVE PARKING ASSIST REDUCTION (UN R79)

Sistem de reducere a sistemului activ de asistență la parcare (conform Regulamentului UN R79)

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U7 REAR PASSENGER COMPARTMENT SEAT BELT WITH BELT FORCE LIMITER AND SOFTST.

Centură de siguranță în compartimentul pasagerului din spate cu limitator de forță al centurii și softstop

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

900 EXTERIOR CHROME PACKAGE

Pachet exterior cromat

916 FUEL TANK WITH LARGE CAPACITY - VOLUME 1

Rezervor de combustibil cu capacitate mai mare

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 EXHAUST SYSTEM WITH OPF, GENERATION 2.0

Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

969 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITH MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

977 SELF-PICKUPS, GERMANY

Autocolectarea este disponibilă în Germania

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

99B ACTIVE ADJUSTMENT DAMPING "NORMALLY OPEN"

Sistemul Active Adjustment Damping oferă setări flexibile ale suspensiei

B10 FUEL TANK PACKAGES FOR EURO-6D STANDARD

Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

F253 MODEL SERIES 253

Model seria 253

FC COUPE

Tip vehicul: coupe

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

Configurația punții spate

JVH PLANT CONTROL CODE

Codul de control al instalației specific fabricii

JVO PLANT CONTROL CODE

Denumirea codului specific de control al plantelor

JVP PLANT CONTROL CODE

Cod special de control al instalației

JWA PLANT CONTROL CODE

Codul de control al instalației specific fabricii

K11 ADAPTIVE BRAKE LIGHT, FLASHING

Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K27 SOFTWARE CONTROL FOR UNPOWERED IN POSITION "D"

Control software pentru nealimentat în poziția D

K31 NOISE REGULATIONS AS PER ECE R51-03

Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 EXTENDED RESTART IN STOP-AND-GO TRAFFIC

Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

K34 ROUTE-BASED SPEED ADAPTATION

Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

K37 DEACTIVATION OF LOCKING FEEDBACK VIA HORN

Dezactivarea feedback-ului de blocare a claxonului

L LEFT-HAND DRIVE

Configurație cu volan pe mâna stângă

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

L6J NAPPA LEATHER AMG STEERING WHEEL

Volan AMG din piele Nappa

M002 ENGINES WITH TURBOCHARGER WITH CHARGE AIR COOLING

Motoare echipate cu turbocompresor și răcire a aerului de supraalimentare pentru performanțe sporite

M005 VEHICLES WITH 4MATIC/ALL-WHEEL DRIVE

Vehicul echipat cu sistemul de tracțiune integrală 4Matic

M016 UPRATED ENGINE

Performanțe îmbunătățite ale motorului

M276 V6 SPARK-IGNITION ENGINE M276

Motor V6 cu aprindere prin scânteie model M276

M30 DISPLACEMENT 3.0 LITER

Motorul are o cilindree de 3,0 litri

O48 SOFTWARE FRESH-UP 4

Actualizare software 4

P21 AIR QUALITY PACKAGE

Pachet de calitate a aerului inclus

P29 INTERIOR AMG LINE / INTERIOR AMG SPORT PACKAGE

Interior AMG Line/Interior AMG Sport Package

P31 EXTERIOR AMG LINE / EXTERIOR AMG SPORT PACKAGE

Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

P47 PARKING PACKAGE HIGH

Pachet de parcare de nivel înalt

P49 MIRROR PACKAGE

Specificații pentru pachetul de oglinzi

P60 AMG EXTERIOR NIGHT PACKAGE

Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

P65 ERGONOMICS PACKAGE

Caracteristica pachetului ergonomic

PBF MBUX NAVIGATION PLUS

Navigație MBUX plus

PBP FIT AND HEALTHY PACKAGE - ENTRY

Pachet de intrare axat pe caracteristici de fitness și sănătate

PBX AMG PERFORMANCE SEATS PACKAGE

Pachet de scaune performante AMG pentru o experiență de condus îmbunătățită

PZB CONTROL CODE FOR SALES

Cod de control pentru vânzări

R01 SUMMER TYRES

Anvelope de vară echipate

RZG AMG DOUBLE-SPOKE WHEELS 19" "MIXED TIRES"

Jante AMG de 19 inch cu raze duble și anvelope mixte

U01 REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U09 LEATHER-CLAD INSTRUMENT PANEL AND BELTLINE (EMBOSSED IMIT.)

Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii

U10 FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U17 OMISSION OF COLORED SEAT BELT

Exclude centurile de siguranță colorate

U19 AUGMENTED REALITY VIDEO

Încorporează tehnologia video de realitate augmentată

U22 FRONT LUMBAR SUPPORT ADJUSTMENT

Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

U25 ILLUMINATED DOOR SILL

Praguri de uși cu funcție de iluminare

U26 FLOOR MATS - AMG

Covorașele sunt marcate AMG

U35 12 V SOCKET IN LOAD COMPARTMENT

Priză de 12V în compartimentul de încărcare

U60 PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U78 SWITCHABLE EXHAUST SYSTEM

Sistem de evacuare comutabil

U82 USB CHARGE SOCKET IN REAR PASSENGER COMPARTMENT

Priză de încărcare USB în compartimentul pasagerilor din spate

U88 AMG STEERING WHEEL BUTTONS (AMG DRIVE UNIT)

Butoane AMG pe volan (AMG Drive Unit)

U97 AMG PLASTIC SPOILER LIP IN BLACK

Spoiler din plastic negru proiectat de AMG pentru un aspect sportiv.

VL LEFT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții față stânga

VR RIGHT FRONT AXLE HALF

Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 2 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

04.2024 Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2026 Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

+44

Surse de date
Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **68.607 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.