CARVERTICAL

Mercedes-Benz 180

W1K1183031N109922 | Diesel | 2020

Generat pe **01.10.2025**

Scanează ca să accesezi raportul complet

Verificare utilizare comercială

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 98.378 km.

Verificare statut juridic

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Daune

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

Furt

Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.

Emisii

Nu s-au găsit probleme

Evaluare de emisii scăzute de CO_2: 118 g/km.

+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Verificare utilizare comercială

A fost folosit vehiculul drept taxi, pentru închiriere sau alt vehicul de serviciu? Notă: acest gen de vehicule pot fi într-o stare mai proastă decât ar fi normal!

Nu s-au găsit probleme
Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:

- **Taxi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nici o dovadă că a fost folosit pe post de taxi
- **Transport** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de transport
- **Închiriere** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nici o dovadă că a fost folosit ca vehicul de închiriat
- **Poliție** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nici o dovadă că a fost folosit de poliție
- **Demo** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ
- **Vehicul pentru școala de șoferi** ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare — Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Vehiculul este declarat furat în prezent? A fost furat în trecut? A fost recuperat?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Notă

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **8 țări**: +2

Iată ce am verificat:

Căutat drept furat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Furat în trecut ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**

România Italia Slovenia Ungaria Cehia Slovacia Canada Suedia


Kilometri parcurși

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau sunt discrepanțe de kilometraj?

Notă

- Ultimul kilometraj cunoscut: 98.378 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 82.740 km
- 7 înregistrări ale kilometrajului

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.



Kilometraj — Înregistrări obișnuite

Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Condus limitat **< 600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Condus normal **600 - 2600 km/lună** 100% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Condus intensiv **> 2600 km/lună** 0% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului

02.2020	**11 km**
04.2021	**21.078 km**
05.2022	**30.347 km**
04.2023	**45.785 km**
02.2024	**65.703 km**

Înregistrările odometrului

11.2024	**84.549 km**
06.2025	**98.378 km**

Obiceiuri de condus

02.2020 - 06.2025 **Condus normal** **1535 km/lună**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Verificare statut juridic

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost marcat drept casat?

Nu s-au găsit probleme
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

Inspecție tehnică periodică (ITP) ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice

Casat ✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare Nu există nicio înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Această secțiune te ajută să înțelegi dacă vehiculul a fost avariat sau inspectat pentru daune și prezintă estimările înregistrate ale costurilor (dacă sunt disponibile).

Nu s-au găsit probleme



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Expunere la dezastre naturale

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

Nu s-au găsit probleme
Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Valoare de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este prețul mediu pentru un vehicul din același model și an?

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Notă

- Ultimul preț de vânzare cunoscut: 133.110 RON
- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 116.346 RON
- Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea actuală de piață pentru Mercedes-Benz 180 2020

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț	Prețul mediu	Cel mai mare preț
104.711 RON	116.346 RON	127.980 RON

Emisii

Care este nivelul de emisii de CO2 al vehiculele din acest model/an?

Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii scăzute. Poate se califică pentru taxe mai mici pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să vezi dacă se aplică reduceri.

Emisii CO_2

Emisii CO_2 g/km

Emisiile de CO2 ale vehiculului tău **118 g/km** Clasă **A**

Până la 120	120 - 140	140 - 155	155 - 165	165 - 190	190 - 225	225 +

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

Notă

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice

Producător **Mercedes-Benz**	Model **180**	Descriere **CLA**
Variantă **d**	Tip caroserie **Sedan**	An de fabricație **2020**
An model **2020**	Capacitate cilindrică **1,5 l**	Putere motor **85 kW (114 cp)**
Tip combustibil **Diesel**	Cutie de viteze **Automată**	Amplasarea volanului **Volan pe stânga**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Emisii CO2
118 g/km

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01B OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-DUTCH
Include instrucțiuni de utilizare și broșură de service în olandeză

02J INVALID CHANGEOVER OF WORLD MANUFACTURER TO MERCEDES-BENZ AG (ASF)
Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)

050 YOM X9/2
Anul de fabricație X9/2

084 INVALID (PRE-INSTALLATION 48V-TECHNOLOGY)
Preinstalare invalidă pentru tehnologia 48V

085 WORLD MANUFACTURER CONVERSION TO MERCEDES-BENZ AG
Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG

08U MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)
Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului

09U MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)
Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor

1B3 COMMUNICATION MODULE ECE VERSION
Modul de comunicare în versiunea ECE

1U5 RUBBER-SPRUNG STEERING GEAR
Echipat cu mecanism de direcție cu arcuri de cauciuc

20U KEYLESS RENTAL
Funcție de închiriere fără cheie

213 SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING
Dispune de servodirecție sensibilă la viteză sau direcție vario

218 REAR VIEW CAMERA
Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

235 ACTIVE PARKING ASSIST
Sistem activ de asistență la parcare

243 ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)
Asistență activă pentru menținerea benzii de rulare cu tehnologie de cameră

249 AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS
Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

255B MB-MOBILO WITH DSB AND GGD
Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

258 COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION
Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

270 GPS AERIAL
Antenă GPS inclusă

294 KNEEBAG
Protecție pentru genunchi inclusă

2U1 RADIATOR SHUTTER
Include un obturator pentru radiator

2U8 ALTERNATIVE REFRIGERANT
Folosește un agent frigorific alternativ

300A FABRIC
Interior cu material textil

301A FABRIC - BLACK / ANTHRACITE
Interior din material negru/antracit

310 DOUBLE CUP HOLDER
Suport dublu pentru pahare inclus pentru confort

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

331B LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - DUTCH

Limba panoului de instrumente și HU în olandeză

345 RAIN SENSOR

Tehnologie cu senzor de ploaie

351 ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

Sistem de apel de urgență E-Call integrat

355 PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

362 HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

Modul de comunicații Hermes cu capacități LTE

365 HARD DRIVE NAVIGATION

Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

367 PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

3U6 HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

HU țară stabilită pentru ECE/ROW

428 STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL GEARSHIFT PADDLES - PAINTED

Volan cu butoane/plăcuțe de schimbare a vitezelor vopsite

429 7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION

Transmisie automată cu dublu ambreiaj cu 7 trepte inclusă

440 CRUISE CONTROL

Funcționalitate de control al vitezei de croazieră disponibilă

446 TOUCHPAD ONLY

Sistem de control Touchpad inclus

474 DIESEL PARTICULATE FILTER

Filtru de particule diesel inclus

475 TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

500 ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

Oglinzi exterioare rabatabile electric

502 MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

504 SPEED SIGN RECOGNITION

Suportă recunoașterea indicatoarelor de viteză pentru o siguranță sporită

513L BELGIUM

Ratingul grupului de țări pentru Belgia

51B RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

51U HEADLINER, BLACK FABRIC

Căptușeală din țesătură neagră

543 SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

Vizieră de soare cu funcție suplimentară inclusă

548 CONNECT 20 MID (NTG6)

Conectați sistemul multimedia 20 (NTG6)

580 AIR-CONDITIONING SYSTEM

Sistem de aer condiționat echipat

5XXL EUROPE

Vehicul Euro-spec

632 HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

Faruri cu LED cu funcție statică pentru traficul pe partea dreaptă

677 AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

Vine cu suspensie Avantgarde sau standard

682 FIRE EXTINGUISHER

Include stingător de incendiu

6P5 CONTROL CODE FOR SALES

Cod de control utilizat pentru vânzări

70B SAFETY VEST - DRIVER

Vesta de siguranță a șoferului furnizată

73B ROLLER BLIND COMPARTMENT CLOSED

Compartiment pentru jaluzele cu role prevăzut

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

76R LIGHT-ALLOY WHEEL 5-DOUBLE-SPOKE DESIGN 17" ALL-ROUND

Jante din aliaj ușor de 17 inch cu 5 spițe duble

787U MOUNTAIN GRAY - METALLIC FINISH

Finisaj metalic Mountain Gray

79B PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

7U1 SEAT MODEL VARIANT 1

Varianta 1 a modelului de scaun

800 YOM X9/1

YOM X9/1

859 CENTRAL DISPLAY SIZE M

Dimensiunea afișajului central este medie

8U6 ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

8U8 I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

927 EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

968 EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

Documentul COC pentru tehnologia Euro 6 fără certificatul de înmatriculare al vehiculului

98B UPPER RADIATOR SHUTTERS

Include obloane superioare pentru radiator

998 CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

B09 REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

B18 ON-BOARD XEV CHARGING SOCKET, NACS

Acest vehicul este echipat cu o priză de încărcare la bord pentru un XEV (vehicul electric cu autonomie extinsă) și NACS (sistem de navigație și comunicare)

B51 TIREFIT

Echipat cu sistemul Tirefit

B59 DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

Comutator de selectare a programului de acționare pentru selectarea agilității

BE3N NST CODE BE3N

Cod special pentru sistemul de navigație avansat

F118 MODEL SERIES 118

Parte din seria de modele 118

FC COUPE

Tip vehicul: coupe

GA AUTOMATIC TRANSMISSION

Echipat cu transmisie automată

HA REAR AXLE

Configurația punții spate

K13 CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

Codul de control al intervalului de service 25000 KM

L LEFT-HAND DRIVE

Configurație cu volan pe mâna stângă

L3E SPORT STEERING WHEEL - SMOOTH SPLIT LEATHER

Volan sport cu piele spălată netedă

M15 DISPLACEMENT 1.5 LITER

Cilindree motor de 1,5 litri

M608 INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE OM608

Motor diesel cu 4 cilindri în linie model OM608

P44 PARKING PACKAGE

Pachet de asistență la parcare

P49 MIRROR PACKAGE

Specificații pentru pachetul de oglinzi

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

PYA **CONTROL CODE FOR SALES**
Cod de control utilizat pentru vânzări

PYD **CONTROL CODE FOR SALES**
Codul de control al vânzărilor

PYM **CONTROL CODE FOR SALES**
Codul de control al vânzărilor

R01 **SUMMER TYRES**
Anvelope de vară echipate

U01 **REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR**
Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U10 **FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR**
Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate

U12 **VELOUR FLOOR MATS**
Include covorașe din velur

U55 **MULTI-LINK AXLE**
Echipat cu o punte multi-link

U60 **PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD**
Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

U62 **EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE**
Se livrează cu lumină exterioară și pachet de vedere

U79 **BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3**
Echipat cu sistemul BLUETEC SCR de epurare a gazelor de eșapament diesel de generația 3

V50 **SPEED + LOAD INDEX 91W**
Specificații anvelope: Viteză + indice de încărcare 91W

VL **LEFT FRONT AXLE HALF**
Ansamblul punții față stânga

VR **RIGHT FRONT AXLE HALF**
Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2020 Țară necunoscută

A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

02.2020 Țară necunoscută

Prima înmatriculare

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

06.2025 România

A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. În unele cazuri țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.

+36

Surse de date
Am verificat 900+ de surse de date în **40 de țări**

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

- [x] ~~**Verifică istoricul vehiculului**~~

Deja ai făcut asta – un început excelent! Uite ce trebuie să faci în continuare:

→ Folosește sugestiile din această secțiune atunci când verifici mașina în persoană.

→ Bifează-le ca să te asiguri că nu ratezi nimic important.

- [ ] **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- [ ] Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- [ ] Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

- [ ] **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **98.378 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- [ ] Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- [ ] Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- [ ] Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

- [ ] **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- [ ] Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- [ ] Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

- [ ] **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performață, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Condu pe autostradă
- [ ] Condu pe un drum accidentat sau cu denivelări
- [ ] Condu în oraș, în trafic
- [ ] Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- [ ] Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

- [ ] **Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- [ ] Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- [ ] Compară prețurile
- [ ] Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- [ ] Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul

Acest raport în format PDF include doar cele mai importante aspecte ale istoricului vehiculului. Pentru cele mai detaliate și actualizate date, consultă întotdeauna raportul carVertical în format digital, disponibil pe site-ul nostru web. Chiar dacă depunem toate eforturile pentru a asigura acuratețea și corectitudinea datelor la momentul generării, te rugăm să reții că nu putem garanta că acest fișier PDF nu a fost modificat sau alterat după crearea sa.