





Toyota C-HR

NUMĂR SERIE ȘASIU

NMTKZ3BX60R315603

Generat pe 2023-01-20 12:55

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.	 ✓ Furt <hr/> Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.	 ✓ Accidente <hr/> Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.	 ✓ Taxi <hr/> Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.
--	--	---	---

Activitate identificată

-  **A fost fabricat,**
2019-05-18
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
-  **A fost înmatriculat,**
2019-07
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
-  **A fost înmatriculat,**
Franța
2019-07
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 

4



A avut lucrări de întreținere,
2020-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



A avut lucrări de întreținere,
2020-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



6



A avut lucrări de întreținere,
2021-07

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



7



A avut lucrări de întreținere,
2021-12

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



8



A fost la vânzare, Belarus
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



9



A fost la vânzare, Belarus
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



10



A fost la vânzare, Franța
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



11



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că

 **vânzare,**
România
2022-07

vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață.
Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația
reală a vehiculului.



12  **A fost la**
vânzare,
Belgia
2022-08

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că
vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață.
Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația
reală a vehiculului.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul pentru persoane cu handicap	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Mașină de școală	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzatori, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2019	✓ 13 km
2020-06	✓ 30,175 km
2020-12	✓ 45,280 km
2021-07	✓ 63,357 km
2021-12	✓ 76,868 km
2022-06	✓ 90,513 km
2022-07	✓ 90,527 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei NMTKZ3BX60R315603 ar putea fi:

102,691 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometrului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **NMTKZ3BX60R315603**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.

Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

20 137 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
24 938 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

19 130 €


Atunci când vânzătorul este o companie -
23 691 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

18 zile

Acest model este foarte popular

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:





Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Toyota



MODEL

C-HR



TIP CAROSERIE

SUV



ANUL FABRICAȚIEI

2019



MOTOR

1.8 I



PUTERE MOTOR

90 kW



TIP COMBUSTIBIL

Benzină



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



CULOARE

Alb



NR. UȘI

5



AMPLASAREA VOLANULUI

Volan pe stânga



NR. CILINDRI

4



DESCRIERE MOTOR

1.8L (HV SPECIAL)



PIAȚĂ DE DESTINAȚIE

Europe

Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
SEAT LUMBAR SUPPORT	WITHOUT	CRUISE CONTROL	WITH ACC, ALL SPEED
DECK HOOK	WITH	TOOL (PLANT INSTALL)	HOOK 1
FRONT SIDE GLASS	GREEN	ACCELERATOR PEDAL	ELECTRIC TYPE
REAR SEAT BELT	(PT+FL)*2 +(ELR)	ANTI-THEFT LABEL	WITHOUT
WHEEL CAP	CENTER ORNAMENT	ROOM LAMP	DOME LAMP
PARKING BRAKE	EPB	HEADLAMPS	BI-HALOGEN+AHB
PRE-CRASH SYSTEM	WITH (GSP)	TRUNK & DECK CARPET & MAT	NEEDLE PUNCH SINGLE FLOOR
FRONT SEAT	SPORTY	I/P CENTER	STANDARD

			CLUSTER	
REGISTER	COLOUR		WHEEL ARCH MOULDING	BLACK
SEAT BELT WARNING	WITH (D&P/RR LAMP&BUZZER)		POWER DOOR LOCK	D-KEY LINK
DOOR POCKET	FR&RR		KICK DOWN SWITCH SYSTEM	WITH
CONSOLE BOX	WITH LID		LANE KEEP ASSIST (LKA)	WITH
ILLUMINATED ENTRY SYSTEM	ROOM LAMP		AUDIO	DA+USB AUX 6SP
BRAKE CONT VALVE-EDB CONTROL	EBD		POWER WINDOWS	ALL AUTO WITHOUT PLATING
TRAFFIC SIGN RECOGNITION	WITH		REAR WINDOW DEFOGGER	WITH (HEAVY WITH TIMER)
FRONT SEAT VERTICAL ADJUSTER	D: 2WAY MANUAL		HEADLAMP AIMING	RH AIMING (FOR LHD CAR)
PAINT PROTECTION WAX/FILM	WRAP GUARD		REAR HEADRESTS	VERTICAL X3
DESTINATION PACKAGE	FRANCE		HIGH MOUNT STOP LAMP	LED
SEAT HEATER	WITHOUT		DESTINATION PACKAGE (EXC/ ERP)	WITHOUT
WASHER FLUID	ETHANOL (FULL)		FRONT HEADRESTS	VERTICAL X2
TIRE BRAND	UNSPECIFIED		BATTERY	EN LN1 (H4)
LANE CHANGE ASSIST	WITHOUT		SHIFT LEVER & KNOB	FOR HV (CABLE TYPE)
CHILD RESTRAINT SYSTEM	ISO-FIX + TOP TETHER*2		REFRIGERANT CORRESPONDENT	WITH
VSC	WITH (WITH CUT-OFF SWITCH)		GRADE PACKAGE	WITHOUT
WINDSHIELD GLASS	GREEN LAMINATED		SUN VISOR	PVC (D&P MIRROR + LIGHT)
LIGHT CONTROL SYSTEM	ALC+FMH		SHIFT LEVER BOOT	WITH
ECO PACKAGE	WITHOUT		FRONT PERSONAL LAMP	WITH
COLD AREA PACKAGE	SUB-COLD AREA SPEC		STABILIZER	FR & RR
SRS AIRBAG	WITH (D+P+SIDE+CSA+D-KNEE)		MINUS ION GENERATOR	WITHOUT
HEADLAMP CLEANER	WITHOUT		CUP HOLDER	WITH (FR:2)
INTERMITTENT WIPER	RAIN SENSOR (AUTO)		FLOOR MAT	NEEDLE PUNCH (WITH HEEL PAD)
DUMMY SPEC	WITHOUT		CHILD PROTECTOR	WITH (REAR DOOR ONLY)

INSTRUMENT FINISH PANEL	ACTIVE	OVER RUN & SPEED LIMIT	WITH
OUTSIDE REAR VIEW MIRROR	HEATER (COLOR)	PACKAGE OPTION 3	WITHOUT
FRONT WHEEL BRAKE	16" DISC LS	OWNER'S MANUAL	WITHOUT
SEAT BACK POCKET	WITHOUT	REAR ARM REST	WITHOUT
ROCKER & DOOR LOWER MOULDING	BLACK	FLOOR MAT FROM FACTORY	TEXTILE HIGH LHD
BACK MONITOR	BACK CAMERA	REAR SIDE GLASS	GREEN
AIR BAG MANUAL ON-OFF SW	WITH	LIGHT REMIND WARNING	WITH (AUTOCUT)
CLEAN AIR FILTER	POLLEN FILTER	LUGGAGE TRAY	LOW DECK FOR REPAIR KIT
TYRE INFLATION PRESSURE WARNING	WITH	GLOVE BOX	WITH
TRANSFER & CENTER DIFFERENTIAL	WITHOUT	REAR WINDOW WIPER	WITH (INT + WASHER)
FUEL CAUTION LABEL	E5, E10 REG.	PACKAGE TRAY TRIM & TONNEAU COVER	FLAT BOARD + NEEDLE PUNCH (REMOVAL)
SIDE TURN SIGNAL LAMP	WITH OUTER MIRROR	BACK GLASS	GREEN
BODY COLOUR	MONOTONE	EMV AND NAVIGATION SYSTEM	WITHOUT
SEAT MATERIAL	FABRIC A (ACTIVE)	HEADLAMP LEVELLING	MANUAL
DOOR WINDOW FRAME	STANDARD	LUGGAGE ROOM & DECK TRIM	RR
REAR SPOILER	WITH	A/C	AUTO (DUAL MODE)
FRONT SEAT SLIDE	D&P: 260MM MANUAL	EXHAUST EMISSION LABEL	WITHOUT
JACK	WITHOUT	INSIDE REAR VIEW MIRROR	EC MIRROR
LUGGAGE AND BACK DOOR RELEASE	ELEC LOCK	STEERING WHEEL SWITCHES	AU+TEL+VR+DISP(H)+GSP+ASL
DOOR BELT MOULDING	WITH	BUMPER	STANDARD
MULTI INFO DISPLAY	4.2 COLOUR	DOOR INNER GARNISH	FR COLOUR A

LOWER BACK AND BACK DOOR GARNISH	WITH	FRONT FOG LAMPS	WITH
HILL ASSIST CONTROL (HAC)	WITH	EXHAUST EMISSION CONTROL	EURO 6D WLTP-RDE WITH OBD
STEERING WHEEL	LEATHER	ANTENNA	AM+FM (SHARK FIN)
GLOVE BOX LAMP	WITH	DAYTIME RUNNING LIGHT SYSTEM	LED TYPE (WITHOUT OFF SWITCH)
REAR BUMPER	WITH	WIRELESS DOOR LOCK	WITH PUSH START
SPARE TYRE	WITHOUT (REPAIR KIT)	REGULATION COMPLIANCY	WVTA NAME PLATE
DOOR TRIM	WITHOUT ILLUMINATION	ANTI-THEFT SYSTEM	IMMOBILIZER
ACCESSORY CONNECTOR (NO 1)	12V	KEY PLATE	SMART-MASTER 2
DOOR OUTSIDE HANDLE	COLOURED	STEERING	COLUMN EPS
TIRE & DISC WHEEL	215/60R17 AL	REAR COMBINATION LAMP	BULB TYPE
DOOR INSIDE HANDLE	CHROME	OPTIONAL COLOR	BLANK
LUGGAGE ROOM LAMP	WITH	CLEARANCE & BACK SONAR	WITHOUT
ASSIST GRIP	FR 2	STEERING COLUMN	TILT & TELESCOPIC (SIMPLE)
SWITCH TRONICS	WITHOUT	MICROPHONE	WITH
REAR SEAT	40/60 FOLDING	STARTING SYSTEM	PUSH

Sfat







Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.

Notă









Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).









Fotografii

ÎNCĂRCATE
2022-06



ÎNCĂRCATE
2022-06





Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.