

Opel Grandland X

VIN: W0VZJEHZ6KS376638

Diesel

2019

Generat pe 2023-06-08 14:08



Furt



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Opel Grandland X 2019



Generat de AI

Modelul Opel Grandland X 2019 oferă mai multe opțiuni de motorizare și mai multe tipuri de caroserie, ceea ce îl face versatil și atrăgător pentru o gamă largă de cumpărători.

Când vine vorba de motoare, există două opțiuni pe benzină și două diesel. Motoarele pe benzină sunt disponibile într-o versiune turbo de 1,2 litri cu trei cilindri și o opțiune turbo de 1,6 litri cu patru cilindri. Motoarele diesel sunt o versiune de 1,5 litri cu patru cilindri și o opțiune turbo de 2,0 litri cu patru cilindri. Motorul pe benzină de 1,2 litri produce 130 de cai putere și este asociat cu o cutie de viteze manuală cu șase trepte, în timp ce motorul pe benzină de 1,6 litri produce 180 de cai putere și vine cu o cutie de viteze automată. Opțiunile de motorizare diesel sunt ambele turboalimentate și produc 130 și, respectiv, 177 de cai putere.

În ceea ce privește tipul de caroserie, modelul Opel Grandland X 2019 este disponibil în două versiuni - Grandland X standard și Grandland X Hybrid4. Versiunea standard are un motor tradițional pe benzină sau diesel, în timp ce Hybrid4 combină un motor

pe benzină cu puterea electrică pentru a produce o putere combinată de 300 de cai putere.

Alte specificații care diferențiază diferitele versiuni ale modelului Opel Grandland X 2019 includ opțiunile de tracțiune (tracțiune integrală față de tracțiune față), eficiența consumului de combustibil (unele opțiuni de motorizare sunt mai eficiente decât altele) și caracteristici suplimentare, cum ar fi capacitatea modelului Grandland X Hybrid4 de a se deplasa doar cu energie electrică pe o distanță scurtă.

În general, modelul Opel Grandland X 2019 oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare și de tipuri de caroserie din care puteți alege, ceea ce îl face o alegere versatilă și personalizabilă pentru cumpărătorii aflați în căutarea unui SUV compact.

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Ită ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat


Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Slovacia



Suedia




Finlanda



Cehia



Lituania



Canada

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 142.458 km



6 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01 **10 km**

2020-06 **1.962 km**

2021-03 **19.924 km**

2021-07 **51.136 km**

2022-04 **94.940 km**

Înregistrări ale contorului de parcurs

2023-06 **142.458 km**

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Valoarea de piață

Cu cât s-a vândut vehiculul în trecut? Care este în medie prețul vehiculelor din acest model și an?



Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 84.273 RON



Atenție la problemele ascunse dacă vehiculul a fost la vânzare la un preț semnificativ mai mic decât prețul actual!

Valoarea de piață azi pentru Opel Grandland X 2019

Valoarea de piață este determinată prin examinarea prețului unui anumit model de mașină (fabricat în același an) în țara în care a fost generat raportul. Analizăm datele din ultimele 6 luni.

Cel mai mic preț

80.712 RON

Prețul mediu

84.273 RON

Cel mai mare preț

96.723 RON

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

 Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Opel



Model
Grandland X



Tip caroserie
SUV



An de fabricație
2019



An model
2019



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
130 kW (174 cp)



Tip combustibil
Diesel



Cutie de viteze
Automată



Culoare
Alb



Amplasarea volanului
Volan pe stânga



Nr. cilindri
4



Nr. angrenaje
8



Descriere motor
**ENG-4CYL 2.0L
TURBO ALU
DW10FC (LCI)**



Nr. locuri
5

Echipare

0 230V POWER OUTLET

1 SALES PACKAGE WINTER PACK VAR2

2 SALES PACKAGE 5 - STAR EUNCAP

4 ROOF COLOUR BLACK

6 FASCIA INSERT RR LOW SKIDPLATE

8 RESTRAINT SEAT BELT TENSIONER

10 IDENTIFICATION MY2019.5

12 ADJUSTER FRT ST POWER 8 WAY

14 CONTROL SEAT MAN CUS EXTN PASS

16 RESTRAINT HEAD FRT SEAT UP/D

18 DARK TINTED REAR WINDOWS

20 CHILD RR SEAT REINFORCED

22 LUMBAR DRIVER SEAT POWER 4WAY

24 VEHICLE TYPE PASSENGER CAR

26 PLATE DOOR SILL COVER "OPEL"

28 REINFORCED HEATING ELECTRIC

30 DEFROSTER HEATED WINDSCREEN

32 LAMP INTR AMBIENT

34 WIPER SYS MOISTURE SENSITIVE

36 COVER CARGO FABRIC

3 DRIVER ASSISTANCE PACK 3

5 INTERIOR TRIM JET BLACK

7 SEAT COMFORT PACK TWO

9 ISOFIX - FRONT PASSENGER SEAT

11 ERGONOMIC SPORTS FRONT SEATS

13 CONTROL SEAT MAN CUS EXTN DR

15 RESTRAINT HEAD POWER DRIVER

17 PROVISIONS FOR RESTRAINING NET

19 REAR CENTER HEAD RESTRAINT

21 LOCK CTRL REM ENTR PASSVE ENTR

23 LUMBAR PASS SEAT POWER 4WAY

25 AIR.FRT DR&CO SIDE&ROOF FRT&RR

27 WASHER + WIPER BACK WINDOW

29

GLAZED REAR DOOR W/WASHER+HEAT

31 LAMP INTR AMBIENT UPLEVEL

33

PASSENGER AIRBAG MANUAL CUTOFF

35 SUNROOF FIXED GLASS EL SUNSHAD

37 PSA SALES REGION PKG - GRP 01

38 DUAL ZONE ELEC CLIMATE CONTROL

40 SIGHT & LIGHT PACK 1 PACKAGE

42 HANDLE O/S DR COLORED

44 ADJUSTABLE DRIVER'S ARMREST

46 TRAY FRT FLR CONS CUP HOLDER

48 POCKET FRONT SEAT BACK LH

50 VEHICLE FUEL DIESEL B10

52 PACKAGE TRIM LEVEL 3

54 ITC LEATHER LEVEL 3 JET BLACK

56 RADIO INTELLILINK RF900 TOUCH

58 BRAKE PARKING POWER OPERATED

60 CRUISE CNTRL AUTO ELEC. SPEED

62 HEATED FRONT SEATS

64 HILL START ASSIST

66 HEATER DUCT RR (2ND POSN)

68 ENG CONTROL S/S SYS ADVANCED

70 KEY PRIMARY FOLDABLE ADD FOLD

72 FAN SEAT PASS

74 LEFT HAND DRIVE

39 FRANCE-MANDATORY

41 MIRROR I/S FRT VAN SUNSHADE DS

43 TRAY LOAD FLOOR STORAGE

45 MIRROR IS/RV LT SENSITIVE

47 MIR O/S RC EL HT CNVX PWRF PUD

49 POCKET FRONT SEAT BACK RH

51 ELECTRONIC STABILITY PROGRAMME

53 PEARL WHITE

55 ENGINEERING YEAR 2019

57 ABS 16" FRT & RR DISC POWER

59 PEDALS SPORTY ALLOY

61 CHARGER IND.PORTABLE WIRELESS

63 HEATER SEAT REAR

65 POWER OUTLET TRUNK

67 RECEPTACLE ELECTR FRT CONSOLE

69 REFRIGERANT LOW GWP

71 FAN SEAT DRIVER

73 ENG-4CYL 2.0L TURBO ALU DW10FC

75 MARKETING AREA - EUROPE

76 MOLD B/S UPR SI ROOF LI CHROME

78 TRANS-AUTO 8 SPD AFXX ALU GEN4

80 MAN.TILT TELESCOPING STEERING

82 EMISSION SYSTEM EURO 6D-TEMP

84 MODEL UPGRADE 22

86 SALES PACKAGE COMFORT PSA ONLY

88 MDL.YR.B-PLT.TRIAL

90 WHL SPARE 18X4.0 B STEEL DES1

92 RESTR SEAT BELT PRETENS RR

94 HEADLAMPS LED

96 ADAPTIVE FORWARD LIGHTING

98 LIFT GATE POWER HANDS FREE

100 STOPLAMP CENTER HIGH MOUNTED

102 DUAL TONE HORN

104 LAMP IN LUGGAGE COMPARTMENT

106 INFORMATION-COMPUTER

108 INFO DISPLAY MULTI COLOR GRAPH

110 LOCATING SYST. GPS NOT INSTALL

112

77 TRANS-AUTO MERCHANDISED EQU.

79 STEERING WHEEL LEATH. 3 SPOKES

81 MANUAL CHILD LOCK SYSTEM

83 POWER STEER NON VAR ELECTRIC

85 TRIM LEVEL STEERING V2

87 TYR ALL235/50R19SL99V BW HW3 1

89 PLANT CODE SOCHAUX FRANCE

91 WHEEL 19X7.5 J ALU DESIGN 2

93 LAMP FRT FOG ECE

95 HEADL. CNTRL AUTOM ON-OFF

97 TRIM LEATHER LEV 3 JET BLACK

99 CONTROL INTELLIGENT HIGH BEAM

101 LAMP INTR ROOF RR WITH SWITCH

103 SPEEDOM. KM

105 DIG. AUDIO SYS INT. DAB/DAB+

107 CONTROL STEERING WHEEL RADIO

109
SENSOR ULTRASONIC BLINDSPOT DT

111 ADVANCED PARK ASSIST

113 LAMP REAR TAIL LED

ACTIVE EMERGENCY BRAKINGSYSTEM

114 INDIC. SEAT BELT WARNING RR

116 INDICATOR ST BELT WARNING PASS

118 TPMS - TYRE PRESSURE MONITOR

120 SWITCH STEERING WHEEL HEATED

122 SENSOR TRAFFIC SIGN RECOGNITIO

124 VEHICLE STATEMENT ECE ORG

126 GEARING CODE

128 VIN MODEL YEAR 2019

130 E POINT CTRL CO2 CERTIFICATION

115 INDICATOR ST BELT WARNING DRIV

117 SENSOR IND. LANE KEEP ASSIST

119 ANTENNA - DIVERSITY

121 360 VIEW CAMERA

123 6 LOUDSPEAKERS CUSTOM

125 SKID PLATE FRONT 1 WITH GRAIN

127 SEAT RR SPLIT FOLD CTR ARMREST

129 TYR SPARE 135/80R18 SL104V BW1

131 WITHOUT WAX PROTECTION

Cronologie

S-au găsit 6 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 Necunoscut



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-10

 Necunoscut



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2020-06

 Franța



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2021-03

 Franța



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2021-07

 Franța



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.

2022-04

 Franța



A avut lucrări de întreținere

Vehiculului i s-a făcut revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. Inspecții înainte de cumpărare, testele de emisii sau lucrările simple de reparații pot intra și ele în această categorie.