

Maintenance and Repair Report

VOLKSWAGEN PASSAT (B506DXR)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
0 Km	Cost deviz reparatie SIMS		28/02/2023
100 000 Km	Buson alimentare ulei		27/02/2023
100 000 Km	Ecotaxa ulei		27/02/2023
100 000 Km	Garnitura conducta alimentare ulei		27/02/2023
100 000 Km	Inlocuiti Buson alimentare ulei / Inlocuiti Garnitura conducta aliment		27/02/2023
100 000 Km	Inlocuiti Ulei de motor		27/02/2023
100 000 Km	Ulei de motor - 00W30 OEM		27/02/2023
100 000 Km	Verificati Diagnostic		27/02/2023
0 Km	Cost deviz SIMS		31/08/2022
94 000 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		05/08/2022
94 000 Km	Inlocuiti Placute frana fata		05/08/2022
94 000 Km	Inlocuiti Placute frana spate		05/08/2022
94 000 Km	Placute frana fata		05/08/2022
94 000 Km	Placute frana spate		05/08/2022
94 000 Km	Reparatie Verificare stand franare		05/08/2022
0 Km	Cost deviz SIMS		30/06/2022
0 Km	Cost deviz SIMS		30/06/2022
88 412 Km	Buson golire ulei / garnitura		20/06/2022
88 412 Km	Demontare si montare Roata spate stanga / Demontare si montare Roata s		20/06/2022
88 412 Km	Ecotaxa ulei		20/06/2022
88 412 Km	Filtru de aer		20/06/2022
88 412 Km	Filtru de combustibil		20/06/2022
88 412 Km	Filtru de ulei		20/06/2022
88 412 Km	Inlocuiti Filtru de aer		20/06/2022
88 412 Km	Inlocuiti Filtru de combustibil		20/06/2022
88 412 Km	Inlocuiti Placute frana spate		20/06/2022
88 412 Km	Inlocuiti Ulei diferential spate		20/06/2022

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
88 412 Km	Inspectie service 90000 KM		20/06/2022
88 412 Km	Placute frana spate		20/06/2022
88 412 Km	Reparatie ITP		20/06/2022
88 412 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		20/06/2022
88 412 Km	Ulei diferential spate		20/06/2022
0 Km	PV/6010995		21/09/2021
0 Km	Cost deviz SIMS		31/07/2021
59 487 Km	Buson golire ulei / garnitura		28/07/2021
59 487 Km	Filtru de polen		28/07/2021
59 487 Km	Filtru de ulei		28/07/2021
59 487 Km	Inlocuiti Filtru de polen		28/07/2021
59 487 Km	Inlocuiti Lichid de frana		28/07/2021
59 487 Km	Inspectie service 60000 KM		28/07/2021
59 487 Km	Lichid de frana		28/07/2021
59 487 Km	Munca de inspectie suplimentara		28/07/2021
59 487 Km	Reparatie Verificare stand franare		28/07/2021
59 487 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		28/07/2021
0 Km	Cost deviz SIMS		30/04/2021
51 694 Km	Corectie suma 5855574		08/04/2021
51 694 Km	Corectie suma 5855574		07/04/2021
51 694 Km	Demontare si montare Roata fata stanga / Demontare si montare Roata fa		07/04/2021
51 694 Km	Inlocuiti Placute frana fata		07/04/2021
51 694 Km	Placute frana fata		07/04/2021
51 694 Km	Verificati Placute frana fata		07/04/2021
0 Km	Cost decodificare serie sasiu		30/09/2020
0 Km	Cost deviz SIMS		30/09/2020
29 035 Km	AdBlue		01/09/2020
29 035 Km	Buson golire ulei / garnitura		01/09/2020
29 035 Km	Ecotaxa ulei		01/09/2020
29 035 Km	Filtru de aer		01/09/2020
29 035 Km	Filtru de polen - CARBON ACTIV - Nou		01/09/2020
29 035 Km	Filtru de ulei		01/09/2020
29 035 Km	Inlocuiti AdBlue		01/09/2020
29 035 Km	Inlocuiti Filtru de aer		01/09/2020
29 035 Km	Inlocuiti Filtru de polen		01/09/2020
29 035 Km	Inspectie service 30000 KM		01/09/2020
29 035 Km	Ulei de motor - 05W30-ACEA-C3		01/09/2020