

# Maintenance and Repair Report

## FORD MONDEO SW (FK857YB)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
156 800 Km	0W30	THE GARAGE DI MOREGOLA MATTIA	02/11/2021
156 800 Km	Filtro antipolline MAGNETI MARELLI ì Filtro antipo	THE GARAGE DI MOREGOLA MATTIA	02/11/2021
156 800 Km	Filtro aria compl. MANN-FILTER ì Filtro aria compl	THE GARAGE DI MOREGOLA MATTIA	02/11/2021
156 800 Km	Filtro carburante compl. MAGNETI MARELLI ì Filtro	THE GARAGE DI MOREGOLA MATTIA	02/11/2021
156 800 Km	Filtro olio compl. KNECHT	THE GARAGE DI MOREGOLA MATTIA	02/11/2021
156 800 Km	Revisione diritti esclusi iva articolo 15 mctc	SPERANDEO S.N.C.	14/09/2021
156 800 Km	Revisione mctc	SPERANDEO S.N.C.	14/09/2021
156 800 Km	0w30	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
156 800 Km	Filtro antipolline MAGNETI MARELLI ì Filtro antipo	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
156 800 Km	Filtro aria compl. MANN-FILTER ì Filtro aria compl	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
156 800 Km	Filtro olio compl. MAGNETI MARELLI ì Filtro olio c	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
156 800 Km	Serie pastiglie freni ant. MAGNETI MARELLI ì Serie	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
156 800 Km	Serie pastiglie freni post. ì Serie pastiglie fren	GARAGE MOREGOLA SAS	13/11/2020
91 800 Km	Cablaggio di collegamento 1044 ì 5257233-jumper wi	SERVICE NEW CAR SNC	06/02/2020
91 800 Km	Cablaggio elettrico ì 2169280-wiring assy	SERVICE NEW CAR SNC	06/02/2020
91 800 Km	Sensore abs ruota post. 1044 ì Sensore abs ruota p	SERVICE NEW CAR SNC	06/02/2020
79 966 Km	Filtro antipolline MAGNETI MARELLI ì Filtro antipo	GARAGE MOREGOLA SAS	23/10/2019
79 966 Km	Filtro aria compl. MANN-FILTER ì Filtro aria compl	GARAGE MOREGOLA SAS	23/10/2019
79 966 Km	Filtro carburante compl. MANN-FILTER ì Filtro carb	GARAGE MOREGOLA SAS	23/10/2019
79 966 Km	Filtro olio compl. MAGNETI MARELLI ì Filtro olio c	GARAGE MOREGOLA SAS	23/10/2019
79 966 Km	ow30	GARAGE MOREGOLA SAS	23/10/2019
44 861 Km	Filtro antipolline a carbone attivo RHIAG ì Filtro	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019
44 861 Km	Filtro aria RHIAG ì Filtro aria	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019
44 861 Km	Filtro carburante RHIAG	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019
44 861 Km	Filtro olio RHIAG ì Filtro olio	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019

Kilometraj	Descrizione	Întreținută și reparată de	Data
44 861 Km	Olio motore 0 ì Olio motore	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019
44 861 Km	SERVICE	BRASIELLO CARSERVICE S.R.L.	15/02/2019
23 129 Km	Filtro antipolline a carbone attivo	RHIAG SPA INTER AUTO PARTS ITALIA	01/10/2018
23 129 Km	Filtro aria	RHIAG SPA INTER AUTO PARTS ITALIA	01/10/2018
23 129 Km	Filtro olio	RHIAG SPA INTER AUTO PARTS ITALIA	01/10/2018
23 129 Km	LEASEPLAN - Olio Motore 5w30 OLIO MOT CASTROL MAGN	RHIAG SPA INTER AUTO PARTS ITALIA	01/10/2018
23 129 Km	Batticalcagno porta	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Batticalcagno porta	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Bloccasterzo	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Blocco comandi luci	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Blocco comandi tergicristalli	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Centralina I.E.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Codifica chiavi e centraline	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Copertura inf. devioguidasgancio	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Copertura inf. paraurti post.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Copertura lat. cruscotto	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Copertura lat. cruscotto	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Costo Manodopera	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Disco ruota scorta ì Disco ruota scorta Disco ruot	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Fisso porta ant.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Gioco serrature	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Interruttore	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Leva cambio automatico ì Leva cambio automatico Le	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Materiale di consumo	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Ossatura vano porta ant.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Paraurti post.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Parti cruscotto	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Piantone sterzo compl.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Porta ant.	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	quadro strumenti	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Ripristino interni	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento ì Rivestimen	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento montante ant. ì Rivestimento montante	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento montante B	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento montante B	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento montante B	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018

<b>Kilometraj</b>	<b>Descriere</b>	<b>Întreținută și reparată de</b>	<b>Data</b>
23 129 Km	Rivestimento motante B	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Rivestimento piantone	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	sensoare temperatura	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Smalt.Rifiuti massimo 30,00	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Tappeto vano di carico	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018
23 129 Km	Tendalino copribagagli i Rivestimen	SPARNO MOTOR'S SRL	18/06/2018