

Škoda Octavia RS

Generat pe 03.07.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: TMTAK7NE1F0191125

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2015

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 2 l

Putere motor: 135 kW (181 cp / 184 PS)

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 120.532 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Slovenia Ungaria Italia Slovacia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 120.532 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 241.968 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrelor

02.2015	1 km
02.2017	28.850 km
02.2018	45.437 km
10.2018	58.657 km
01.2020	82.545 km

Înregistrările odometrelor

08.2020	90.000 km
09.2021	114.000 km
01.2022	120.532 km

Obiceiuri de condus

02.2015 - 01.2022 ■ Condus normal 1.431 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.



Asigurată?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

08.2020

 Austria

Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție


O estimare a costurilor anterioare de reparație

4.001 RON – 6.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei





Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Sumar

Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!

Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: Škoda


Model: Octavia RS

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2015

Piață: Europa de Este



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2026	51.998 RON	42.156 RON	62.838 RON
2027	51.604 RON	41.836 RON	62.361 RON
2028	49.485 RON	40.120 RON	59.803 RON
2029	44.536 RON	36.107 RON	53.823 RON
2030	40.083 RON	32.497 RON	48.439 RON
2031	36.075 RON	29.247 RON	43.599 RON
2032	32.465 RON	26.323 RON	39.236 RON
2033	29.221 RON	23.691 RON	35.311 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -45% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 19 zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Škoda



Model

Octavia RS



Descriere

Octavia RS



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2015



An model

2015



Capacitate cilindrică

2 l



Putere motor

135 kW (181 cp / 184 PS)



Tipul propulsiei

Ardere internă



Cuplu

380 Nm



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Tip transmisie

Tracțiune față (FWD)



Culoare

Albastru



Nr. uși

5

Echipare

Cum a fost primit de la producător

0A2 4 doors

4 uși echipate

0AE Front stabilizer bar

Echipat cu o bară stabilizatoare frontală

0B3 Wheelbase

Specificații privind ampatamentul

0BN Rear stabilizer bar

Bară stabilizatoare spate pentru stabilitate sporită

0ES Installation differentiation for transmission DQ250 --

vehicle components --

- ✦ Diferențiere de instalare pentru transmisia DQ250 -- componente pentru vehicule --

0FA Standard manufacturing sequence

- ✦ Secvența de fabricație respectată ca standard

0N4 4-link rear suspension

- ✦ Suspensie spate cu 4 brațe

0TD Textile floor mats

- ✦ Se pun la dispoziție covorașe textile

0Y1 Standard climatic zones

- ✦ Zone climatice standard configurate

1AT ESC

- ✦ Sistemul ESC (Control electronic al stabilității) este prezent

1E0 Without activated carbon canister

- ✦ Nu este inclusă nicio canistră de cărbune activ

1G9 Space-saving spare wheel for temporary use, radial tire (5-hole)

- ✦ Roată de rezervă cu economie de spațiu pentru utilizare temporară, anvelopă radială (5 găuri)

1KT Disc brakes in rear (Geomet D)

- ✦ Frânele din spate sunt frâne cu disc (Geomet D), care asigură o putere de frânare eficientă

1N7 Dynamic steering

- ✦ Sistem de direcție dinamic inclus

1PF Standard wheel bolts

- ✦ Șuruburi standard pentru roți utilizate

1S1 Tool kit and jack

- ✦ Trusă de scule și cric

0F5 Fuel system for diesel engine

- ✦ Sistem de alimentare proiectat pentru motoare diesel

0K0 Without alternative drive system

- ✦ Nu este instalat niciun sistem de propulsie alternativ

0P1 Rear side exhaust tailpipe

- ✦ Țeava de eșapament laterală spate instalată

0VC Information kit in German

- ✦ Kit de informații în limba germană

0YE Weight range 5 installation control only, no requirement forecast

- ✦ Interval de greutate 5 numai cu control al instalației

1D2 Trailer hitch, removable and lockable

- ✦ Suport de remorcă detașabil și blocabil

1EX Special identification label for EC for M1 passenger vehicles

- ✦ Etichetă specială de identificare pentru CE pentru autovehicule de pasageri M1

1JE Rear shock absorption, sports version

- ✦ Versiunea sport a amortizorului spate

1LG Disc brakes in front

- ✦ Frâne cu disc montate în față

1NL Trims for alloy wheels

- ✦ Seturi de jante aliaj incluse

1Q0 Without mass damper for steering wheel

- ✦ Amortizor fără masă pentru volan

1SA Without additional front underbody guard

- ✦ Protecție suplimentară pentru partea inferioară a caroseriei, neinclusă

1U8 Without folding table on front seat backrest

✦ Fără masă pliabilă pe spătarul scaunului din față

1X0 Front-wheel drive

✦ Configurație cu tracțiune față

1Z0 Initial standard fuel filling

✦ Umplere inițială de combustibil standard

2A0 Without delivery equipment

✦ Nu sunt incluse echipamente de livrare suplimentare

2G5 Filler neck module 1 without insert

✦ Gât de umplere modul 1 fără inserție

2JK Sports bumpers

✦ Bare de protecție sport

2UC Sports version

✦ Aceasta este versiunea sport a modelului.

2W6 Fuel filler cap

✦ Capac de umplere cu combustibil inclus

2ZS Leather-wrapped multi-function steering wheel with tiptronic

✦ Volan multifuncțional îmbrăcat în piele, cu funcție tiptronic

3CA Without partition

✦ Fără perete despărțitor

3FA Without roof insert (standard roof)

✦ Fără inserție pe acoperiș furnizată

3GA Without luggage/load compartment floor

✦ Fără podea pentru bagaje/compartiment de încărcare

3J4 Head restraints for front seats

✦ Oferă rezemători de cap pentru scaunele din față

1W2 Glove compartment cooling system

✦ Sistemul de răcire al compartimentului pentru mănuși

1Y3 Electronic differential lock XDS, dynamic traction support

✦ Sistem electronic de blocare a diferențialului pentru îmbunătățirea tracțiunii

20A Without electric motor (hybrid)

✦ Nu include motor electric (sistem hibrid)

2B1 Additional exterior noise suppression

✦ Se instalează sisteme suplimentare de suprimare a zgomotului exterior

2H0 Without "drive select"

✦ Fără "Drive Select"

2KW Labels in German, French and Dutch

✦ Etichete disponibile în limbile germană, franceză și olandeză

2V5 Fresh air intake system with combinationfilter

✦ Sistem de admisie a aerului proaspăt cu filtru combinat

2WA Without additional tires

✦ Nu sunt furnizate anvelope suplimentare

3B4 Child seat anchors for child seat system ISOFIX

✦ Ancoraje pentru scaune auto pentru copii compatibile cu sistemul ISOFIX

3D6 Center console

✦ Consolă centrală

3G0 Without child seat anchora in front (ISOFIX)

✦ Fără ancore ISOFIX pentru scaune pentru copii în față

3H0 Without backrest release for front seats

✦ Fără eliberare a spătarului pentru scaunele din față

3L3 Manual height adjustment for front seats

✦ Reglare manuală pe înălțime pentru scaunele din față

3LE Door and side trim panel

- ✦ Panouri de lux pentru portiere și ornamente laterale pentru o senzație premium.

3NU Unsplit rear seat bench, split folding backrest, with center armrest

- ✦ Banca din spate poate fi rabatată și pliată, fiind prevăzută cu o cotieră centrală

3S0 Without roof rails/roof load rack

- ✦ Fără șine de acoperiș/raft de încărcare pe acoperiș

3U1 Folding trunk cover

- ✦ Capac pliabil pentru portbagaj

3X0 Without load-through hatch

- ✦ Nu este inclusă trapa Load-Through

4A3 Seat heater for front seats separately controlled

- ✦ Încălzitoare de scaune controlate separat pentru scaunele din față

4GF Windscreen, heat-absorbing glass

- ✦ Parbriz din sticlă termoizolantă

4KF Side windows in heat-insulating glass, from B-pillar and rear window dark tinted

- ✦ Geamuri laterale termoizolante cu tentă închisă

4LC Controls for radio and telephone

- ✦ Comenzi pentru sistemul radio și telefonic

4R4 El. windows front and rear

- ✦ Geamuri electrice în față și în spate

4X3 Side airbag in front with curtain airbag

- ✦ Airbag frontal cu airbag cortină pentru o siguranță sporită

5C0 Without special body measures

- ✦ Nu se aplică măsuri speciale pentru organism

3N9 Cargoelements right

- ✦ Elemente de încărcare amplasate pe partea dreaptă a vehiculului, destinate organizării și fixării obiectelor în timpul transportului

3QB 3-point seat belts, front

- ✦ Centuri de siguranță cu trei puncte în față

3T2 Three rear head restraints

- ✦ Suporturi de cap spate - trei incluse

3W3 Special interior noise suppression

- ✦ Sistem special de suprimare a zgomotului interior instalat

3Y0 Without roll-up sunshade

- ✦ Fără parasolar rulant

4E2 Tailgate/trunk lid releaseckel hinten (electrically)

- ✦ Dispozitiv electric de deschidere pentru hayon/capacul portbagajului

4I2 Remote central locking with 2 foldable keys (without SAFE system)

- ✦ Închidere centralizată cu telecomandă, cu 2 chei pliabile incluse (fără sistem SAFE)

4L6 Inside rear view mirror automatically dimming

- ✦ Oglinză retrovizoare interioară cu reglare automată a luminozității

4P3 Rear floor panel module, type 4

- ✦ Modul de panou de podea din spate de tip 4

4UP Airbag on driver and front passenger side, knee airbag on driver/front pass. side, with front pass. airbag deactivat.

- ✦ Airbaguri pentru șofer și pasagerul din față, cu airbag pentru genunchi pentru șofer și pasagerul din față, precum și opțiunea de dezactivare a airbagului pasagerului din față

4ZD Black decorative trims

- ✦ Ornamente decorative negre

5D1 Carrier frequency 433.92 MHz-434.42 Mhz

- ✦ Frecvența purtătoare 433,92 MHz-434,42 MHz

5K7 Transport protection film (minimum protection) with additional transport protection measures

✦ Film de protecție pentru transport cu măsuri suplimentare

5RQ Right exterior mirror, convex

✦ Oglindă exterioară dreaptă, convexă

5XB Sun visors with mirror and airbag label on front passenger side

✦ Parasolar cu oglindă și etichetă pentru airbag pentru locul pasagerului din față

6E3 Front armrest "JUMBO BOX"

✦ Cotieră față „JUMBO BOX” inclusă

6K3 Forward collision warning incl. autonomous emergency braking, for adaptive cruise control "low"

✦ Avertizare de coliziune frontală, inclusiv frânare autonomă de urgență, pentru cruise control adaptiv "low"

6N0 Without mud flap

✦ Nu sunt incluse apărători de noroi

6Q2 Gearshift knob/handle in leather

✦ Mânerul schimbătorului de viteze este îmbrăcat în piele, oferind un aspect de lux

6SD Double-sided boot floor coveringg

✦ Căptușeală dublă pentru podeaua portbagajului

6XK Exterior mirrors, auto-dimming, power-folding/adjustable/heated

✦ Oglinzi exterioare pliabile electric, cu întunecare automată și încălzite

7B2 12-volt socket in luggage boot

✦ Priză de 12 volți în portbagaj

7G0 Without preparation for VTS (vehicle tracking system)

✦ Nu există pregătire pentru sistemul de urmărire a vehiculelor

7L6 Green tec

✦ Tehnologie ecologică utilizată (Green tec)

5ML Decorative inserts

✦ Inserții decorative

5SJ Left exterior mirror, convex

✦ Oglindă exterioară stânga, convexă

6A0 Without fire extinguisher

✦ Fără stingător de incendiu

6FM Components with special surface appearance

✦ Componente cu aspect special al suprafeței

6M0 Without tie down straps/net/pocket

✦ Nu sunt incluse curele de legare / plasă / buzunar

6PC Hand brake lever handle in leather

✦ Mâner din piele pentru maneta frânei de mână

6R1 Gearshift boot in leatherette

✦ Manșonul schimbătorului de viteze din piele sintetică adaugă un plus de lux interiorului

6T2 Interior light in footwell in front and rear

✦ Iluminare interioară la nivelul picioarelor în față și în spate

7AA Electronic immobilizer

✦ Imobilizator electronic

7E6 Additional el. heating

✦ Funcția suplimentară de încălzire electrică asigură un plus de căldură în interiorul vehiculului pe vreme rece

7K1 Tire pressure monitoring system

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

7LM Vehicle class differentiation -5E0-

✦ Diferențierea clasei de vehicule

7M3 Scuff plates in door apertures

✦ Plăcuțe de protecție în deschiderile ușilor

7N2 Glasses storage

✦ Compartiment de depozitare pentru ochelari

7RE Maps - Europe

✦ Hărți incluse pentru Europa

7W0 Without extended safety system

✦ Nu este instalat un sistem de siguranță extinsă

7Y4 Heading control assistant/Lane assistant

✦ Sistemul de control al direcției și de asistență la menținerea benzii de circulație

8GU Alternator 140 A

✦ 140 A Alternator Installed

8K3 Separate daytime running light with automatic headlight control and manual Coming and Leaving Home feature

✦ Lumină de zi separată, cu sistem automat de reglare a farurilor și funcție manuală „Coming and Leaving Home”

8N6 Windshield wiper intermittent control with light/rain sensor

✦ Controlul ștergătoarelor de parbriz cu senzor de lumină/ploaie

8QL Key for locking system with remote control

✦ Cheie pentru sistemul de închidere cu telecomandă

8S6 2 reading lights in front

✦ Lumini de lectură față

8T3 Adaptive Cruise Control

✦ Include cruise control adaptiv pentru un confort sporit la condus.

8W1 Washer fluid level indicator

✦ Indicator de nivel al lichidului de spălare

7MJ Emission standard EU5J

✦ Standardul de emisii EU5J

7P4 Manually adjustable lumbar support in front seats

✦ Suport lombar reglabil manual pentru scaunele din față

7UF Navigation system - Standard

✦ Sistem de navigație standard

7X1 Rear parking sensors

✦ Senzori de parcare amplasați în partea din spate a vehiculului

8G1 "INTELLIGENT LIGHT ASSISTANT" - automatic control of high beam lights

✦ Control automat al faza lungă cu asistent inteligent de iluminare

8IP Bi-Xenon headlights +AFS+LED "DAY LIGHT"

✦ Faruri bi-xenon cu sistem AFS și lumini de zi cu LED

8M0 Without rear window wiper and washer system

✦ Nu include sistemul de ștergere și spălare a geamului din spate.

8Q5 Dynamic headlight range control, with cornering light (AFS 1)

✦ Control dinamic al razei de acțiune a farurilor cu AFS 1

8RM 8 speakers (passive)

✦ 8 difuzoare (pasive)

8SK LED rear lights

✦ Echipat cu stopuri LED

8TB Rear fog lamp

✦ Lampă de ceață spate

8WH Front fog lights with "CORNER" functionality

✦ Faruri de ceață față dotate cu funcția „CORNER”

8X1 Telescopic front headlight washers

✦✦ Spălătoare telescopice pentru farurile din față

8Z5 Not hot country

✦✦ Nu este configurat pentru condiții de climă caldă

9AK Dual-zone air conditioning "CLIMATRONIC" with electronic regulation

✦✦ Sistem de climatizare cu două zone „CLIMATRONIC” cu reglare electronică

9E3 Luggage compartment lighting

✦✦ Iluminarea compartimentului pentru bagaje

9J0 Without supertone system and tone sequence control

✦✦ Fără sistem Supertone sau control al secvenței tonurilor

9M0 Without auxiliary heater/parking heater

✦✦ Nu este inclus încălzitor auxiliar/încălzitor de parcare

9S6 Colour "MAXI DOT"

✦✦ Ecran color Maxi Dot

9TG Additional warning lights (door area) in front

✦✦ Lumini de avertizare suplimentare în zona ușii din față

9Z3 230 V socket

✦✦ Priză de 230 V pentru încărcarea dispozitivelor

A60 Category 0

✦✦ Categoria 0 - Nespecificat

AV1 Driving on the right

✦✦ Conceput pentru conducerea pe partea dreaptă a drumului

B12 Type approval country Austria

✦✦ Tipul de vehicul este omologat de Austria

8Y1 Two-tone horn

✦✦ Corn cu două tonuri inclus

8ZH Antenna for AM/FM reception, "diversity"

✦✦ Antenă pentru recepție AM/FM

9D0 Without preparation for two-way radio installation

✦✦ Nu există pregătire pentru instalarea radioului cu două căi

9HA Without additional malfunction display

✦✦ Fără afișaj suplimentar de defecțiuni inclus

9JA Non-smoker's package

✦✦ Pachet pentru nefumători

9P5 Passenger seat-belt warning light (for all passengers)

✦✦ Lampa de avertizare pentru centura de siguranță a pasagerilor

9T1 Heated winscreen washer nozzles

✦✦ Duzele de spălare încălzite ale parbrizului, pentru o curățare eficientă la temperaturi scăzute

9U1 Brake pad wear indicator

✦✦ Indicator de uzură a plăcuțelor de frână

9ZV Comfort telephony, without antenna connection

✦✦ Telefonie confort fără conectare la antenă

A8F Sports equipment

✦✦ Echipament sportiv

B0A Component parts set without country-specific building regulation

✦✦ Set de componente fără reglementări de construcție specifice fiecărei țări

C00 Operating permit, initial registration

✦✦ Autorizație de funcționare pentru înregistrarea inițială

C0X Alloy wheels 7.5J x 17

✦✦ Jante din aliaj de 17 inch

E0A No special edition

✦✦ Ediție standard, fără versiune specială

EL0 Without online service

✦✦ Niciun serviciu online

ER1 Regional code (Europe)

✦✦ Setul de coduri regionale pentru Europa

F0A No special purpose vehicle, standard equipment

✦✦ Echipament standard, fără vehicul cu destinație specială

FM0 Basic equipment variant

✦✦ Varianta de echipare de bază

G1A 6-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu 6 trepte

H6L Tires 225/45 R17 91W

✦✦ Dimensiune anvelope 225/45 R17 91W

J2D Battery 380 A (68 Ah)

✦✦ Baterie 380 A (68 AH)

KA0 Without camera systems/accident sensors

✦✦ Fără sisteme de camere/ senzori de accident

L0L Left-hand drive

✦✦ Configurație unitate cu mâna stângă

LF5W/ Race Blue/Race Blue

✦✦ Culoarea exterioară Race Blue

ND0 Without adapter

✦✦ Fără adaptor

DK7 4-cyl. turbo diesel engine 2.0 l/135 kW 4V TDI common rail base engine is TD1/TR1/T0N/T0P/T1I/T37

✦✦ Motor turbo diesel cu 4 cilindri, de 2,0 litri și o putere de 135 kW

EF0 Without ECO function

✦✦ Fără funcția ECO

EM1 Rest assistant (drowsiness detection)

✦✦ Sistem de alertă pentru detectarea somnolenței șoferului

ES0 Without vehicle inlet

✦✦ Nu este inclusă nicio intrare pentru vehicul

FB0 Standard paint coating

✦✦ Acoperire cu vopsea standard

G03 Shock absorption in front

✦✦ Sistem de absorbție a șocurilor în partea din față

GM1 Standard electronic engine sound

✦✦ Sistem electronic standard de sunet pentru motor

I8D Standard radio (Gen1)

✦✦ Sistem radio standard

K8B Notchback

✦✦ Stil de caroserie Notchback

KK1 Refrigerant R134a

✦✦ Folosește refrigerant R134A

L18 Suspension range 18 installation control only, no requirement forecast

✦✦ Intervalul de suspendare 18 numai pentru controlul instalației, nu se prevede nicio cerință

N1Q Seat trim covers in leather/fabric

✦✦ Huse pentru scaune din piele și țesătură

PH7 "SUNSET"

✦✦ Pachetul „Sunset” este inclus

PJC Steel space saver spare wheel, car jack, wheel wrench

✦ Este echipat cu o roată de rezervă compactă din oțel, împreună cu un cric și o cheie pentru roți, pentru situații de urgență

PLI "ADAPTIVE CRUISE ASSISTANT" - adaptive cruise control

✦ Sistemul de control adaptiv al vitezei de croazieră, cunoscut sub denumirea de „Adaptive Cruise Assistant”

PNC Infotainment Navigation system "AMUNDSENwith Maps - Europe

✦ Sistem de navigație și infotainment cu hărți ale Europei

QE4 Storage compartment package 2

✦ Include un pachet cu compartiment de depozitare

QH1 Voice control

✦ Sistem de control vocal inclus

QJ9 Chrome package

✦ Pachet crom

QQ0 Without add. lights (interior lighting)

✦ Fără lumini suplimentare (iluminat interior)

QV0 Without TV reception/digital radio reception

✦ Fără recepție TV/recepție radio digitală

U5A Instrument cluster, km/h speedometer

✦ Bloc de instrumente cu vitezometru Km/h

UG1 Hill hold control

✦ Funcția de menținere a poziției la pornirea în pantă

UK3 Remote folding of rear backrest from luggage compartment

✦ Rabatarea de la distanță a spătarului scaunului din spate din portbagaj

VF1 Stainless in Alu design

✦ Accente de design din aluminiu cu finisaj inoxidabil

PK0 Tow bar, removable

✦ Bară de remorcare detașabilă

PLK Black design package

✦ Pachet de design cu elemente negre, pentru un aspect elegant și rafinat

Q4H Sports comfort seats in front

✦ Scaune sport confort în față pentru un confort sport

QG1 LongLife Service Regime

✦ Utilizează un regim de service cu durată lungă de viață

QI6 Service indicator 30 000 km or 2 years (variable)

✦ Indicator de service setat pentru 30.000 KM sau 2 ani

QK1 Camera and/or distance sensor (driver assistance system)

✦ Cameră și/sau senzor de distanță pentru asistența șoferului

QR8 Without dynamic road sign display

✦ Afișajul dinamic pentru indicatoare rutiere nu este inclus

TR1 4-cylinder diesel engine 2.0 L unit 04L.A

✦ Motor diesel 2.0L cu 4 cilindri

UE4 MDI (Mobile Device Interface)

✦ Interfață pentru dispozitive mobile

UH0 Parking brake

✦ Frână de parcare

V0A Tires without specification of tire brand

✦ Anvelope fără specificarea mărcii anvelopei

VL0 Standard pedestrian protection measures

✦ Măsură standard de protecție a pietonilor

X4A Equipment options subset for Austria

Opțiuni de echipamente adaptate pentru utilizarea în Austria

EA0 Without follow-on warranty

Nu este inclusă nicio garanție ulterioară

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

02.2015  Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

08.2020  Austria

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

09.2021  Austria

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐ **Solicită o inspecție făcută de un profesionist**

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐ **Cere istoricul de service și de mentenanță**

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐ **Vezi dacă kilometrajul se potrivește**

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐ **Fă un test de conducere**

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐ **Compară cu mașini similare**

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul