

BMW 740 7' G70

Generat pe 14.08.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WBA21EJ050CT80157

Tip caroserie: Sedan

Combustibil: Diesel

Anul: 2024

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 220 kW (295 cp / 299 PS)




Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte minore și prezintă un grad minim de uzură în urma unei utilizări foarte ușoare.

Acesta este un scor **peste medie** în comparație cu alte vehicule **BMW 740 7' G70 de 2 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea sau istoricul vehiculului sunt mai curate decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune



Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Verificare utilizare comercială



Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși



Ultimul kilometraj înregistrat: 43.000 km.

Verificare statut juridic



Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Slovenia Italia Ungaria Slovacia Cehia Canada


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 43.000 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 49.339 km
- 9 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrările odometrului

10.2024	10 km
12.2024	5.311 km
05.2025	17.048 km
08.2025	20.018 km
01.2026	31.165 km

Înregistrările odometrului

02.2026	33.512 km
04.2026	38.000 km
05.2026	40.215 km
07.2026	43.000 km

Obiceiuri de condus

10.2024 - 07.2026 Condus normal 2.022 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Asigurată?

✓ Asigurat

08.2026

România

Asigurare valabilă de la 07.2026 până la 07.2027



A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.



A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune

03.2026

România



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Parbriz

O estimare a costurilor anterioare de reparație


6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Sticlă



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 2% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanție, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparație

Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:

Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.

Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație

Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut <10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Scăzut 10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Moderat 25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Ridicat 50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Foarte ridicat >75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Preț de piață


Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.

Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.

i

Sumar

- Prețul mediu de pe piață pentru un astfel de vehicul: 488.783 RON
- Dacă vehiculul a fost scos la vânzare în trecut la un preț semnificativ mai mic decât cel actual, ai grijă să nu existe probleme ascunse!



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

Producător: BMW


Model: 740

Tip combustibil: Diesel

Cutie de viteze: Automată

Anul: 2024

Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
2025	488.889 RON	417.841 RON	576.024 RON
2026	488.783 RON	444.441 RON	553.003 RON
2027	494.568 RON	449.702 RON	559.546 RON

Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
● 2028	437.399 RON	397.720 RON	494.867 RON
● 2029	380.235 RON	345.742 RON	430.193 RON
● 2030	323.066 RON	293.755 RON	365.514 RON
● 2031	265.896 RON	241.772 RON	300.829 RON
● 2032	208.732 RON	189.795 RON	236.155 RON
● 2033	151.563 RON	137.812 RON	171.476 RON

Informații despre prețul de piață

**Previziuni asupra tendințelor prețului**

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -70% din prețul său de piață în următorii 7 ani.

**Scăderea prețului & perioada propice cumpărării**

Cea mai mare scădere a prețului de piață este așteptată în jurul anului 2033, când vehiculul împlinește 9 ani. Dacă cumperi în jurul acestei perioade, se poate să obții cea mai bună valoare.

**Momentul optim de vânzare**

Vânzarea înainte de cea mai mare scădere a prețului – de așteptat în jur de 2032 sau a vârstei de 8 ani – te poate ajuta să recuperezi cât mai mult din valoarea inițială a mașinii.

**Timpul necesar vânzării**

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 31 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Specificații și echipare

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.

**Sumar**

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
BMW	740	Diesel
Generație	Variantă	An de fabricație
G70	7' G70	2024
Categorie	Piața de destinație a modelului	Etichetă producător
m1	ECE	740d
Omologare de tip		
e1*2018/858*00154*06		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
220 kW (295 cp / 299 PS)	6	8
Cuplu	Standard de emisii	Cod motor
670 Nm	euro 6; 715/2007*2023/443 ea	B57X
Descriere motor	Denumirea transmisiei	
d	Steptronic Sport	



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
Sedan	Volan pe stânga	Gri
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	4	5.391 mm
Lățime	Înălțime	Ampatament
1.950 mm	1.544 mm	3.215 mm
Greutate proprie	Masă maximă autorizată	
2.255 kg	2.895 kg	

Echipare

Cum a fost primit de la producător

S01CB CO2 equipment

- Se utilizează echipamente de monitorizare a emisiilor de CO₂ pentru a asigura sustenabilitatea mediului.

S01DF Exhaust emission standards EU6 rde II

- Standarde privind emisiile de gaze de eșapament conforme cu reglementările UE6 RDE II

S0230 Extra package, EU-specific

- Se include pachetul suplimentar pentru specificațiile UE

S02TB Sport automatic gearbox

- Cutie de viteze automată sport

S02VC Tyre repair set

- Este inclus un set de reparație a anvelopelor pentru a rezolva problemele minore ale anvelopelor în timpul călătoriei.

S0302 Alarm system

- Sistem de alarmă pentru o siguranță sporită

S0337 M Sports package

- Pachetul sportiv M

S0356 Climate comfort laminated glass

- Sticlă laminată specială pentru confort climatic și izolare fonică

S03M3 M Sport brake, black high-glass

- Sistem de frânare M Sport de înaltă performanță, cu un finisaj elegant, de culoare neagră

S0416 Roller sun visor, rear lateral

- Parasolar rulant amplasat pe partea laterală din spate a vehiculului

S0428 Warning triangle and first aid kit

- Include un triunghi de avertizare și o trusă de prim ajutor pentru situații de urgență

S0465 Through-loading system

- Facilitează transportul obiectelor lungi

S04FM Multifunction seat driver & fr.passenger

- Atât scaunul șoferului, cât și cel al pasagerului din față sunt multifuncționale.

S0548 Kilometre speedo

- Vitezometru montat

S01CE Recuperation system

- Sistem de recuperare

S01FD BMW light-alloy wheel aerodyn.909M STD

- Jante aerodinamice BMW din aliaj ușor, model 909M

S02PA Locking wheel bolt

- Fixarea șuruburilor roților

S02VB Tyre pressure display

- Sistemul de afișare a presiunii în anvelope permite monitorizarea presiunii în anvelope pentru o performanță optimă.

S02VH Integral active front steering

- Mașina este echipată cu un sistem integral de direcție activă față.

S0320 Deleted, model lettering

- Textul model a fost șters

S033B M Sport package Pro

- Pachetul M Sport îmbunătățit, pentru un aspect și performanțe mai sportive

S03DN BMW radiator grille iconic glow

- Grila radiatorului BMW cu un design luminos iconic

S03MY M TWO-TONE LACK. SAPHIRSCHWARZ MET.

- Vopsea în două nuanțe, în culoarea negru safir metalizat

S0420 Sun protection glazing

- Geamuri de protecție împotriva razelor solare

S043B Carbon fibre with silver threads/black

- Finisaje din fibră de carbon cu fire argintii, pentru un interior elegant

S04A2 Glass application Crafted Clarity

- Finisajul din sticlă „Crafted Clarity” sporește aspectul estetic al vehiculului.

S04HC Heat Comfort package

- Include pachetul Heat Comfort pentru mai multă căldură și confort pe durata călătoriei.

S05AU Driving Assistant Professional

- Sistem avansat care oferă asistență la conducere

S05AW Active Guard Professional

- Active Guard Professional pentru funcții de siguranță îmbunătățite

S05DW Parking Assistant Professional

- Asistent profesional de parcare pentru o parcare ușoară

S06AE Teleservices

- Serviciile de asistență la distanță sunt incluse, permițând prestarea de servicii și asistență de la distanță.

S06AK Connected Drive Services

- Servicii Connected Drive pentru o integrare perfectă cu dispozitivele digitale

S06NX Storage tray wireless charging

- Tavă de depozitare convenabilă cu capacitate de încărcare wireless

S06U3 BMW Live operating area Professional

- Interfața BMW Live Professional pentru navigare și comenzi intuitive

S0710 M leather steering wheel

- Volan din piele M

S0760 High gloss shadow line

- Linie de umbră cu luciu intens

S07M7 BMW INDIVIDUAL INTERIEUR

- Design interior personalizat de la BMW Individual

S07R7 Innovation package

- Pachet complet de inovații pentru tehnologii și funcții suplimentare

S0851 Language version German

- Setările de limbă sunt în germană

S08KA Oil service interval 24 mths / 30,000 km

- Intervalul de schimbare a uleiului este stabilit la 24 de luni / 30.000 km

S08R9 Refrigerant R1234yf

- Agentul frigorific R1234yf este utilizat în sistemul de răcire al vehiculului.

S09DD Climate-acoustics package

- Pachet cu îmbunătățiri privind climatizarea și izolarea fonică

S05AX Motorway assistant

- Îl ajută pe șofer pe autostrăzi, pentru o experiență de conducere mai sigură și mai confortabilă

S0654 DAB tuner

- Tuner radio digital pentru opțiuni de divertisment îmbunătățite

S06AF Statutory emergency call

- Funcție legală de apel de urgență pentru asistență imediată în caz de urgență

S06C4 Connected Package Professional

- Include pachetul Connected Package Professional pentru funcții avansate de conectivitate

S06PA Personal eSIM

- Funcție de conectivitate care permite utilizarea unui eSIM personal în vehicul

S06U7 BMW Natural Interaction

- Sistemul avansat BMW Natural Interaction pentru o comandă intuitivă

S0754 M rear spoiler

- Adaugă un spoiler spate la vehicul pentru un aspect sportiv

S0775 Headlining anthracite

- Cap de serie în culoarea antracit

S07M9 M Shadow Line with expanded scope

- Linia M Shadow, cu o gamă extinsă, include elemente de design M Sport suplimentare, pentru un aspect mai agresiv.

S0801 German version

- Vehicul fabricat pentru piața germană

S0879 On-board literature, German

- Se livrează cu documentație în limba germană

S08R3 COC ADDITIONAL SCOPES

- Domenii suplimentare incluse în certificatul de conformitate

S08TF Active pedestrian protection

- Sistemul activ de protecție a pietonilor este integrat pentru a spori siguranța pietonilor.

S09T1 M SPORT EXTERIEURUMFAENGE

- Îmbunătățiri la exterior cu pachetul M Sport

Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

● 09.2024 🇷🇺 Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

● 08.2025 🇷🇴 România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

● 03.2026 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 07.2026 🇷🇴 România

Evaluare detectată ⚠️

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

● 07.2026 🇷🇴 România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 21.07.2026

Până la: 20.07.2027



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **43.000 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul