

Audi A3

VIN: WAUZZZ8V5KA052008

Diesel

Generat pe 2023-07-11 18:28



Furt



Contor de parcurs



**Situație financiară și
juridică**



Daune



Lucruri de știut despre Audi A3



Generat de AI

Audi A3 2019 este un vehicul compact de lux excelent, care oferă o varietate de opțiuni de motorizare și stiluri de caroserie pentru a se potrivi diferitelor preferințe de conducere. Iată o comparație a diferitelor specificații pe care le puteți găsi pentru acest model:

Motoare:

- Motor turbo de 1,4 litri în linie cu 4 cilindri în linie: Acest motor este disponibil în versiunile de bază ale modelului A3 și oferă 147 de cai putere și un cuplu de 184 lb-ft. Este o alegere excelentă dacă sunteți în căutarea unei opțiuni eficiente din punct de vedere al consumului de combustibil cu o accelerație lină.
- Motor turbo de 2,0 litri cu 4 cilindri în linie: Acest motor este disponibil în versiunile superioare și oferă până la 228 de cai putere și un cuplu de 258 lb-ft. Este o alegere mai puternică pentru cei care își doresc o mașină mai puternică cu opțiunea de tracțiune integrală.
- Motor diesel turbo de 2,0 litri în linie cu 4 cilindri în linie: Acest motor oferă 150 de cai

putere și un cuplu de 236 lb-ft și este alegerea cea mai eficientă din punct de vedere al consumului de combustibil.

Tipuri de caroserie:

- Sedan: Audi A3 este disponibil într-un tip de caroserie sedan standard, care este o alegere bună dacă sunteți în căutarea unui șofer de zi cu zi confortabil și practic.
- Cabriolet: A3 este disponibil și într-un tip de caroserie decapotabilă, care are o capotă din material textil cu pliere electrică și adaugă un element sportiv experienței de condus.
- Sportback: Acest tip de caroserie oferă un design asemănător unui hatchback, care oferă un plus de practicitate cu un spațiu de încărcare suplimentar. De asemenea, este, fără îndoială, cel mai elegant dintre cele trei modele.

Alte specificații:

Audi A3 2019 vine cu o transmisie automată cu dublu ambreiaj S-tronic cu șapte trepte standard și are opțiunea de tracțiune integrală. De asemenea, dispune de un interior bine lucrat, cu o mulțime de materiale de înaltă calitate, scaune față confortabile și un sistem de infotainment ușor de utilizat. De asemenea, A3 dispune de o varietate de caracteristici de siguranță, cum ar fi avertizarea de coliziune frontală, frânarea automată de urgență și avertizarea de părăsire a benzii de rulare.

În concluzie, Audi A3 2019 este o alegere excelentă pentru cei care caută un vehicul compact de lux cu o varietate de opțiuni de motorizare pentru a se potrivi diferitelor preferințe de condus. Fie că doriți o mașină cu consum redus de combustibil sau una mai puternică, A3 are o alegere pentru dumneavoastră. În plus, cu diferite tipuri de caroserie din care poți alege, poți găsi stilul perfect care să se potrivească stilului tău de viață.

This description is AI-generated and has not undergone human review for potential inaccuracies.

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat



Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**



România



Italia



Slovacia

Contor de parcurs


Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?



Ultimul kilometraj cunoscut: 165.734 km



4 înregistrări ale kilometrajului



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	18 km
2022-06	129.086 km
2023-06	164.452 km
2023-07	165.734 km

Situație financiară și juridică

Vehiculul a trecut inspecțiile tehnice? Are restricții asupra drepturilor de proprietate sau împrumuturi restante?



Nu s-au găsit restricții financiare pentru acest vehicul

Legal



Inspecție tehnică



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat



Exportat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de export



Importat



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări de import

Restricții financiare



Lease



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există date disponibile despre împrumuturi restante sau acorduri de finanțare



Leasing operațional



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare a vehiculului ca fiind în leasing operațional



Unit-stocking



Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nicio înregistrare că vehiculul ar fi sub finanțare pentru stocuri

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit înregistrări de daune

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Specificații

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?



Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător
Audi



Model
A3



Variantă
A3 Sportback



An model
2019



Capacitate cilindrică
2 l



Putere motor
110 kW (148 cp)



Tip combustibil
Diesel



Culoare
Gri



Nr. cilindri
4



Nr. locuri
5

Cronologie

S-a găsit 1 înregistrare

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2018-12

Necunoscut



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc