



Mercedes-Benz GLE 53 AMG

Generat pe 10.09.2026

VIN: W1N1671611A285257

Tip caroserie: SUV

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Tip transmisie: Automată

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 320 kW (429 cp / 435 PS)

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad moderat de uzură ca urmare a unei utilizări regulate.

Acesta este un scor **sub medie** în comparație cu alte vehicule **Mercedes-Benz GLE 53 AMG** de 6 ani vechime. Acest lucru sugerează că vehiculul are un grad mai ridicat de uzură sau mai multe probleme decât majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 244 g/km.

Verificare utilizare comercială

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✓ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 199.929 km.

Verificare statut juridic

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

Furt

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Fotografii

Am găsit 31 de fotografii ale acestui vehicul. Scanează codul QR al raportului ca să le vezi pe toate.

10.2024





10.2024



12.2024



Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Cehia Italia Slovenia Slovacia Ungaria Canada

Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.




Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 199.929 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 120.783 km
- 15 înregistrări ale kilometrajului



Sugestia carVertical

Acest vehicul are disponibile 15 înregistrări de kilometraj. Acest lucru ne face să fim încrezători că are kilometrajul nemodificat.



Înregistrările odometrului

10.2020	11 km
09.2021	33.662 km
06.2022	54.584 km
12.2022	59.058 km
04.2023	82.808 km
10.2023	104.021 km
02.2024	125.645 km
07.2024	144.292 km

Înregistrările odometrului

11.2024	155.965 km
12.2024	158.996 km
02.2025	159.000 km
01.2026	176.719 km
04.2026	187.000 km
06.2026	195.173 km
08.2026	199.929 km

Obiceiuri de condus

10.2020 - 09.2021	Condus intensiv	3.214 km/lună
09.2021 - 12.2022	Condus normal	1.671 km/lună
12.2022 - 07.2024	Condus intensiv	4.425 km/lună
07.2024 - 01.2026	Condus normal	1.772 km/lună
01.2026 - 08.2026	Condus intensiv	3.288 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

- **Nu s-au găsit probleme**
Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

- **Asigurată?**

✓ Asigurat

 09.2026  România
Asigurare valabilă de la 02.2026 până la 02.2027
- **A trecut inspecția tehnică (ITP)?**

A trecut


 11.2024  România
A trecut cu succes inspecția tehnică
Valabil până la 11.2026
- **A fost casat?**
Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

Daune

A fost acest vehicul avariata în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

- **Atenție**
Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate stânga / Bară de protecție

Spate / Bară de protecție

Spate dreapta / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație


8.001 RON – 10.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 3% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei



Evaluare

Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Spate / Bară de protecție

O estimare a costurilor anterioare de reparație

501 RON – 1.000 RON

Evaluarea costurilor de reparație

Foarte scăzut 1% din valoarea vehiculului la momentul respectiv

Categorii de daune

Părți exterioare ale caroseriei

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale, informațiile publicate de producător, reparațiile acoperite sau neacoperite de garanției, corectarea reparațiilor efectuate necorespunzător sau daunele care nu au legătură cu accidentele rutiere (de exemplu furt, daune mecanice etc.). Este important de reținut că astfel de înregistrări nu indică neapărat consecințele unui accident rutier - ele pot fi, de asemenea, legate de utilizarea, întreținerea sau operarea vehiculului în conformitate cu cerințele și circumstanțele stabilite de producător sau de terți.

Termeni secțiunea Daune


O estimare a costurilor anterioare de reparație
Dacă vehiculul are daune raportate, costul reparațiilor este estimat pe baza locului în care au fost evaluate daunele și este afișat în moneda țării respective. Această sumă poate fi diferită față de costul normal pe plan local. Iată de ce:
Costurile de reparație variază de la o țară la alta din cauza diferențelor dintre costul manoperei și al pieselor de schimb.
Estimarea este bazată pe tarifele practicate de serviceurile auto autorizate, care sunt de obicei mai mari decât cele ale atelierelor de reparații independente.

Evaluarea costurilor de reparație
Te ajută să înțelegi gravitatea daunelor anterioare comparând costurile de reparații cu valoarea vehiculului. Când costurile de reparații se apropie de sau depășesc o mare parte din valoarea vehiculului, poate indica o potențială daună totală.

Foarte scăzut	<10% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Scăzut	10-24% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Moderat	25-49% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Ridicat	50-74% din valoarea vehiculului la momentul respectiv
Foarte ridicat	>75% din valoarea vehiculului la momentul respectiv


Preț de piață

Am verificat, pe baza datelor istorice disponibile și a estimărilor de preț, cum s-a modificat prețul de piață al acestui vehicul în timp.
Cronologia prezintă o perioadă limitată și nu reflectă prețul vehiculului pe întreaga sa durată de viață.



Criterii pentru evaluarea prețului de piață:

- Producător: Mercedes-Benz
- Model: GLE 53 AMG
- Tip combustibil: Benzină
- Cutie de viteze: Automată
- Anul: 2020
- Piață: România



Anul	Preț de piață	↘ Cea mai scăzută valoare de piață	↗ Cea mai ridicată valoare de piață
10.2024 Preț de vânzare 263.691 RON			
12.2024 Preț de vânzare 315.069 RON			
2025	380.484 RON	318.355 RON	438.569 RON
2026	340.976 RON	262.470 RON	427.622 RON
08.2026 Preț de vânzare 270.205 RON			
2027	316.379 RON	243.535 RON	396.775 RON
2028	284.742 RON	219.185 RON	357.097 RON
2029	256.267 RON	197.263 RON	321.387 RON
2030	230.640 RON	177.537 RON	289.250 RON
2031	207.578 RON	159.787 RON	260.323 RON
2032	186.817 RON	143.803 RON	234.287 RON
2033	168.137 RON	129.426 RON	210.862 RON

Informații despre prețul de piață



Previziuni asupra tendințelor prețului

Este de așteptat ca acest vehicul să piardă -52% din prețul său de piață în următorii 7 ani.



Timpul necesar vânzării

Conform datelor recente din piață, vehiculele similare se vând în mod normal în 30 de zile

Note: Previziunile se bazează pe tendințele actuale ale pieței și pe date istorice. Valoarea reală de revânzare se poate modifica datorită schimbărilor pieței, a stării și locației mașinii sau a altor factori.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificații

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător
Mercedes-Benz

Model
GLE 53 AMG

Tip combustibil
Benzină

Generație
167

An de fabricație
2020

Categorie
m1g

Omologare de tip
e1*2007/46*1885*09



Performanță și eficiență

Cutie de viteze
Automată

Tip transmisie
Tracțiune integrală (AWD)

Capacitate cilindrică
3 l

Putere motor
320 kW (429 cp / 435 PS)

Nr. cilindri
6

Nr. viteze
9

Emisii CO2
244 g/km

Standard de emisii
euro 6

Cod motor
256.930

Tipul propulsiei
Ardere internă



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie
SUV

Culoare
Negru

Nr. locuri
5

Nr. uși
5

Lungime
4.954 mm

Lățime
2.022 mm

Greutate proprie
3.050 kg

Masă maximă autorizată
6.650 kg

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate.
Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

01U Mercedes-Benz Connect - Services for navigation Mercedes-Benz Connect: Servicii pentru navigație	02B Operating instructions and service booklet-German Instrucțiuni de utilizare și broșură de service în limba germană
02J Invalid changeover of world manufacturer to Mercedes-Benz AG (ASF) Trecerea invalidă a producătorului mondial la Mercedes-Benz AG (ASF)	050 YoM X9/2 Anul de fabricație X9/2
085 World manufacturer conversion to Mercedes-Benz AG Conversia producătorului mondial în Mercedes-Benz AG	08U Mercedes-Benz Connect - Services for Vehicle Setup (HERMES) Servicii Mercedes-Benz Connect disponibile pentru configurarea vehiculului
09U Mercedes-Benz Connect - Vehicle Monitoring (HERMES) Mercedes-Benz Connect oferă capabilități de monitorizare a vehiculelor	114 Control code for cust prod. audit Voca at manuf. plant Cod de audit de producție personalizat pentru uzina de fabricare a vehiculelor
14U Smartphone integration package Pachet pentru integrarea smartphone-ului inclus	16U Apple Carplay smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Apple CarPlay
17U Android Auto smartphone integration Suportă integrarea smartphone-ului Android Auto	189 Changeover of Co2Mpas-3 Actualizarea la noul sistem CO2MPAS-3
197U Obsidian black - Metallic finish Finisaj metalic negru obsidian	1B3 Communication module ECE version Modul de comunicare în versiunea ECE
215 Adaptive damping system plus (ADS+) Adaptive Damping System Plus îmbunătățește confortul călătoriei prin reglarea continuă a suspensiei	229L Germany Vehicul fabricat pentru Germania
233 Adaptive cruise control Plus (DISTRONIC PLUS) Funcție de control adaptiv al vitezei de croazieră	235 Active Parking Assist Sistem activ de asistență la parcare
23P Driving package Pachet de conducere inclus	242 Right electrically adjustable driver's seat with memory Scaun șofer reglabil electric cu funcție de memorie
249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată	255B Mb-Mobilo with DSB and GGD Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

256 Track Pace

✦ Urmăriți ritmul

266 DISTRONIC PLUS transverse support (DTR+Q)

✦ Suport transversal suplimentar pentru controlul adaptiv al vitezei de croazieră

273 Exit warning assistant

✦ Alertează șoferul cu privire la obstacolele din apropiere la ieșire

293 Sidebags in rear

✦ Echipat cu airbaguri laterale în spate

2S1 SC for vehicle width/length over 2 m/6 m

✦ Control special pentru vehicule cu o lățime/lungime mai mare de 2 m/6 m

2XXL Federal Republic of Germany

✦ Fabricat în Republica Federală Germania

351 Ecall emergency call system

✦ Sistem de apel de urgență E-Call integrat

362 HERMES communications module LTE

✦ Modul de comunicații Hermes cu capacitate LTE

367 Pre-installation for Live Traffic Information

✦ Pregătirea pentru primirea de informații live despre trafic

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

463 Front visual display (head-up display)

✦ Afișaj vizual frontal sau caracteristica head-up display

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4V7 Speed/load index 113Y XL

✦ Indică că indicele de viteză/încărcare pentru vehicul este 113Y XL

260 Model badge on trunk lid - Omission

✦ Insigna modelului de pe capacul portbagajului este omisă

270 GPS aerial

✦ Antenă GPS inclusă

275 Memory Package (driver's seat, steering column and mirrors)

✦ Pachet de memorie pentru scaunul șoferului, coloana de direcție și oglinzile retrovizoare

294 Kneebag

✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2U8 Alternative refrigerant

✦ Folosește un agent frigorific alternativ

332B Language of instrument cluster/HU - German

✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

355 Preinstallation for retrofitting navigation system

✦ Preinstalare disponibilă pentru montarea ulterioară a sistemului de navigație

365 Hard drive navigation

✦ Echipat cu un sistem de navigație cu hard disk

3U6 HU country set for ECE/ROW

✦ HU țară stabilită pentru ECE/ROW

421 9-speed automatic transmission

✦ Transmisie automată cu nouă trepte

465 Electric Active Roll Stabilization (EARS)

✦ Această caracteristică este Electric Active Roll Stabilization, cunoscută și ca EARS.

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 Electrically folding exterior mirrors

✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

501 360° camera

✦ Sistem de camere la 360 de grade

513 Road sign recognition system

✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

51U Headliner, black fabric

✦ Căptușeală din țesătură neagră

541 Twin roller blinds for load compartment cover

✦ Jaluzele duble disponibile pentru capacul compartimentului de încărcare, pentru mai multă intimitate și protecție

549 Connect 20 High (NTG6)

✦ Conectați 20 de pachet de mare inclus

557 Increased towing capacity (trailer hitch)

✦ Capacitate sporită de remorcare cu cârlig de remorcă

587 Logo projection via mirror

✦ Proiecția logo-ului prin intermediul oglinzii adaugă o notă elegantă exteriorului vehiculului

642 Dynamic LED headlamps, right-hand traffic

✦ Faruri dinamice cu LED pentru circulația pe partea dreaptă

6P5 Control code for Sales

✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

72B USB package

✦ Pachetul USB include porturi USB pentru conectarea ușoară a dispozitivelor

77B Contactless gesture control at front

✦ Permite controlul prin gesturi fără contact în partea din față a vehiculului.

7B2 Flared wheel arch (cladding) size L

✦ Dispune de pasaj de roată evazat (placare) în dimensiunea L.

840 Glas dunkel getönt

✦ Geam colorat închis

502 Multi-year free map updates

✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

51B Rating, country group EURO-NCAP

✦ Ratingul Euro-NCAP pe grupe de țări

537 Digital Radio standard DAB (Digi. Audio Broadc.)

✦ Radio digital standard cu tehnologie DAB

546 Automatic speed control

✦ Menține automat viteza vehiculului, astfel cum a fost setată de șofer

550 Trailer coupling

✦ Funcție de cuplare a remorcii

580 Air-conditioning system

✦ Sistem de aer condiționat echipat

628 Automatic high beam control plus (IHC+)

✦ Controlul automat al luminilor de drum

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

70B Safety vest - driver

✦ Vesta de siguranță a șoferului furnizată

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

79B Pre-installation for digital radio standard DAB/DMB

✦ Pregătire pentru standardul radio digital DAB/DMB

800 YoM X9/1

✦ YOM X9/1

850A Leather / nappa / semi-aniline

✦ Tapițeria interioară este fabricată din piele/Nappa/semi-anilină pentru o senzație de lux

851A Leather / nappa / semi-aniline - Black/ anthracite

✦ Tapițerie interioară neagră/antracite din piele/Nappa/semi-anilină

872 Left and right rear seat heating

✦ Sistem de încălzire pentru scaunele din spate

875 Heated windscreen washer system

✦ Sistem de spălare a parbrizului încălzit

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

8U6 Assistance system steering wheel control changeover

✦ Comutator de control al sistemului de asistență pe volan

901 Interior Chrome Package

✦ Accentele cromate din interiorul autovehiculului îi sporesc designul interior

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

961 Exhaust system with OPF, generation 2.0

✦ Sistem de evacuare Generația 2.0 cu OPF

998 Control code for conversion to WLTP with RDE

✦ Codul de control pentru conversia la WLTP cu RDE

9U7 Control code for aerodynamics features package

✦ Pachetul de caracteristici aerodinamice sporește eficiența autovehiculului

B00 Suspension measures for countries with rough roads

✦ Măsurile de suspensie adaptate la condițiile de drum dificile pentru o călătorie mai lină

B10 Fuel tank packages for Euro-6D standard

✦ Pachete de rezervoare de combustibil conforme cu standardul EURO-6D

B51 TIREFIT

✦ Echipat cu sistemul Tirefit

868 Central display size L

✦ Afișajul central mare oferă o vizibilitate clară a informațiilor

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

876 Interior lighting package

✦ Pachet de iluminat interior inclus

897 Front wireless telephone charging

✦ Încărcarea wireless frontală permite încărcarea comodă a dispozitivului în mișcare

8U8 i-Size marking (Isofix successor)

✦ Marcaj I-Size pentru atașarea scaunului pentru copii

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

93B Integrated starter alternator Gen. 1

✦ Alternatorul de pornire integrat de generația 1 îmbunătățește eficiența consumului de combustibil

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

9U5 Control code, wheel diameter, medium (size 790)

✦ Roți de dimensiuni medii cu un diametru de 790 mm pentru performanțe optime

AA6 Upgraded power variant 1

✦ Actualizare putere varianta 1

B01 48V technology

✦ Tehnologie 48V

B16 Tailpipe Trim

✦ Adaos de ornamente la țeava de eșapament

F167 Model series 167

✦ Vehiculul aparține modelului din seria 167

FV Long sedan

✦✦ Stil de caroserie sedan lung

H18 Trim elem. - Finline anthr. high-gloss lime wood (2B38)

✦✦ Tapițerie interioară cu linie fină antracit lemn de tei lucios

K13 Control code for service interval 25000 km

✦✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

K31 Noise regulations as per ECE R51-03

✦✦ Conformitate cu reglementările privind zgomotul conform ECE R51-03

K33 Extended restart in stop-and-go traffic

✦✦ Permite repornirea prelungită a motorului în condiții de trafic stop-and-go

L Left-hand drive

✦✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

LS0 Body-in-white load stage 0

✦✦ Etapa de încărcare a caroseriei în alb 0 indică etapa de fabricație a vehiculului

M256 Inline 6-cylinder spark-ignition engine, M256

✦✦ Motorul cu 6 cilindri în linie cu aprindere prin scânteie M256 asigură performanțe puternice

O48 Software fresh-up 4

✦✦ Actualizare software 4

P47 Parking Package High

✦✦ Pachet de parcare de nivel înalt

P60 AMG Exterior Night package

✦✦ Pachet exterior de noapte cu elemente stilistice AMG

PAU MBUX package

✦✦ Include pachetul MBUX pentru infotainment și conectivitate avansate.

PWG Control code for Sales

✦✦ Codul de control referitor la vânzări

GA Automatic transmission

✦✦ Echipat cu transmisie automată

HA Rear axle

✦✦ Configurația punții spate

K27 Software control for unpowered in position "D"

✦✦ Control software pentru nealimentat în poziția D

K32 Active Lane Change Assist

✦✦ Ajută la schimbarea benzii de circulație în condiții de siguranță

K34 Route-based speed adaptation

✦✦ Adaptează viteza vehiculului în funcție de ruta urmată

L6J Nappa leather AMG steering wheel

✦✦ Volan AMG din piele Nappa

M016 Uprated engine

✦✦ Performanțe îmbunătățite ale motorului

M30 Displacement 3.0 liter

✦✦ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

P21 Air quality package

✦✦ Pachet de calitate a aerului inclus

P49 Mirror package

✦✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

P64 Front memory package

✦✦ Pachet de memorie frontală inclus

PBP Fit and Healthy package - Entry

✦✦ Pachet de intrare axat pe caracteristici de fitness și sănătate

R01 Summer tyres

✦✦ Anvelope de vară echipate

RRP AMG spoke wheels 20" "all-round"	U01 Rear seat belt status indicator
✦ Jante cu raze AMG de 20 inch pentru utilizare în toate împrejurimile	✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate
U09 Leather-clad instrument panel and beltline (embossed imit.)	U10 Front passenger seat with weight sensor
✦ Panoul de instrumente și linia de centură sunt acoperite cu material în relief asemănător pielii	✦ Scaunul pasagerului din față cu senzor de greutate
U19 Augmented reality video	U22 Front lumbar support adjustment
✦ Încorporează tehnologia video de realitate augmentată	✦ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.
U25 Illuminated door sill	U26 Floor mats - AMG
✦ Praguri de uși cu funcție de iluminare	✦ Covorașele sunt marcate AMG
VL Left front axle half	VR Right front axle half
✦ Ansamblul punții față stânga	✦ Ansamblul punții dreapta față

Cronologie

S-au găsit 11 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

10.2020 🌐 Țară necunoscută Fabricat Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.
10.2020 🌐 Țară necunoscută Prima înmatriculare O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
11.2022 🇷🇴 România Înmatriculat O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.
10.2024 🇷🇴 România Scos la vânzare O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

11.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

12.2024  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 13.02.2025

Până la: 12.02.2026

01.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

02.2026  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 13.02.2026

Până la: 12.02.2027

04.2026  România

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

08.2026  România

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Fă o verificare a stării de funcționare de la mijlocul ciclului de viață.

Uzura moderată înseamnă că piesele cheie deja se învechesc și se poate să fie nevoie să fie înlocuite în curând. Află care componente se apropie de finalul ciclului de viață.

☐

Roagă-ți mecanicul să inspecteze piesele învechite precum alternatorul, pompa de apă și suspensiile.

☐

Verifică dacă lanțul/cureaua de distribuție trebuie înlocuit(ă) bazându-te atât pe vârsta sa cât și pe numărul de kilometri parcurși.

☐

Verifică istoricul de mentenanță

Kilometrajul pare a fi autentic, ceea ce este o veste bună. Acum verifică dacă mașina a fost întreținută corespunzător.

☐

Compară kilometrajul cu istoricul reviziilor sau cu facturile disponibile de mentenanță.

☐

Vezi care este gradul de uzură al componentelor cheie și vezi dacă corespunde cu ce ar fi normal având în vedere kilometrajul afișat.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **199.929 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort



Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:



Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)



Compară prețurile



Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare



Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul