

Mercedes-Benz GLE 350

WDC1660241A482062

- 2014
- Diesel
- Automată
- SUV
- Gri

Generat pe 20.10.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



Scor carVertical® Beta

Ce a afectat scorul

Acest vehicul are probleme sau defecte semnificative care i-ar putea afecta starea sau valoarea și prezintă un grad sever de uzură din cauza utilizării intense.

Acesta este un scor **mediu** în comparație cu alte vehicule Mercedes-Benz GLE 350 de **13 ani** vechime. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

Daune

⚠️ Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul.

Rechemări

⚠️ Atenție

1 rechemare de siguranță activă sau din trecut a fost găsită pentru acest vehicul.

Emisii

⚠️ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO₂: 189 g/km.

Verificare utilizare comercială

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

Kilometri parcurși

✅ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 160.200 km.

Verificare statut juridic

✅ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în 48 de țări

Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.

- ✅ Nu s-au găsit probleme
- Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

Iată ce am verificat:



Taxi

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de taxi



Transport

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul de transport



Închiriere

Nu există dovezi că ar fi fost folosit ca vehicul de închiriat



Poliție

Nu există dovezi că a fost folosit de poliție



Demo

Nu există dovezi că a fost folosit pe post de vehicul demonstrativ



Vehicul pentru școala de șoferi

Nu există dovezi că a fost folosit ca vehicul pentru școala de șoferi

Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

Iată ce am verificat:



Este căutat în prezent ca fiind furat?

Nu există înregistrări care să indice că acest vehicul este declarat în prezent ca fiind furat și că ar fi căutat.



A fost furat în trecut?

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.

Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări**:

România Italia Slovenia Ungaria Cehia Canada Slovacia


Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.



Sumar

- Ultimul kilometraj cunoscut: 160.200 km
- Kilometraj mediu pentru modele similare: 284.107 km
- 8 înregistrări ale kilometrajului



Obiceiuri de condus

Vezi cât de intens a fost condusă această mașină de-a lungul timpului. Dacă a fost întrebuințată mai puțin, probabil a înregistrat un grad mai scăzut de uzură, în timp ce condusul frecvent poate duce la o uzură mai rapidă a unor componente esențiale.

Conduc limitat < 600 km/lună 5% din perioada analizată

Vehicul condus mai puțin decât în mod obișnuit. O utilizare limitată poate duce uneori la îmbătrânirea pieselor nefolosite.

Conduc normal 600 - 1.500 km/lună 77% din perioada analizată

Ritm de condus normal. De obicei înseamnă o utilizare constantă și un grad uniform de uzură.

Conduc intensiv > 1.500 km/lună 18% din perioada analizată

Vehicul condus mult mai mult decât în mod obișnuit. Deseori acest lucru înseamnă că unele componente sunt utilizate intens și ar putea necesita înlocuire.

Nu a fost condus 0% din perioada analizată

O pauză de utilizare pentru o perioadă extinsă. Mașinile care nu au fost conduse o perioadă lungă de timp pot avea nevoie de verificări suplimentare (baterie, frâne, cauciucuri).

Înregistrările odometrului	
01.2014	11 km
10.2015	24.596 km
11.2016	51.259 km
09.2017	77.589 km
03.2018	80.757 km

Înregistrările odometrului	
05.2018	82.877 km
03.2023	149.127 km
06.2024	160.200 km
Kilometraj estimat în prezent Pe baza obiceiurilor recente de condus, kilometrajul actual poate fi în jur de 194.114 km. Kilometrajul real poate fi diferit — verifică odometrul mașinii pentru a afla valoarea reală.	

Obiceiuri de condus		
01.2014 - 10.2015	Condus normal	1.156 km/lună
10.2015 - 09.2017	Condus intensiv	2.269 km/lună
09.2017 - 03.2018	Condus limitat	525 km/lună
03.2018 - 06.2024	Condus normal	1.044 km/lună

Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.

Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal

✓=

○=

A trecut inspecția tehnică (ITP)?

Nu s-au găsit înregistrări de inspecții tehnice pentru acest vehicul.

↺↻

A fost casat?

Nu există nicio înregistrare care să indice că acest vehicul a fost declarat casat.

✓

Asigurată?

✓

 Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu s-a găsit nicio înregistrare de asigurare pentru acest vehicul.


Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?

Atenție

Am găsit 2 înregistrări pentru acest vehicul

Înregistrări de daune



Evaluare


Această înregistrare indică faptul că **un profesionist fie a inspectat fie a lucrat la acest vehicul** - de exemplu l-a reparat, l-a diagnosticat sau a efectuat o reparație acoperită de garanție. Acest lucru nu înseamnă neapărat că vehiculul a fost implicat într-un accident.

Elemente afectate

Daune raportate, fără a menționa piesele afectate

O estimare a costurilor anterioare de reparație

6.001 RON – 8.000 RON



Elemente de interior afectate

Daune raportate

Această înregistrare indică daune suferite de vehicul, de obicei referindu-se la accidente rutiere sau la incidente similare.

Elemente afectate

Față / Bară de protecție

Interior / Neclasificat

O estimare a costurilor anterioare de reparație

2.001 RON – 3.000 RON

Disclaimer (declinarea responsabilității): Majoritatea înregistrărilor privind daunele sunt legate de accidente rutiere, dar nu întotdeauna. Unele înregistrări pot ajunge în raport din diferite motive cum ar fi evaluări de daune, participarea la licitații, inspecții ale vehiculelor, reparații și alte evenimente, acțiuni sau circumstanțe similare. Astfel de înregistrări pot indica, de exemplu, faptul că vehiculul a fost inspectat și evaluat la un service autorizat sau că au fost efectuate reparații, lucrări de mentenanță acoperite de garanție, diagnosticări, inspecții ale vehiculului sau alte servicii similare. Aceste inspecții sau evaluări ale vehiculelor pot fi efectuate din cauza daunelor cauzate în timpul unui accident rutier dar și din alte motive cum ar fi cerințele și/sau procesele legale,

Termeni secțiunea Daune

O estimare a costurilor anterioare de reparatie

Dacă vehiculul are daune raportate, estimarea se bazează pe prețurile lucrărilor de reparații valabile în țara în care au fost evaluate daunele, sumă convertită ulterior în moneda ta locală. De ce pot fi diferențe față de prețurile reparațiilor din țara ta:

Tarifele orare și prețurile pieselor diferă de la o țară la alta. Estimarea se bazează pe tarifele practicate de service-urile autorizate. Acestea sunt de obicei mai mari decât cele practicate de service-urile independente.

Emisii

Am analizat cât de mult CO₂ produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

Emisii CO₂



Specificatii

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ti spune vânzătorul.

Specificațiile vehiculului



Privire de ansamblu

Producător	Model	Tip combustibil
Mercedes-Benz	GLE 350	Diesel
An de fabricație	Categorie	Etichetă producător
2014	m1g	ml 350 bluetec 4matic
Omologare de tip		
e1*2007/46*0598*12		



Performanță și eficiență

Cutie de viteze	Tip transmisie	Capacitate cilindrică
Automată	Tracțiune integrală (AWD)	3 l
Putere motor	Nr. cilindri	Nr. viteze
190 kW (255 cp / 258 PS)	6	7
Emisii CO2	Standard de emisii	Cod motor
189 g/km	euro 6	642.826
Tipul propulsiei		
Ardere internă		



Caroserie și dimensiuni

Tip caroserie	Amplasarea volanului	Culoare
SUV	Volan pe stânga	Gri
Nr. locuri	Nr. uși	Lungime
5	5	4.845 mm
Lățime	Dimensiune roți	Greutate proprie
1.951 mm	19 in	2.950 kg
Masă maximă autorizată		
6.550 kg		

Echipare

Caracteristicile, tehnologia și opțiunile instalate. Această secțiune include descrieri simplificate generate de inteligența artificială pentru a te ajuta să înțelegi mai bine fiecare caracteristică a vehiculului.



Sumar

Asigură-te că echipamentul vehiculului se potrivește cu ce-ți spune vânzătorul.

Lista de caracteristici

Cum a fost primit de la producător

030 Diesel retrofit (ZPD)	06A Oil offset quantity +600 ml oil
⚡ Retrofit pentru motoare diesel (ZPD)	⚡ 600ml ulei suplimentar offset

1U7 Control code for battery update (BEV/PHEV)

- ✦ Cod de control pentru actualizarea bateriei pentru vehicule electrice sau hibride

202B Operating instructions and maintenance booklet-**German**

- ✦ Instrucțiuni de utilizare și broșură de întreținere în limba germană

214 Adaptive damping system

- ✦ Vehicul echipat cu sistem adaptiv de amortizare pentru un confort sporit la rulare

228 Additional warm water heating

- ✦ Sistem suplimentar de încălzire a apei calde

234 Blind Spot Monitoring

- ✦ Monitorizarea unghiului mort

249 Automatic dimming inside rearview mirror and outside mirrors

- ✦ Oglindă retrovizoare și oglinzi laterale cu întunecare automată

258 Collision warning system with FCW-Stop active brake application

- ✦ Sistem de avertizare în caz de coliziune cu aplicare activă a frânei

280 Leather steering wheel and leather - covered shift lever

- ✦ Volan din piele și maneta schimbătorului de viteze acoperită cu piele

294 Kneebag

- ✦ Protecție pentru genunchi inclusă

2XXL Federal Republic of Germany

- ✦ Fabricat în Republica Federală Germania

332B Language of instrument cluster/HU - German

- ✦ Limba panoului de instrumente în limba germană

200A Leather

- ✦ Materialul interior este din piele

208A Leather - Gray

- ✦ Interior din piele gri

218 Rear view camera

- ✦ Include o cameră de vedere din spate pentru vizibilitate sporită

229L Germany

- ✦ Vehicul fabricat pentru Germania

235 Active Parking Assist

- ✦ Sistem activ de asistență la parcare

255B Mb-Mobilo with DSB and GGD

- ✦ Serviciu mobil cu reparații și asistență în caz de defecțiuni

260B Airbag sign - German/English

- ✦ Semnul Airbag în germană și engleză

282 Through-loading feature over armrest in rear passenger compartment

- ✦ Include o funcție de încărcare transversală peste cotiera din compartimentul pasagerilor din spate pentru depozitarea ușoară a obiectelor lungi

2U1 Radiator shutter

- ✦ Include un obturator pentru radiator

300 Conversion of NOx-TT3 sensor, slow

- ✦ Conversie îmbunătățită a senzorului NOx

347 Mercedes-Benz emergency call system, TELEAID emergency call system (D2B)

- ✦ Sistem de apel de urgență Mercedes-Benz inclus

35A VGS D4-0, D3-sample

✦✦ Transmisie cu VGS D4-0, model D3

427 7-speed automatic transmission

✦✦ Transmisie automată cu 7 trepte

475 Tire pressure monitor (TPM)

✦✦ Sistem de monitorizare a presiunii în anvelope

4U5 Front passenger seat adjustment travel limitation

✦✦ Scaunul pasagerului din față cu limitare a cursei de reglare pentru siguranță și confort

502 Multi-year free map updates

✦✦ Actualizări gratuite ale hărților pentru mai mulți ani

518 Universal communications interface (UCI)

✦✦ Interfață de comunicații universală

541 Twin roller blinds for load compartment cover

✦✦ Jaluzele duble disponibile pentru capacul compartimentului de încărcare, pentru mai multă intimitate și protecție

580 Air-conditioning system

✦✦ Sistem de aer condiționat echipat

600 Headlamp washing system

✦✦ Sistem de spălare a farurilor instalat

668 Prod. prot. f. freight pkging with tie-down hooks

✦✦ Protejat în timpul ambalării transportului cu cârlige de ancorare

739 Trim elements - Aluminum

✦✦ Elemente decorative din aluminiu

772 AMG styling - Front spoiler, side skirts

✦✦ Stil AMG cu spoiler frontal și fuste laterale

805 YoM X4/1

✦✦ Anul de fabricație specificat ca X4/1

413 Automatic panoramic sliding sunroof

✦✦ Acoperiș solar panoramic glisant automat

474 Diesel particulate filter

✦✦ Filtru de particule diesel inclus

489 AIRMATIC DC / semi-active air suspension

✦✦ Sistem de suspensie pneumatică Airmatic DC/semi-activ pentru o calitate superioară a călătoriei și manevrabilitate

500 Electrically folding exterior mirrors

✦✦ Oglinzi exterioare rabatabile electric

513 Road sign recognition system

✦✦ Sistem de recunoaștere a indicatoarelor rutiere

527 COMAND APS with Single DVD drive (with navigation), High-Line radio

✦✦ Sistem de navigație cu un singur DVD și radio high-line

560 Electrically adjustable front seats

✦✦ Scaune față reglabile electric pentru setări de confort personalizabile

58U Headliner, gray fabric

✦✦ Căptușeală din țesătură gri

622 Headlamps with ILS, right-hand traffic

✦✦ Faruri adaptive cu sistem inteligent de iluminare pentru circulația pe partea dreaptă

6P5 Control code for Sales

✦✦ Cod de control utilizat pentru vânzări

755U Tenorite gray - metallic finish

✦✦ Culoare exterioară cu finisaj metalic Tenorite Gray

780 19" AMG LMR 5-spoke design

✦✦ Jante AMG de 19 inch cu design cu 5 spițe

840 Glas dunkel getönt

✦✦ Geam colorat închis

873 Seat heaters for driver and front passenger

✦ Scaune încălzite pentru șofer și pasagerul din față

890 Automatic rear-end door

✦ Ușă automată în partea din spate

927 Exhaust treatment, Euro 6 technology

✦ Sistem de evacuare conform cu tehnologia Euro 6

A05 All-wheel-capable transmission

✦ Transmisie capabilă pe toate roțile

A21 Shift By Wire

✦ Tehnologia Shift by wire

A66 FE converter 19 mm

✦ Dimensiunea convertorului 19 mm

A98 Retrofitting of transmission software

✦ modernizarea software-ului de transmisie

B09 Refrigerant compressor with magnetic clutch

✦ Compresor frigorific cu ambreiaj magnetic

B54 COM module (available as of production 10/2012), Live**Traffic Information**

✦ Modul COM pentru informații live despre trafic

F166 Model series 166

✦ Seria modelului 166 indică modelul specific al vehiculului

G903 Transmission code version 03

✦ Versiunea 03 a codului de transmisie

HA Rear axle

✦ Configurația punții spate

J58 Plant control code

✦ Accesoriu pentru suportul drept

876 Interior lighting package

✦ Pachet de iluminat interior inclus

915 Fuel tank with increased capacity volume 2

✦ Rezervor de combustibil de capacitate mai mare

969 Euro 6 technology COC document - with motor vehicle registration certificate, part 2

✦ Documentul tehnologic Euro 6 pentru înmatriculare

A20 Automatic engine start/stop function

✦ Sistem de pornire directă

A62 FE-torque converter housing 19

✦ Dimensiunea carcasei convertorului de cuplu 19

A89 Friction-reduced

✦ Reduce frecarea pentru a îmbunătăți performanța și eficiența consumului de combustibil

B03 Direct starting / ECO start/stop function

✦ Pornire directă și funcție eco start/stop

B24 Remote control for Auxiliary heating

✦ Telecomandă pentru sistemul de încălzire auxiliară

E22 basic carrier bars

✦ Bare de transport de bază pentru montarea pe acoperiș a accesoriilor de încărcare suplimentare.

FW Sedan

✦ Tip caroserie: Sedan

GA Automatic transmission

✦ Echipat cu transmisie automată

J52 Plant control code

✦ Covor de amortizare suplimentar inclus

J8A DSM Star1 DAS4-Remote start-capable

✦ Sistem de pornire de la distanță folosind DSM STAR1 FBS4

K11 Adaptive brake light, flashing

✦ Lampă de frână adaptivă cu funcție intermitentă

L Left-hand drive

✦ Configurație cu volan pe mâna stângă

M019 Output repositioned

✦ Ieșire re poziționată

M30 Displacement 3.0 liter

✦ Motorul are o cilindree de 3,0 litri

O12 Identification and goodwill for diesel update

✦ Identificarea și fondul comercial pentru întreținerea actualizării diesel

P49 Mirror package

✦ Specificații pentru pachetul de oglinzi

U01 Rear seat belt status indicator

✦ Indicator pentru starea centurii de siguranță spate

U42 BlueTEC SCR diesel exhaust gas cleaning, generation 1

✦ Utilizează tehnologia diesel BLUETEC SCR pentru curățarea gazelor de evacuare (Generația 1)

U72 DVD player with region code 2 Europe, Japan

✦ DVD player cu cod regional 2 pentru regiunile selectate

VL Left front axle half

✦ Ansamblul punții față stânga

K13 Control code for service interval 25000 km

✦ Codul de control al intervalului de service 25000 KM

M014 Engine uprated

✦ Specificații îmbunătățite ale motorului

M020 BlueTEC

✦ Include tehnologia BlueTEC

M642 V6 diesel engine OM642

✦ Echipat cu un motor diesel V6 OM642

P31 Exterior AMG Line / exterior AMG sport package

✦ Exterior AMG Line/Exterior AMG Sport Package

R01 Summer tyres

✦ Anvelope de vară echipate

U22 Front lumbar support adjustment

✦ Reglarea suportului lombar frontal permite personalizarea suportului lombar al scaunelor din față pentru un confort sporit în timpul condusului.

U60 Pedestrian protection - Active hood

✦ Sistem activ al capotei pentru protecția pietonilor

V32 Speed/load index 103W

✦ Specificații care indică viteza maximă și capacitatea de încărcare a anvelopelor

VR Right front axle half

✦ Ansamblul punții dreapta față

Rechemări

Am verificat dacă producătorul a emis vreo rechemare în materie de siguranță în legătură cu acest vehicul.



Atenție

1 rechemare identificată

Stadiul rechemării: **Activ**

Am găsit o rechemare. Producătorul a emis o rechemare special pentru acest vehicul.

Nivelul de risc al rechemării Ridicat

Acest vehicul are o rechemare activă de siguranță care poate reprezenta un risc de vătămare corporală. Pentru mai multe detalii și pentru ultimele actualizări te rugăm să verifici informațiile despre rechemări disponibile pe site-ul oficial al producătorului.

Dacă se emite o rechemare pentru un vehicul, vehiculul sau componentele sale sunt defecte. Acestea trebuie (1) reparate, (2) înlocuite sau achiziția trebuie (3) rambursată de către producător. Rechemările pe motiv de siguranță sunt cel mai frecvent tip de rechemare – sunt emise atunci când vehiculul sau echipamentul acestuia prezintă un risc de siguranță sau nu îndeplinește standardele de siguranță pentru autovehicule. Producătorii pot, de asemenea, să emită rechemări din alte motive, cum ar fi emisiile sau problemele de conformitate, problemele de performanță sau problemele cu componentele sau software-ul vehiculului care nu prezintă în mod direct un risc de siguranță.

Cronologie

S-au găsit 9 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

01.2014

Țară necunoscută

Fabricat

Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.

01.2016

Germania

Evaluare detectată

Am descoperit o înregistrare care arată că starea acestui vehicul a fost evaluată în această țară (sau stat). Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

01.2016

Germania

Scos la vânzare

O înregistrare arată că acest vehicul a fost scos la vânzare. Uneori țara în care a fost scos la vânzare poate fi diferită de țara în care se află vehiculul.

02.2018

Germania

Daună detectată

Am găsit o înregistrare care indică că acest vehicul a suferit daune. Verifică secțiunea "Daune" pentru mai multe detalii.

05.2018

România

Înmatriculat

O înregistrare de înmatriculare a fost adăugată pentru acest vehicul. Acest lucru poate reflecta o primă înmatriculare, o schimbare de proprietar sau alte documente oficiale.

05.2020  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

05.2022  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

06.2024  România

Inspectat

O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate.

11.2025  România

Asigurat

O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare.

Din: 18.11.2025

Până la: 17.12.2025



Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

Pe baza acestui raport:

☐

Verifică integritatea structurală

Un grad sever de uzură înseamnă că această mașină a fost solicitată intens. Asigură-te că sistemele critice și cadrul nu sunt compromise – și află costul real de deținere/proprietate.

☐

Inspectează șasiul, punctele de montare a suspensiei și verifică dacă există scurgeri majore de lichide.

☐

Cere o estimare pe 12 luni a lucrărilor de întreținere, ca să înțelegi care este costul total de deținere a vehiculului.

☐

Obține o evaluare amănunțită a defecțiunilor

Această mașină a avut probleme serioase în trecut care se poate să-i fi afectat gradul de siguranță și valoarea. Înainte să o cumperi, asigură-te că aceste probleme au fost rezolvate corespunzător.

☐

Înainte de a face orice altă verificare, roagă un mecanic să inspecteze minuțios zonele cu probleme.

☐

Cere dovada reparațiilor făcute și o evaluare a stării actuale ca să vezi dacă totul a fost făcut ca la carte.

☐

Don't drive until recall is fixed

This is a serious safety recall. The car shouldn't be driven until it's repaired.

☐

Find out exactly what the safety risk is before making any decisions (e.g., airbag or fire risk).

☐

Get proof the repair was completed, or take the car straight to a dealer for the free fix.

Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:

☐

Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Programează o inspecție la un service independent sau autorizat

☐

Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică

☐

Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

☐

Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor

☐

Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție

☐

Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

☐

Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Iată ce trebuie să faci în continuare:

☐

Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport

☐

Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)

☐

Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

☐

Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme

☐

Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații

☐

Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

☐

Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

☐

Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)

☐

Compară prețurile

☐

Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare

☐

Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul