

## Porsche 911

Generat pe 10.06.2026

Scanează ca să accesezi raportul complet



VIN: WP0ZZZ99ZLS216018

Combustibil: Benzină

Anul: 2020

Capacitate cilindrică: 3 l

Putere motor: 331 kW (444 cp / 450 PS)



## Scor carVertical®

Beta

## Ce a afectat scorul

Acest vehicul prezintă un grad minor de uzură, conform unei utilizări normale.

Acesta este un scor **mediu** comparativ cu alte Porsche 911 vehicule care au **6 ani**. Acest lucru sugerează că starea și istoricul vehiculului sunt tipice, la fel ca pentru majoritatea celorlalte mașini evaluate din acest model.

## Emisii

⚠ Atenție

Evaluare de emisii ridicate de CO<sub>2</sub>: 241 g/km.

## Verificare utilizare comercială

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de utilizare comercială.

## Kilometri parcurși

✔ Nu s-au găsit probleme

Ultimul kilometraj înregistrat: 81.341 km.

## Verificare statut juridic

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări care să denote risc financiar sau juridic.

## Daune

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune.

## Furt

✔ Nu s-au găsit probleme

Nu au fost găsite înregistrări de furt.



+44

## Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Verificare utilizare comercială

Am verificat dacă acest vehicul a fost folosit în scopuri comerciale cum ar fi în regim de taxi, oferit spre închiriere, etc. Acest tip de vehicule sunt de obicei utilizate intens, ceea ce înseamnă că ar fi bine să te uiți îndeaproape după semne de uzură.



Nu s-au găsit probleme

Nu există înregistrări ale vehiculului ca fiind utilizat în mod neregulat

## Iată ce am verificat:



Taxi

✔ Nu s-a găsit nicio înregistrare

- Transport

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Închiriere

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Poliție

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Demo

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- Vehicul pentru școala de șoferi

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

## Furt

Am verificat dacă vehiculul este înregistrat în prezent ca fiind furat, dacă a fost vreodată raportat ca fiind furat în trecut și dacă a fost recuperat.

**Nu s-au găsit probleme**  
Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.

**Sumar**  
Am încheiat verificarea bazelor de date ale poliției privind vehiculele furate din **7 țări:**  +1

Iată ce am verificat:

- Este căutat în prezent ca fiind furat?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare
- A fost furat în trecut?

✓ Nu s-a găsit nicio înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări anterioare de furt pentru acest vehicul.


Bazele de date ale poliției cu vehicule furate **verificare finalizată în:**  


## Kilometri parcurși

Am verificat dacă kilometrajul pare autentic sau dacă se poate să fi fost modificat.

**Sumar**

- Ultimul kilometraj cunoscut: 81.341 km
- 3 înregistrări ale kilometrajului



#### Înregistrările odometrului

|         |           |
|---------|-----------|
| 01.2020 | 10 km     |
| 04.2024 | 59.382 km |
| 05.2026 | 81.341 km |

#### Obiceiuri de condus

01.2020 - 05.2026 Condus normal 1.055 km/lună

## Verificare statut juridic

Am verificat dacă vehiculul a trecut inspecțiile tehnice și dacă a fost casat.



### Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

### Legal



#### A trecut inspecția tehnică (ITP)?

**A trecut**

Înregistrare găsită pe 05.2026 **România** A trecut cu succes inspecția tehnică

Valabil până la 05.2028



#### A fost casat?

☒ Nu s-a găsit nicio înregistrare



#### Asigurată?

**Asigurat**

Înregistrare găsită pe 06.2026 **România** Asigurare valabilă de la 05.2026 până la 05.2027

## Daune

A fost acest vehicul avariat în trecut? Care a fost valoarea daunelor?



Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări de daune sau de evaluări de daune

## Înregistrări de daune



### Nu s-au găsit daune

Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

## Emisii

Am analizat cât de mult CO<sub>2</sub> produce acest model de mașină în mod normal și ce taxe i se pot aplica.



### Sugestia carVertical

Acest vehicul are emisii ridicate. Acest lucru poate să însemne că vor fi aplicate taxe mai ridicate pentru emisii. Verifică reglementările locale ca să eviți surprizele neplăcute.

## Emisii CO<sub>2</sub>



## Specificații

Specificațiile tehnice ale vehiculului și echipamentul original din înregistrările oficiale



### Sumar

Asigură-te că gradul de echipare și specificațiile vehiculului corespund cu ce ți-a spus vânzătorul.

# Identificare și specificații tehnice

|                                                                                  |                                   |                                                                                   |                                                    |                                                                                     |                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
|  | Producător<br><b>Porsche</b>      |  | Model<br><b>911</b>                                |  | An de fabricație<br><b>2020</b>                 |
|  | An model<br><b>2020</b>           |  | Capacitate cilindrică<br><b>3 l</b>                |  | Putere motor<br><b>331 kW (444 cp / 450 PS)</b> |
|  | Tip combustibil<br><b>Benzină</b> |  | Tip transmisie<br><b>Tracțiune integrală (AWD)</b> |  | Culoare<br><b>Verde</b>                         |
|  | Nr. uși<br><b>2</b>               |  | Nr. cilindri<br><b>6</b>                           |  | Nr. locuri<br><b>4</b>                          |
|  | Cod motor<br><b>DKK</b>           |  | Generație<br><b>992</b>                            |  | Categorie<br><b>m1</b>                          |

## Cronologie

S-au găsit 5 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

|   |         |                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ● | 01.2020 |  Țară necunoscută | <b>Fabricat</b><br>Data de fabricație a acestui vehicul a fost înregistrată. Țara menționată poate reflecta locul de producție sau de înmatriculare.                                                                                                                                            |
| ● | 05.2022 |  România        | <b>Inspectat</b><br>O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate. |
| ● | 04.2024 |  România        | <b>Inspectat</b><br>O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate. |
| ● | 05.2026 |  România        | <b>Asigurat</b><br>O înregistrare de asigurare a fost găsită pentru acest vehicul, în această țară (sau stat). Se poate referi la polițe de răspundere civilă, CASCO sau de reasigurare. <div><div>Din: 20.05.2026</div><div>Până la: 19.05.2027</div></div>                                    |
| ● | 05.2026 |  România        | <b>Inspectat</b><br>O inspecție tehnică (ITP) a fost înregistrată pentru acest vehicul. Aceasta poate include diverse verificări legate de nivelul de emisii și eligibilitatea vehiculului de a fi condus pe drumuri publice. Pot fi incluse atât inspecții trecute cu brio cât și cele picate. |



+44

Surse de date

Am verificat 1000+ de surse de date în **48 de țări**

## Sfaturi utile după ce ai citit raportul

Fiecare sugestie pe care o pui în practică te ajută să eviți surprizele neplăcute mai târziu. Cu cât aplici mai multe sfaturi, cu atât îți asumi mai puține riscuri.

**Fă aceste verificări înainte de-a cumpăra o mașină:**

### ☐ Solicită o inspecție făcută de un profesionist

Un expert mecanic poate depista probleme ascunse pe care tu le-ai putea rata. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Programează o inspecție la un service independent sau autorizat
- ☐ Roagă mecanicul să verifice sistemele cheie: motor, frâne, suspensie, electronică
- ☐ Cere un raport sau observații în scris asupra problemelor găsite

### ☐ Cere istoricul de service și de mentenanță

Istoricul de service și mentenanță îți arată cât de bine a fost întreținută mașina. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Cere-i vânzătorului cartea de service a mașinii sau înregistrările oficiale ale reviziilor
- ☐ Verifică dacă s-a schimbat regulat uleiul, dacă s-au înlocuit filtrele și dacă s-a umblat la cureaua de distribuție
- ☐ Notează orice revizie lipsă sau făcută cu întârziere

### ☐ Vezi dacă kilometrajul se potrivește

Asigură-te că valoarea afișată de odometrul mașinii se potrivește cu kilometrajul din acest raport. Cel mai recent kilometraj cunoscut este de **81.341 km**. Iată ce trebuie să faci în continuare:

- ☐ Compară citirea odometrului cu kilometrajul din raport
- ☐ Vezi dacă există semne de manipulare a kilometrajului (pedale uzate, reparații suspecte la nivelul bordului)
- ☐ Dacă găsești discrepanțe, întreabă vânzătorul despre ele

### ☐ Fă un test de conducere

Un drive test adecvat te ajută să vezi dacă sunt probleme de performanță, manevrabilitate sau confort – vei observa mult mai multe pe șosea decât într-o parcare. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Condu pe tipuri diferite de drumuri: pe autostradă, în trafic urban și pe suprafețe denivelate sau neuniforme
- ☐ Vezi dacă auzi zgomote ciudate sau dacă simți vibrații
- ☐ Fii atent(ă) la manevrabilitate și confort

### ☐ Compară cu mașini similare

Verificarea altor anunțuri te ajută să știi dacă prețul cerut este corect – sau dacă merită să fie negociat. Iată ce ai de făcut în continuare:

- ☐ Caută online mașini similare (aceeași marcă, același model, an, kilometraj)
- ☐ Compară prețurile
- ☐ Uită-te la condiția în care se află mașina și la gradul de echipare
- ☐ Folosește-te de aceste informații ca să negociezi cu vânzătorul