

Mercedes-Benz 180

VIN: WDD1771031J145561

Diesel

2019

Generat pe 2024-11-08 15:41



Contor de parcurs

✓ Arată bine



Statut legal

✓ Arată bine



Daune

✓ Arată bine



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**

Furt

Vehiculul este în prezent marcat ca furat? A fost furat în trecut? A fost recuperat?



Nu s-au găsit probleme

Nu am găsit nicio înregistrare că vehiculul a fost furat.



Notă

Verificarea bazei de date a poliției privind vehiculele furate finalizată în **10 țări**:



+4

Iată ce am verificat:



Căutat drept furat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Starea actuală necunoscută



Furat în trecut

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Vehiculul a fost recuperat

Baza de date aparținând poliției cu vehicule furate, **verificare finalizată în:**

 România

 Lituania

 Statele Unite ale Americii

 Finlanda

 Slovenia

 Slovacia

 Danemarca

 Italia

 Cehia


 Suedia

Contor de parcurs

Există semne conform cărora kilometrajul a fost dat înapoi sau discrepanțe ale kilometrajului?

Notă

Ultimul kilometraj cunoscut: 145.709 km



Înregistrări ale contorului de parcurs

2019-01	11 km
2019-07	7.109 km
2020-01	14.327 km
2020-07	21.403 km
2021-01	31.544 km
2021-07	43.101 km
2022-01	58.888 km

Înregistrări ale contorului de parcurs

2022-07	77.727 km
2023-01	96.213 km
2023-07	117.212 km
2024-01	134.043 km
2024-07	141.721 km
2024-10	145.709 km

Disclaimer (declinarea responsabilității): acest grafic reprezintă o tendință estimată a kilometrajului. Deși se bazează pe înregistrări reale de kilometraj disponibile pentru acest vehicul, există lacune având în vedere că evoluția kilometrajului nu este înregistrată în mod constant. Pentru a lua în considerare aceste date lipsă, aplicăm un model patentat de analiză a datelor care prezice modul în care probabil s-a schimbat kilometrajul între evenimentele înregistrate. Acest lucru ajută la furnizarea unei imagini mai complete a utilizării vehiculului în timp.

Statut legal

A trecut vehiculul inspecțiile tehnice? A fost notat drept casat?

✓ Nu s-au găsit probleme

Nu s-au găsit înregistrări despre statutul legal al acestui vehicul

Legal



Inspecție tehnică periodică (ITP)

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu au fost găsite înregistrări ale inspecției tehnice



Casat

✓ Nu s-a găsit nici o înregistrare

Nu există nici o înregistrare că vehiculul a fost marcat drept casat

Daune

Acest vehicul a fost avariat în trecut ? Care a fost valoarea daunelor?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Înregistrări de daune



Ocazional pot apărea inexactități, mai ales la verificarea vehiculelor vechi. Atelierele clandestine de reparații pot deghiza ilegal defectele sau daunele vehiculelor, fără să declare nicăieri existența lor. Uneori până și plăcuțele VIN ale vehiculului pot fi înlocuite. Avem o varietate de metode de a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil de oferit o garanție de 100%.

Dezastru natural

Locația vehiculului a fost înregistrată în zona unui dezastru natural?

✓ **Nu s-au găsit probleme**

Locația vehiculului nu a fost înregistrată în zona unui dezastru natural

Specificații și echipare

Ce specificații și echipamente sunt înregistrate pentru acest vehicul?

i Notă

Verificați dacă specificațiile și echipamentul acestui vehicul se potrivesc cu datele furnizate de vânzător.

Identificare și specificații tehnice



Producător

Mercedes-Benz



Model

180



Variantă

d



Tip caroserie

Sedan



An de fabricație

2019



An model

2019



Capacitate cilindrică

1,5 l



Tip combustibil

Diesel



Cutie de viteze

Automată



Amplasarea volanului

Volan pe stânga



Nr. angrenaje

7

Echipare

Cum a fost primit de la producător

01B

OPERATING INSTRUCTIONS AND SERVICE BOOKLET-DUTCH

08U

MERCEDES-BENZ CONNECT - SERVICES FOR VEHICLE SETUP (HERMES)

09U

MERCEDES-BENZ CONNECT - VEHICLE MONITORING (HERMES)

14U

SMARTPHONE INTEGRATION PACKAGE

15U

PRE-INSTALLATION FOR MB-LINK SMARTPHONE INTEGRATION

16U

APPLE CARPLAY SMARTPHONE INTEGRATION

17U

ANDROID AUTO SMARTPHONE INTEGRATION

1U5

RUBBER-SPRUNG STEERING GEAR

20U

KEYLESS RENTAL

213

SPEED-SENSITIVE POWER STEERING / VARIO STEERING

218

REAR VIEW CAMERA

235

ACTIVE PARKING ASSIST

243

ACTIVE LANE KEEPING ASSIST (CAMERA)

249

AUTOMATIC DIMMING INSIDE REARVIEW MIRROR AND OUTSIDE MIRRORS

255B

MB-MOBILU WITH DSB AND GGD

258

COLLISION WARNING SYSTEM WITH FCW-STOP ACTIVE BRAKE APPLICATION

270

GPS AERIAL

286

LUGGAGE NETS TO LEFT AND RIGHT DRIVER SEAT BACKRESTS

287

THROUGH-LOADING FEATURE

294

KNEEBAG

2U8

ALTERNATIVE REFRIGERANT

310

DOUBLE CUP HOLDER

331B

LANGUAGE OF INSTRUMENT CLUSTER/HU - DUTCH

345

RAIN SENSOR

351

ECALL EMERGENCY CALL SYSTEM

355

PREINSTALLATION FOR RETROFITTING NAVIGATION SYSTEM

362

HERMES COMMUNICATIONS MODULE LTE

365

HARD DRIVE NAVIGATION

367

PRE-INSTALLATION FOR LIVE TRAFFIC INFORMATION

3U6

HU COUNTRY SET FOR ECE/ROW

400

REAR ARMREST

429

7-SPEED AUTOMATIC DUAL-CLUTCH TRANSMISSION

431

STEERING WHEEL GEARSHIFT BUTTONS/STEERING WHEEL SHIFT PADDLES - ELECTROPLATED

440

CRUISE CONTROL

446

TOUCHPAD ONLY

458

INSTRUMENT CLUSTER DISPLAY S

474

DIESEL PARTICULATE FILTER

475

TIRE PRESSURE MONITOR (TPM)

500

ELECTRICALLY FOLDING EXTERIOR MIRRORS

502

MULTI-YEAR FREE MAP UPDATES

504

SPEED SIGN RECOGNITION

513L

BELGIUM

51B

RATING, COUNTRY GROUP EURO-NCAP

51U

HEADLINER, BLACK FABRIC

543

SUN VISOR WITH ADDITIONAL FUNCTION

548

CONNECT 20 MID (NTG6)

581

AUTOMATIC CLIMATE CONTROL

5XXL

EUROPE

632

HEADLAMPS, LED, STATIC, RIGHT-SIDE TRAFFIC

650A

FABRIC/IMITATION LEATHER/MICROFIBER

651A

FABRIC/ IMITATION LEATHER/ MICROFIBER - BLACK/ ANTHRACITE

677

AVANTGARDE/STANDARD SUSPENSION

682

FIRE EXTINGUISHER

6P5

CONTROL CODE FOR SALES

70B

SAFETY VEST - DRIVER

73B

ROLLER BLIND COMPARTMENT CLOSED

772

AMG STYLING - FRONT SPOILER, SIDE SKIRTS

79B

PRE-INSTALLATION FOR DIGITAL RADIO STANDARD DAB/DMB

7U4

SEAT MODEL VARIANT 4

800

YOM X9/1

810

PREMIUM SOUND SYSTEM

840

GLAS DUNKEL GETÖNT

859

CENTRAL DISPLAY SIZE M

859U

MOJAVE SILVER - METALLIC FINISH

871

HANDS-FREE ACCESS

873

SEAT HEATERS FOR DRIVER AND FRONT PASSENGER

877

AMBIENT LIGHTING

889

KEYLESS-GO

8U6

ASSISTANCE SYSTEM STEERING WHEEL CONTROL CHANGEOVER

8U8

I-SIZE MARKING (ISOFIX SUCCESSOR)

927

EXHAUST TREATMENT, EURO 6 TECHNOLOGY

950

AMG LINE

968

EURO 6 TECHNOLOGY COC DOCUMENT - WITHOUT MOTOR VEHICLE REGISTRATION CERTIFICATE, PART 2

998

CONTROL CODE FOR CONVERSION TO WLTP WITH RDE

B09

REFRIGERANT COMPRESSOR WITH MAGNETIC CLUTCH

B18

SPECTACLES COMPARTMENT

B51

TIREFIT

B59

DRIVE PROGRAM SELECTION SWITCH (AGILITY SELECT)

F177

MODEL SERIES 177

FV

LONG SEDAN

GA

AUTOMATIC TRANSMISSION

HA

REAR AXLE

JQK

PLANT CONTROL CODE

JTO

PLANT CONTROL CODE

K13

CONTROL CODE FOR SERVICE INTERVAL 25000 KM

L

LEFT-HAND DRIVE

L5C

SUPERSPORT STEERING WHEEL - LEATHER DEEP-EMBOSSSED

M15

DISPLACEMENT 1.5 LITER

M608

INLINE 4-CYLINDER DIESEL ENGINE OM608

O16

SOFTWARE FRESH-UP 3

P17

KEYLESS-GO PACKAGE

P44

PARKING PACKAGE

P49

MIRROR PACKAGE

P55

NIGHT PACKAGE

PAC

VALUE PACKAGE

PBI

CONNECTIVITY PACKAGE FOR CONNECT 5 (NTG6)

PXV

CONTROL CODE FOR SALES

PYA

CONTROL CODE FOR SALES

PYH

CONTROL CODE FOR SALES

PYN

CONTROL CODE FOR SALES

R01

SUMMER TYRES

RQT

AMG SPOKE WHEELS 18" "ALL-ROUND"

U01

REAR SEAT BELT STATUS INDICATOR

U10

FRONT PASSENGER SEAT WITH WEIGHT SENSOR

U25

ILLUMINATED DOOR SILL

U26

FLOOR MATS - AMG

U54

COMPOUND-LINK AXLE

U59

SEAT COMFORT PACKAGE

U60

PEDESTRIAN PROTECTION - ACTIVE HOOD

U62

EXTERIOR LIGHT AND SIGHT PACKAGE

U79

BLUETEC SCR DIESEL EXHAUST GAS CLEANING, GENERATION 3

V50

SPEED + LOAD INDEX 91W

VL

LEFT FRONT AXLE HALF

VR

RIGHT FRONT AXLE HALF

Siguranță

Vehiculul are vreo rechemare pe motiv de siguranță? Care este ratingul său de siguranță?



Notă

Rating de siguranță Euro NCAP: ★★★★★

Rating de siguranță

★★★★★ **Siguranță de 5 stele**

Performanță generală excelentă la protecția împotriva accidentelor și bine echipat cu tehnologie amplă și robustă de evitare a accidentelor





96%

Ocupant adult



91%

Copil ocupant



91%

Utilizatori
vulnerabili ai
drumurilor



75%

Asistență de
siguranță

Cronologie

S-au găsit 3 înregistrări

Cronologia înregistrărilor pentru acest vehicul

Ultimele înregistrări

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost fabricat

Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă.

2019-01

 **Țară necunoscută**



A fost înmatriculat

Înregistrarea reprezintă un eveniment administrativ. Acest lucru ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, documente etc

2024-09

 **Belgia**



A fost la vânzare

Această înregistrare a fost creată deoarece vehiculul a fost listat pentru vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



+31

Surse de date

Am verificat 900+ de surse de date în **35 de țări**