

Maintenance and Repair Report

BMW X3 (XE8327)

Kilometraj	Descriere	Întreținută și reparată de	Data
60 989 Km	BMW Veh. check	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	26/06/2023
60 989 Km	Serv. Filtre Air	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	26/06/2023
60 989 Km	Serv. Filtre Int.	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	26/06/2023
60 989 Km	Service Huile	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	26/06/2023
29 945 Km	Serv. Filtre Int.	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	20/01/2022
29 945 Km	Service Huile	Carlo SCHMITZ S.à r.l.	20/01/2022
0 Km	Carrosserie	CARROSSERIE GARAGE PALANCA CLAUDIO	13/07/2021