





Škoda Sup.Com Grtamb Td110/2.0A7F

NUMĂR SERIE ȘASIU




TMBJH7NP7K7070374

Generat pe 2023-01-18 08:29

AUTOVEHICULUL DVS. PREZENTAT PE SCURT

 ✓ Kilometraj <hr/> <p>Raportul nu a identificat modificări ale kilometrajului.</p>	 ✓ Furt <hr/> <p>Acest vehicul nu este urmărit de poliție ca fiind furat.</p>	 ✓ Accidente <hr/> <p>Nu există date conform cărora acest autovehicul să fi fost avariat.</p>	 ✓ Taxi <hr/> <p>Acest autovehicul nu a fost utilizat pentru taxi.</p>
---	---	--	--

Activitate identificată

- 1**  **A fost fabricat,**
2019-04-27
Țara (sau statul) indică fie locația centrului de producție, uzina de asamblare sau adresa de înregistrare a producătorului. Data poate fi aproximativă. 
- 2**  **A fost înmatriculat,**
2019-05
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară. 
- 3**  **A fost înmatriculat,**
Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de

Italia
2019-05

proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



4



A avut lucrări de întreținere,
2019-06

Vehiculului i-a fost făcută revizia și (sau) au fost efectuate lucrări de întreținere. În această categorie se mai pot încadra verificările care precedă achiziția, testele de noxe sau reparațiile ușoare.



5



A fost la vânzare, Italia
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



6



A fost la vânzare, Italia
2022-06

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



7



Mașină radiată, Italia
2022-07

Înregistrarea indicată reprezintă un eveniment administrativ. Acesta ar putea fi legat de o schimbare de proprietar, o schimbare a documentelor sau o chestiune similară.



8



A fost la vânzare, România
2022-07

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



9



A fost la vânzare, Belgia
2022-08

Această înregistrare a fost creată datorită faptului că vehiculul a fost listat la vânzare pe o anumită piață. Uneori, țara (sau statul) vânzătorului suprascrie locația reală a vehiculului.



Utilizarea vehiculului și limitări asupra proprietății

Are situații financiare restante

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul pentru persoane cu handicap

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Mașină de școală

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

...

✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Vehicul de poliție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mijloc de transport public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca mașină închiriată	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat ca taxi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Utilizat pentru livrarea de bunuri	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Drept de retenție	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost dat la fier vechi	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Sechestrul	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Limitarea drepturilor de proprietate	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
Altă înregistrare în registrul public	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost importat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.
A fost exportat	✓ Nu s-au găsit înregistrări.

Sfat

Tabelele de mai sus reprezintă referințe geografice din istoricul vehiculului. Informațiile pot fi utile pentru identificarea țărilor în care vehiculul a fost înmatriculat anterior.

Notă

Este posibil ca unele evenimente să nu apară în evidențele „carVertical” în timp ce altele ar putea să apară în duplicat. În unele situații, locația geografică indicată ar putea fi locația unuia dintre vânzători, și nu neapărat locația curentă a vehiculului în sine.



Verificare vehicul furat

ȚARĂ	PRIVATE	DISPONIBILITATE
<input checked="" type="checkbox"/>  România	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Canada	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Cehia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Finlanda	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Ungaria	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Suedia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Slovacia	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări
<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> Lituania	Poliție Baza de date a vehiculelor furate	Nu s-au găsit înregistrări

Notă

Lista de mai sus se referă mai degrabă la „locul de origine al furtului” decât la țara de înregistrare. Este menționată doar starea curentă în ceea ce privește furturile. Mai precis, vehiculele recuperate nu au un istoric de furt.



Kilometri parcurși

Kilometri parcurși

2019	✓ 17 km
2022-06	✓ 191,891 km
2022-07	✓ 192,026 km
2022-08	✓ 191,926 km

Adevăruri despre kilometrajul acestui vehicul

Începând de astăzi, kilometrajul estimat al seriei TMBJH7NP7K7070374 ar putea fi:

□ 192,294 km

Verificări kilometraj

Odometru: Actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Nu este actual?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Verificare interferență?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Este scutit de la divulgarea odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Depășește limitele mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: poate fi modificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Înlocuit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Citire în momentul reînnoirii înregistrării?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Odometru: Neconcordanțe ale citirilor odometruului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Apelați divizia care a emis certificatul de proprietate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Kilometraj: Corecți marcajul anterior privind depășirea limitelor mecanice?	✓ Nu au fost găsite probleme!

În această secțiune sunt enumerate verificările noastre ce au vizat eventuale probleme legate de kilometraj.

i Notă

„carVertical” nu poate garanta nici corectitudinea, nici integritatea înregistrărilor privind kilometrajul. În unele situații, data înregistrării kilometrajului poate fi aproximativă.



Daune

NU AM DESCOPERIT ACCIDENTE SEMNIFICATIVE LA ANALIZA ISTORICULUI **TMBJH7NP7K7070374**



Cu toate acestea, pot apărea ocazional inexactități, în special atunci când se verifică vehicule mai vechi. Mecanicii din garajele clandestine maschează deseori în mod ilegal defecțiunile sau daunele vehiculelor și nu le înregistrează nicăieri. Uneori înlocuiesc chiar și plăcuțele VIN ale vehiculului sau comit alte fapte ilegale. Avem o serie de metode pentru a detecta chiar și astfel de infracțiuni, dar este imposibil să garantăm 100%.

Modificări legate de daune ale actului de proprietate

Verificări certificat de proprietate

Această secțiune enumeră verificările noastre pentru posibile probleme legate de certificatul de proprietate.

Vehiculul apare în evidențe Fără marcaj?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin inundație?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă prin incendiu?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună produsă de grindină?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună cauzată de apa sărată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vandalism?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul dezmembrat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reconstrucție a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul restaurat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperare: daună sau nespecificat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de recondiționare a vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de coliziune?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Recuperat anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Vehiculul apare în evidențe ca Reținut în urma recuperării?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Evidență de recondiționare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de comercializare pe piața gri?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună totală?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul păstrat de proprietar?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Numai evidență de piese rezervate eliminate?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență copie memorandum?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de piese rezervate, eliminate sau numai evidență de piese?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul reținut de proprietarul anterior?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de lipsă de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de reparare a defectului legat de siguranță al vehiculului?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de daună declarată?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de înregistrare anterioară ca vehicul nereparabil sau reparat?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul lovit?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul nefuncțional?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul contaminat cu substanțe periculoase?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul în așteptare pentru casare?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență de vehicul pentru fier vechi?	✓ Nu au fost găsite probleme!
Evidență vehicul recuperat în urma unui furt?	✓ Nu au fost găsite probleme!

Sfat

Efectuarea unei verificări a vehiculului înainte de achiziție este întotdeauna recomandată. Dacă nu aveți un tehnician la îndemână, puteți încerca să faceți această verificare pe cont propriu - lista de verificare este disponibilă la sfârșitul acestui raport.

Notă

Este posibil ca unele accidente, prin natura lor, să nu fie cunoscute de „carVertical” la momentul consultării evidențelor.



Preț

VALOAREA DE PIAȚĂ
APROXIMATIVĂ A ACESTUI
VEHICUL

25 003 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
25 535 €

PREȚUL APROXIMATIV DUPĂ
NEGOCIERI

23 753 €

Atunci când vânzătorul este o companie -
24 258 €

CÂT DUREAZĂ PÂNĂ SE VINDE ACEST MODEL

12 zile

Acest model este foarte popular

ACEST VEHICUL A FOST SCOS ANTERIOR LA VÂNZARE:

2022-07



18 699 €



Echipare (în engleză)

Identificare și specificații tehnice



PRODUCĂTOR

Škoda



MODEL

**Sup.Com
Grtamb
Td110/2.0A7F**



TIP CAROSERIE

Break



ANUL FABRICAȚIEI

2019



AN MODEL

2019



MOTOR

2 l



PUTERE MOTOR

110 kW



TIP COMBUSTIBIL

Diesel



CUTIE DE VITEZE

Automată



TIP TRANSMISIE

Tracțiune față



CULOARE

Albastru



NR. UȘI

5



AMPLASAREA VOLANULUI

**Volan pe
stânga**



NR. CILINDRI

4



NR. LOCURI

5

Echipare

COD	DESCRIERE	COD	DESCRIERE
AV1	DRIVING ON THE RIGHT	A61	CATEGORY 1
A8C	COMFORT EQUIPMENT	B0A	COMPONENT PARTS SET WITHOUT COUNTRY-SPECIFIC BUILDING REGULATION
B14	TYPE APPROVAL COUNTRY ITALY (SAN MARINO, VATICAN CITY)	C51	OPERATING PERMIT, ALTERATION
C6U	ALLOY WHEELS 7J X 17	DN4	4-CYL. TURBO DIES. ENG. 2.0 L/110 KW(4V)TDI COMMON RAIL; BASE ENG. T37/T3Y/TS1/TR1/TOP/TON/T13/T29/TM4/TD1/TI9/T11/T3C
EF0	WITHOUT ECO FUNCTION	EL5	ONLINE SERVICE, WITH OCU, WITH HEAD UNITCODING, WITHOUT ENGINE IMMOBILIZER INTERCONNECTION
EM1	DRIVER ALERT SYSTEM	ER1	REGIONAL CODE " ECE " FOR RADIO
ES0	WITHOUT VEHICLE INLET	EVO	WITHOUT CHARGING CABLE
E0A	NO SPECIAL EDITION	FB0	STANDARD PAINT COATING
FM0	BASIC EQUIPMENT VARIANT	F0A	NO SPECIAL PURPOSE VEHICLE, STANDARD EQUIPMENT
GM1	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND	G01	SHOCK ABSORPTION IN FRONT

GMI	STANDARD ELECTRONIC ENGINE SOUND	GU1	SHOCK ABSORPTION IN FRONT
G1C	SEVEN-SPEED AUTOMATIC TRANSMISSION	H5C	TIRES 215/55 R17 94W
IA0	WITHOUT BRACKET	I8F	STANDARD RADIO (GEN2 GP)
JOV	BATTERY 420 A (70 AH)	KA0	WITHOUT CAMERA SYSTEMS/ACCIDENT SENSORS
KK3	REFRIGERANT R1234YF	KS0	WITHOUT HEAD-UP DISPLAY
K8D	WAGON/AVANT	L0L	LEFT-HAND DRIVE
L07	SUSPENSION RANGE 07 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	ND0	WITHOUT ADAPTER
NZ4	PRIVATE EMERGENCY CALL SYSTEM	N0D	SEAT TRIM COVERS IN FABRIC
PJ2	ALLOY WHEELS "STRATOS" 7JX17"	QA0	WITHOUT CHILD SEAT
QG1	SERVICE INTERVAL PROLONGATION	QH3	VOICE CONTROL AND VOICE ENHANCER
QI6	SERVICE INDICATOR 30 000 KM OR 2 YEARS (VARIABLE)	QJ1	CHROME PACKAGE
QK0	WITHOUT MULTIFUNCTION CAMERA	QN2	DRAWER UNDER RIGHT FRONT SEAT
QQ0	WITHOUT ADD. LIGHTS (INTERIOR LIGHTING)	QR0	WITHOUT COMPASS/ROAD SIGN DISPLAY/ DYNAMIC ROAD SIGN DISPLAY
QV0	WITHOUT TV RECEPTION/DIGITAL RADIO RECEPTION	Q2J	COMFORT SEATS IN FRONT
TR1	4-CYLINDER DIESEL ENGINE 2.0 L UNIT 04L.A	UG1	HILL START ASSIST
UH2	PARKING BRAKE	UI5	EXTERNAL, USB TYPE A, 1X USB SOCKET
UK1	STANDARD REAR SEAT RELEASE	UP1	DIGITAL CLOCK
U5A	INSTRUMENT CLUSTER, KM/H SPEEDOMETER	VC0	WITHOUT REMOTE-CONTROLLED GARAGE DOOR OPENER
VF0	STANDARD PEDAL CLUSTER	VL1	EXTENDED PEDESTRIAN PROTECTION MEASURES
VOA	TIRES WITHOUT SPECIFICATION OF TIRE BRAND	WI1	EXECUTIVE
YOY	CARE CONNECT 1 YEAR+INFOTAINMENT ONLINE 1 YEAR	OB5	WHEELBASE
0FA	STANDARD MANUFACTURING SEQUENCE	OF5	FUEL SYSTEM FOR DIESEL ENGINE
0IJ	INSTALLATION DIFFERENTIATION FOR TRANSMISSION "DQ381" -- VEHICLE COMPONENTS --	OK0	WITHOUT ALTERNATIVE DRIVE SYSTEM
0M4	FUEL TANK	OP0	REAR EXHAUST TAILPIPE (STANDARD)
0RE	WITHOUT ELECTRONIC STEERING COLUMN LOCK	OSC	LABELS/PLATES IN ENGLISH
0TD	FLOOR MATS IN FRONT AND REAR	0VG	INFORMATION KIT IN ITALIAN
0YD	WEIGHT RANGE 4 INSTALLATION CONTROL ONLY, NO REQUIREMENT FORECAST	0Y1	STANDARD CLIMATIC ZONES
1AT	ELECTRONIC STABILITY CONTROL (ESC)	1D0	WITHOUT TRAILER HITCH
1EX	SPECIAL IDENTIFICATION PLATE FOR EC FOR M1 PASSENGER VEHICLE	1E9	WITHOUT ACTIVATED CARBON CANISTER WITH SCR
1G4	SPACE-SAVING SPARE WHEEL	1JA	REAR SHOCK ABSORPTION, BASIC VERSION 1
1KU	DISK BRAKES IN REAR	1NL	TRIMS FOR ALLOY WHEELS
1N3	SPEED-RELATED VARIABLE STEERING ASSIST (SERVOTRONIC)	1PF	STANDARD WHEEL BOLTS
1Q3	MASS DAMPER FOR STEERING WHEEL, XX HZ	1SA	WITHOUT ADDITIONAL FRONT UNDERBODY GUARD
1S1	TOOL KIT AND JACK	1X0	FRONT WHEEL DRIVE
1Y3	ELECTRONIC DIFFERENTIAL LOCK XDS DYNAMIC TRACTION SUPPORT	1ZA	DISK BRAKES IN FRONT
1Z0	INITIAL STANDARD FUEL FILLING	2A0	WITHOUT DELIVERY EQUIPMENT
2B1	ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION	2H0	WITHOUT "DRIVE SELECT"

2B1	ADDITIONAL EXTERIOR NOISE SUPPRESSION	2BV	WITHOUT DRIVE SELECT
2JV	BODY-COLORED BUMPERS	2PU	LEATHER-WRAPPED MULTIFUNCTION SPORTS STEERING WHEEL
2WA	WITHOUT ADDITIONAL TIRES	20A	WITHOUT ELECTRIC MOTOR (HYBRID)
3B4	CHILD SEAT ANCHOR FOR CHILD SEAT SYSTEM ISOFIX	3CA	WITHOUT PARTITION
3C7	3-POINT SEAT BELT FOR CENTER REAR SEAT	3D2	CENTER CONSOLE
3FA	WITHOUT ROOF INSERT (STANDARD ROOF)	3GA	WITHOUT LUGGAGE/LOAD COMPARTMENT FLOOR
3G2	CHILD SEAT ANCHOR, FRONT RIGHT (ISOFIX)	3H0	WITHOUT BACKREST RELEASE FOR FRONT SEATS
3LC	DOOR AND SIDE TRIM PANEL IN FOAM FILM AND WOVEN FABRIC	3NU	REAR SEAT BENCH UNSPLIT, BACKREST SPLIT FOLDING WITH CENTER ARMREST
3N2	STORAGE COMPARTMENTS WITH COVER IN TRUNKSIDE PANEL	3PH	POWER SEAT ADJUSTMENT WITH MEMORY FEATURE FOR LEFT SEAT, RIGHT SEAT MANUALLY HEIGHT-ADJUSTABLE
3QT	3-POINT SEAT BELTS IN FRONT, WITH PRETENSIONER AND HEIGHT ADJUSTMENT	3S9	ROOF RAILS
3T2	THREE REAR HEAD RESTRAINTS	3U1	FOLDING TRUNK COVER
3W3	SPECIAL INTERIOR NOISE SUPPRESSION	3X0	WITHOUT LOAD-THROUGH HATCH
3Y0	WITHOUT ROLL-UP SUNSHADE	3ZU	3-POINT SEAT BELTS, OUTER REAR WITH ECE LABEL
4A0	WITHOUT SEAT HEATER	4D0	WITHOUT SEAT VENTILATION/MASSAGE SEAT
4E2	TAILGATE/TRUNK LID RELEASE FROM INSIDE (ELECTRICALLY)	4GF	WINDSHIELD IN HEAT-INSULATING GLASS
4H5	POWER-OPERATED CHILD SAFETY LOCK	4I2	CENTRAL LOCKING W/ RADIO REMOTE CONTROL, INTERIOR CONTROLS, WITHOUT SAFELOCK
4KF	SIDE WINDOWS IN HEAT-INSULATING GLASS, FROM B-PILLAR AND REAR WINDOW DARK TINTED	4L6	BREAKAWAY INTERIOR REARVIEW MIRROR, AUTO-DIMMING
4UP	DRIVER AND FRONT PASSENGER AIRBAG WITH KNEE AIRBAG AND FRONT PASSENGER AIRBAG DEACTIVATION	4V0	WITHOUT FRONT PASSENGER SEAT CONTROL
4X3	SIDE AIRBAG IN FRONT, WITH CURTAIN AIRBAG	4ZB	BRIGHT MOLDINGS
5C0	WITHOUT SPECIAL BODY MEASURES	5D1	CARRIER FREQUENCY 433.92 MHZ-434.42 MHZ
5J3	ROOF SPOILER	5K5	TRANSIT COATING FILM WITH ADDITIONAL TRANSPORT PROTECTION MEASURES
5MB	DECORATIVE INSERTS	5RQ	RIGHT EXTERIOR MIRROR, CONVEX
5SJ	LEFT EXTERIOR MIRROR, CONVEX	5XI	SUN VISORS WITH MIRROR, ILLUMINATED, AIRBAG LABEL ON SUN VISOR
5ZF	FRONT HEAD RESTRAINTS	6A0	WITHOUT FIRE EXTINGUISHER
6E3	CENTER ARMREST IN FRONT	6FF	BODY-COLORED EXTERIOR MIRROR HOUSINGS AND VARIOUS ADD-ON PARTS
6KJ	RADIATOR GRILLE WITH CHROME MOLDING	6K3	FORWARD COLLISION WARNING INCL. AUTONOMOUS EMERGENCY BRAKING, FOR ADAPTIVE CRUISE CONTROL "LOW"
6M3	TRUNK NET	6NA	UNSPLIT MOLDED HEADLINER
6N0	WITHOUT MUD FLAP	6Q2	LEATHER GEARSHIFT KNOB/HANDLE
6T2	INTERIOR LIGHT IN FOOTWELL IN FRONT AND REAR	6XT	EXTERIOR MIRRORS WITH MEMORY FEATURE, AUTO-DIMMING, POWER-FOLDING/ADJUSTABLE, SEPARATELY HEATED
7AA	ELECTRONIC ENGINE IMMOBILIZER	7B3	12-VOLT SOCKET(S)
7CN	EMISSION STANDARD EU6 AD/E/F	7E0	WITHOUT HEAT ACCUMULATOR/AUXILIARY HEATER
7K1	DIRECT TIRE PRESSURE MONITORING SYSTEM	7L6	START-STOP SYSTEM WITH REGENERATIVE BRAKING
7M4	SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES	7P7	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR

7M4	SCUFF PLATES IN DOOR APERTURES	7F7	POWER-ADJUSTABLE LUMBAR SUPPORT FOR LEFTFRONT SEAT
7RE	SD CARD (EUROPE)	7UF	NAVIGATION SYSTEM - STANDARD
7U0	STANDARD ENGINE STARTER	7W0	WITHOUT EXTENDED SAFETY SYSTEM
7X2	PARK DISTANCE CONTROL IN FRONT AND REAR	7Y0	WITHOUT LANE CHANGE ASSIST
7ZU	VEHICLE CLASS DIFFERENTIATION 3V0	8FA	WITHOUT SECOND BATTERY
8GU	ALTERNATOR 140 A	8G0	WITHOUT LIGHT CONTROL
8IP	GAS-DISCHARGE HEADLAMPS WITH VARIABLE LIGHT DISTRIBUTION	8K3	SEPARATE DAYTIME RUNNING LIGHT WITH AUTOMATIC HEADLIGHT CONTROL AND COMING HOME FEATURE
8M1	REAR WINDOW WIPER AND WASHER SYSTEM WITH INTERMITTENT CONTROL	8N6	WINDSHIELD WIPER INTERMITTENT CONTROL WITH LIGHT/RAIN SENSOR
8Q5	DYNAMIC HEADLIGHT RANGE CONTROL, WITH CORNERING LIGHT (AFS 1)	8RM	8 SPEAKERS (PASSIVE)
8SK	LED REAR COMBINATION LAMPS	8S4	TWO READING LIGHTS IN FRONT, TWO IN REAR
8TB	REAR FOG LAMP	8T8	ADAPTIVE CRUISE CONTROL (WITH "FOLLOW-TO-STOP") AND SPEED LIMITER
8WH	FRONT FOG LAMP AND CORNERING LAMP	8X1	HEADLAMP WASHER SYSTEM
8Y1	TWO-TONE HORN	8ZQ	ANTENNA FOR FM RECEPTION ONLY, DIVERSITY
8Z5	NOT HOT COUNTRY	9AK	CLIMATRONIC WITH IMPACT PRESSURE CONTROL, CFC-FREE
9D0	WITHOUT PREPARATION FOR TWO-WAY RADIO INSTALLATION	9E1	LUGGAGE COMPARTMENT LIGHTING
9HA	WITHOUT ADDITIONAL MALFUNCTION DISPLAY	9IE	MOBILE PHONE INTERFACE WITH WLAN (BT INTERFACE)
9JB	SMOKER'S PACKAGE, ASHTRAY IN FRONT AND REAR	9M0	WITHOUT ELECTRIC AUXILIARY HEATER/ FUEL-FIRED PARKING HEATER
9P5	VISUAL AND ACOUSTIC SEAT BELT REMINDER, ELECTRIC CONTACT	9S5	MULTI-FUNCTION DISPLAY/ON-BOARD COMPUTER"MEDIUM"
9TD	WARNING LIGHTS IN FRONT DOORS AND RETRO-REFLECTORS IN REAR DOORS	9T1	HEATED WASHER NOZZLES IN FRONT
9WT	MIRRORLINK	9Z0	OPERATING VOLTAGE 12 V
X4C	EQUIPMENT OPTIONS SUBSET FOR ITALY		

Sfat







Lista de mai sus se referă la acele dotări ale echipamentului care au fost instalate în fabrică. Verificați dacă lipsește ceva.


Notă

Informațiile furnizate depind exclusiv de producător. În cazul sistemului de transmisie, ar putea exista unii termeni care induc în eroare, în special la definirea cutiilor de viteze „automate” (din punct de vedere mecanic, ele fiind totuși manuale).





Fotografii









ÎNCĂRCATE
2022-06













ÎNCĂRCATE
2022-06







Sfat

Acordați o atenție deosebită la eventualele daune ale caroseriei, la culoare, dar și la elementele exterioare. Comparați informațiile cu ceea ce vedeți în timp ce studiați vehiculul pe site sau în anunț.

Notă

Este posibil ca data indicată să nu reprezinte neapărat momentul la care au fost făcute fotografiile, ci mai degrabă data la care ele au ajuns în posesia „carVertical”.